

表 7-103 生態保育措施抽查紀錄表

編號：

C2-20801-006

工程名稱	曾文南化聯通管統包工程 A2 標					
分項工程名稱	明挖覆蓋分項工程					
檢查位置	明挖段、W35 工作井	檢查日期	110 年 9 月 28 日			
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目					
流程	抽 查 項 目	實際抽查情形	抽查結果			
施 工 前	廠商施工計畫是否納入生保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。	/	/			
	廠商是否有擬定工地環境生態異常情況處理作為或計畫。					
	廠商是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置。					
	廠商是否將生態保育措施納入環境保護及生態保育教育訓練宣導。					
施 工 中	設置臨時動物通道(廊道)，便利動物往返水陸域棲地。	/	/			
	保護稀有植物、老樹或指標物種。			無影響老樹 ○		
	施工便道之設置，避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域。			避開保全對象 ○		
	廠商施工過程(時間)，避開動物大量遷徙或繁殖之時間。			/	/	
	保護施工範圍內之既有植被或水域環境。					無影響溝渠 ○
	保留工區河床既有大塊石，不開挖或擾動。					
工區採適當導流水措施或設置臨時沉砂池，避免河川濁度驟升。						
施 工 後	於回填區栽種苗木或撒播草籽，並定期灑水，加速植被及自然棲地復育。	/	/			
	生態保全對象無損傷、移除、破壞或死亡等狀況。					
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期：      年      月      日 複查人員職稱：      簽名：						
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。						

監造現場人員：

張瑞璋 9/28

監造主任：

黃啟昇 9/28

## 查(檢)驗照片紀錄

工程名稱：曾文南化聯通管統包工程 A2 標



說明：發電機確實接地



說明：缺氧作業主管確實監督，人員確實穿著安全帽及反光背心