

# 臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

## 現勘紀錄表

日期：2023-09-11

紀錄人：陳志豪

建議：

1. 二區施工中，陸域部分於步道便道已整地並圍設警示設施，水域部分採半半施工
2. 三區
  - a. 水域：水流量極大，水質呈混濁
  - b. 陸域：圍籬明確區分內外，降低施工干擾，未影響到周邊樹林鳥類及民眾遊憩活動
3. 四區
  - a. 水域：呈停滯混濁狀，應注意其是否因滯留而造成蚊蚋滋生
  - b. 陸域：圍籬明確區分內外，降低施工干擾，未影響到周邊樹林鳥類及民眾遊憩活動
  - c. 於生物躲藏孔部份，建議可削至於週邊塊石平齊，以維持其景觀之一致性。
4. 五區
  - a. 水域：目前水位已蓄積，然週邊於水面上仍未見有生物活動情況
  - b. 陸域：圍籬明確區分內外，降低施工干擾，未影響到周邊樹林鳥類及民眾遊憩活動

整體紀錄

水域：流速控制可做為後續本案於維管期間環境調控因子，藉由不同流量、流速及水深等方式，可吸引不同類群生物聚集，以增加本案區內之生物多樣性。

陸域：圍籬明確區分內外，降低施工干擾，未影響到周邊樹林鳥類及民眾遊憩活動

# 現勘照片



第三區取水口旁施工現況



第三區取水口旁施工現況



於第三區之現況



漿砌塊石施工情況



2023-09-06 查核現況



2023-09-06 查核現況



第三區施工全景

