## 生態保育措施抽查表

工程名稱:福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫 檢查日期:112年9月14日

C-05

## 經濟部水利署 施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱:福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫 抽查日期:112年9月14日

一种名稱·梅安各北侧岸岸域境以音(後項)計畫 梅豆口朔·112 平9月14日									
項目	項次	檢查項目				結果 不 合格	尚未執行	實際抽查情形	
生保措格	1	施工過程若發現珊瑚礁群須迴避 此區域施工			避☑			現場並未發現珊瑚礁群	
	2	不得影響 及海筆	響施工	範圍外之卵葉鹽	草☑			並未影響施工範圍外之卵 紫鹽草及海筆	
	3	施工過程產生之工程及民生廢棄 物集中並帶離現場,禁止埋入土 層、直接倒入海或以上任何形式滯 留現場						現場垃圾已集中處理	
	4	依工程圖說與施工計畫在計畫施 工範圍內施作						有符合工程圖說與施工計 畫在計畫施工範圍內施作	
	5	禁止大力 工便道範	施 🗹			大型機具設備及車輛皆 在施工便道範圍內			
	6	船舶油污污染是否立即處理並控 制不擴散						並無發現污染狀況	
	7	友善對待工區出沒動物,禁止捕獵 傷害			(風)			並未發現捕獵傷客	
生態保全	5	5						並未影響施工範圍外之卵 葉鹽草	
是否發生環境異常 ⇒ 異常狀況說明:   誤決對策:									
☑香									
監造單位 (現場監造人員)			(簽章+日期)			工程主辦機關方 生態背景人員		新的沒//2014 (簽章+日期)	
監造單位 (監造主任)					施工廠商方 生態背景人員				


<sup>\*</sup>抽查當日因現場未施工,無監造、施工單位單位人員在現場。

一、 本案工區位於福安宮北側海岸,工區主要位於近海部分,較遠處除次生林劃設為中度敏感區外,其餘較遠地區種植劃設為低度敏感區,生態關注區域圖如下:



福安宮北側海岸生態關注區域圖

## 二、 本次稽核現場照片



## 三、 本次稽核空拍照片

