

經濟部水利署
環境生態異常狀況處理表

工程主辦機關	嘉義縣水上鄉公所	異常狀況 發現日期	民國 114 年 4 月 14 日
		發現地點 (TWD97)	X : 196195.927 Y : 2593289.966
工程名稱	赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善(第二期)		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	爾灣水利工程技師事務所	施工廠商	陸奕營造有限公司
監造單位	鉅森工程顧問有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	耀群科技工程顧問 股份有限公司
異常狀況 類型	☐ 植被剷除、 ☐ 水域動物暴斃、 ☐ 水質渾濁、 ☒ 生態保全對象消失/損傷 ☐ 其他：(請說明)		
異常狀況 說明	於民國 114 年 4 月 14 日上午 08：19 分，接獲通報編號 7、8 號之台灣欒樹發生倒伏。		
解決對策	此次保全喬木倒伏事件係氣候因素所致，已與施工廠商說明注意已有生長情形不良之喬木應進行加固，避免類似情形再度發生。		

填表說明：

1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 生態環境異常狀況處理須依次填寫，並列入附表 C-08 追蹤辦理。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署
環境生態異常狀況通報表

工程主辦機關	嘉義縣水上鄉公所	異常狀況 發現日期	民國 114 年 7 月 7 日
		發現地點 (TWD97)	X : 196195.927 Y : 2593289.966
工程名稱	赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善(第二期)		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	爾灣水利工程技師事務所	施工廠商	陸奕營造有限公司
監造單位	鉅森工程顧問有限公司	生態背景人員 (施工廠商方)	耀群科技工程顧問 股份有限公司
異常狀況 類型	☐ 植被剷除、 ☐ 水域動物暴斃、 ☐ 水質渾濁、 ☒ 生態保全對象消失/損傷 ☐ 其他：(請說明)		
異常狀況 說明	於民國 114 年 7 月 7 日上午 08:31，接獲通報編號 1 號構樹、9 號與 10 號台灣欒樹、26 號臺灣肖楠及 44 號垂榕之發生倒伏。4 號花旗木、27 號樟樹及 32 號龍眼呈現嚴重受損情形。		
解決對策	此次保全喬木倒伏事件係丹娜絲(颱風編號：202504)颱風事件所致，已與施工廠商說明，於本次事件後發生傾斜之喬木應進行加固，避免類似情形再度發生。		

填表說明：

1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 生態環境異常狀況處理須依次填寫，並列入附表 C-08 追蹤辦理。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。