目錄

目錄		I
表目錄		II
圖目錄		III
第一章	前言	1
1.1	計畫緣起與目的	1-1
1.2	工程範圍與工程概要	1-2
1.3	工作項目	1-7
第二章	執行成果	2-1
2.1	前階段生態檢核成果蒐集彙整	2-1
2.2	現地勘查	2-8
2.3	物種監測調查	2-14
2.4	棲地評估	2-16
2.5	查核施工廠商自主檢查表與生態保育措施抽查	2-21
2.6	相關衍伸議題與建議	2-30
2.7	生態環境異常狀況處理	2-31
2.8	歷次民眾參與紀錄	2-32
2.9	工程施工階段生態檢核表單	2-36
第三章	結論與建議	3-1
3.1	結論	3-1
3.2	建議	3-2
參考文篇	状	參-1
附錄一	水利工程快速棲地評估	
附錄二	公共工程生態檢核自評表(含主表及附表)	

表目錄

表 1-1	工程基本資料	1-3
表 1-2	本案生態檢核辦理工作項目及工作方法	1-7
表 2-1	工程生命週期生態檢核辦理之時序與重要記事	2-1
表 2-2	生態議題及生態保育措施	2-5
表 2-3	施工期間勘查物種紀錄	.2-15
表 2-4	水利工程快速棲地評估因子及評分說明	.2-17
表 2-5	快速棲地評估結果	.2-19
表 2-6	生態保育措施一覽表及落實情形摘要	.2-21
表 2-7	113年「中央管流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件	在地
諮詢小紹	組會議記錄摘要表	.2-34
表 2-8	在地諮詢小組現地會勘記錄摘要表	.2-35

圖目錄

圖	1-1	工程地理位置1-	-2
圖	1-2	工程範圍	-4
圖	1-3	工程配置圖1-	-5
圖	1-4	標準斷面圖1-	-6
圖	2-1	工程計畫核定階段-環境概況2-	-3
圖	2-2	規劃設計階段環境概況2-	-4
圖	2-3	迴避措施-取消河道整理工項示意圖2-	-6
圖	2-4	生態關注區域圖與生態保育措施2-	-7
圖	2-5	施工中環境概況紀錄(1)2-	-9
圖	2-6	施工中環境概況紀錄(2)2-1	0
圖	2-7	施工中環境概況紀錄(3)2-1	1
圖	2-8	施工中環境概況紀錄(4)2-1	2
圖	2-9	完工後環境概況紀錄2-1	3
圖	2-10	本河段河岸上方為闊葉林植被2-1	4
圖	2-11	臺灣野豬足跡2-1	5
圖	2-12	導水路措施-執行情形2-2	24
圖	2-13	迴避河岸次生林措施執行情形2-2	25
圖	2-14	降低水陸域棲地間通行阻礙-執行情形2-2	26
圖	2-15	施工擾動範圍及天然石灘地保留情形2-2	28
圖	2-16	施工便道設置情形2-2	29
圖	2-17	本河段主、次流路分布情形2-3	31
圖	2-18	生態環境異常狀況處理流程2-3	32
圖	2-19	113年「中央管流域整體改善與調適計書」在地溝通現勘說明會第	游

理情形	2-3	33
圖 2-20 113 年「中央管	流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件在	地
諮詢小組討論會議辦理情	形2-3	35
圖 2-21 在地諮詢小組現	L地會勘辦理情形2-:	36

第一章 前言

1.1 計畫緣起與目的

因全球氣候變遷造成颱洪事件頻繁,卑南溪之河川型態以蜿蜒與辮狀河為主,常遇極端強降雨而溪水暴漲,挾帶大量泥沙及漂流木,造成河水溢淹或沖擊堤岸,以致堤防構造物毀損,致災風險提升。因此,為確保民眾生命財產安全,須透過工程手段來治理,以減輕致災風險,然而,河川之治理除防災減災外,仍須納入生態環境關懷,以降低工程對生態環境之衝擊。

緣此,為減輕水利工程對生態環境造成的負面影響,秉持生態保育、公民參與及資訊公開的原則,以積極創造優質的環境,行政院工程會前於106年4月25日函頒「公共工程生態檢核機制」在案(112年7月18日工程會函修正為公共工程生態檢核注意事項),水利署亦於112年4月12日函頒「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」。

本案依據「113-114年第八河川分署轄區生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)」契約辦理,依行政院公共工程委員會與經濟部水利署規定辦理,以及 112 年頒布之「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」指引,延續前階段生態檢核作業成果,持續針對「卑南溪廣原河段基礎改善工程」執行工程施工階段生態檢核作業。


本工程位置為卑南溪廣原河段,因歷年來河道遭受洪水流路變遷,坡 腳受水流衝擊造成土地流失,故基於河防安全,並考量生態友善,擬採低

度保護措施以護坦方式施作。本工程計畫於113年8月27日經水利署核定, 接續辦理工程規劃設計,以及辦理規劃設計階段生態檢核作業,並於 113 年12月31日至114年5月29日施工,及辦理施工階段生態檢核作業。

本計畫於上述工程施工期間執行現地勘查、棲地評估、物種補充調查、 生態保育措施執行狀況確認等工作,以減輕工程對環境生態之衝擊。

工程範圍與工程概要 1.2

本案之工作範圍為卑南溪廣原河段,位於臺東縣海端鄉,位於初來橋 上游河段,地理位置如圖1-1所示。本工程針對廣原堤段之河段設置護坦工, 設置蛇籠工 430 公尺及 15 頓混凝土塊 380 顆,以保護河岸,保障周邊居民 與農田安全。本工程之工程基本資料如表1-1,工程範圍如圖1-2,平面配置 圖及標準斷面圖如圖1-2~圖1-4。



(資料來源:國土規劃地理資訊圖台,https://nsp.tcd.gov.tw/ngis/)

圖 1-1 工程地理位置

表 1-1 工程基本資料

工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改善工程
工程緣由與目的	本工程位置為卑南溪廣原堤段河道,因歷年來河道遭受洪水流 路變遷,坡腳受水流衝擊造成土地流失,故基於河防安全,並 考量生態友善,擬採低度保護措施以護坦方式施作。
工程項目	 設置蛇籠工 430 公尺。 設置 15 頓混凝土塊 380 顆。
決標金額	14,910 仟元
工程核定時間	113 年 8 月 27 日
工程規劃設計辦理 期間	113年10月17日至113年11月11日
施工工期	113年12月31日至114年5月29日
主辦機關	經濟部水利署第八河川分署
設計單位	經濟部水利署第八河川分署
監造單位	經濟部水利署第八河川分署
施工廠商	東王營造有限公司
生態檢核團隊	駿昌工程顧問有限公司
工程地點	臺東縣海端鄉

卑南溪廣原河段基礎改善工程 施工階段生態檢核成果報告



圖 1-2 工程範圍

卑南溪廣原河段基礎改善工程 施工階段生態檢核成果報告




圖 1-3 工程配置圖




圖 1-4 標準斷面圖

1.3 工作項目

本案依「113-114年第八河川分署轄區生態檢核及民眾參與委託服務案 (開口合約)」契約所訂定之工作項目辦理,各項工作之執行則參照經濟部水 利署(2023)「河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」相關指引與規 範辦理,各項目工作方法簡述如表1-2。

本工程於113年12月31日開工,本團隊於114年2月24日接獲辦機關第八河川分署派工通知,啟動施工階段生態檢核作業作業。

本工程於 114 年 5 月 29 日完工,本計畫於完工後 20 日內完成施工階段生態檢核作業相關工作。本工程施工階段生態檢核作業費用共計 131,000 元整。

表 1-2 本案生態檢核辦理工作項目及工作方法

編號	項目	工作方法說明
1	現場勘查	施工期間現地勘查,瞭解生態環境狀況。
2	生態保全對象(物種)監測調查	於施工期間確認生態保全對象狀態,並提供生態保育建議。
3	棲地評估	以水利工程快速棲地評估方法瞭解的施工期 間環境棲地品質之差異。
4	生態保育措施抽查	定期現地確認生態保育措施執行狀況,提供改 善建議。
5	查核施工廠商自主 檢查表	自主檢查表由施工廠商委託之生態背景人員 填寫,本團隊依書面資料評估生態保全對象與 生態保育措施執行狀況提供建議。
6	施工階段生態檢核 表單	完成「公共工程生態檢核自評表」施工階段表單(含主表及附表)

第二章 執行成果

2.1 前階段生態檢核成果蒐集彙整

一、 工程生命週期生態檢核辦理之時序與重要記事

本工程前期計畫曾辦理工程計畫核定階段及規劃設計階段生態 檢核,本年度則依工程之施工期程辦理施工階段生態檢核,有關本工 程生命週期生態檢核辦理之時序與重要記事,彙整如表 2-1。

表 2-1 工程生命週期生態檢核辦理之時序與重要記事

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
辨理時間	辨理項目	重要記事		
113 年 3月11日~4月30日	工核生態檢核畫段核	本工程於工程計畫核定階段生態檢核辦理生態環境資料、關注環境團體名單及議題蒐集、現原則研擬等。 長眾參與訪談、工程影響評析、生態保育則研擬等。 依現地勘查評估,本河段施工範圍左岸之邊塊類、哺乳類等野生動物棲息環境,並應維持水以維養地。類之棲地。類定本工程生態保育原則:1.本案僅辦理護範圍。 2.禁止阻斷水路措施。 2.禁止阻斷水路措施。 3.禁止阻斷水路措施。 4. 工期經濟和與應限網數和 經過過期,與應限網數和 經過期,與應限網數和 經過期,與應限網數和 經過期,與應限網數和 是動物。 4. 工期過應限網劃和 是動物。 5. 施工便道應規劃和 是動物。 6. 施工便道應規劃和 是動範圍 是 一點,與應限網 是 一點,與應於工數之影響。 是 一點, 是 一數, 是 一, 是 一		
113 年 10 月 17 日 ~11 月 11	規劃設計階段生態	本工程於 113 年 10 月 17 日啟動規劃設計生態檢核作業,並於同 11 月 11 日辦理完成,辦理生態資料蒐集、現場勘查、棲地調查、棲地評估、物		

辨理時間	並	重要記事
辨 垤 时 间	辨理項目	里安记尹
日	檢核作業	種補充調查、生態關注區域圖繪製、生態保育措施
		研擬、擬訂施工階段生態檢核作業說明等作業。規
		劃設計階段綜整相關資料蒐集及評析成果,訂定
		之生態保育措施,說明如 2.1 節-三、生態保育措施
		說明。
114 年 2 月 24 日至 114 年 5 月 29 日	工程施工階段生態檢核作業	本工程於 113 年 12 月 31 日開工,本團隊於 114 年 2 月 24 日接獲辦機關第八河川分署派工通知,啟動施工階段生態檢核作業。本工程於 114 年 5 月 29 日完工,本計畫於完工後 20 日內完成施工階段生態檢核作業相關工作,施工期間辦理包含現地勘查、監測調查、生態保育措施執行情形確認、棲地評估等,成果詳見本報告書全文。

二、 前期調查紀錄摘要

本工程分別於前期 113 年辦理工程計畫核定及規劃設計階段生態 檢核作業,相關勘查及調查記錄摘要,說明如下。

本案於工程計畫核定階段,於 113 年 4 月 4 日曾辦理現地勘查, 紀錄生態環境現況。本河段河岸河床底質以礫石、卵石為主,有水流 經過之痕跡,但無地面水流;河道內紀錄有臺灣野豬之足印,以及臺 灣獼猴之殘骸,因本處鄰近淺山次生林與原始林,可能有淺山哺乳類 棲息,並經由本處至河道內飲水或覓食,同時亦紀錄有犬之足印,推 測可能有遊蕩犬頻繁於河道內活動。河岸坡面為鬆散之土砂及卵石組 成,坡腳有水流侵蝕崩落之現象,影響上方農耕地之安全,上方農耕 地邊緣植被主要為先驅喬灌木形成之次生林,以銀合歡、構樹、羅氏 鹽膚木等為主。另於同年 5 月 30 日補充調查,紀錄有約 50 隻三級保 育鳥類燕鴴於本河段活動,本處高灘砂礫地為燕鴴偏好之繁殖育雛地,



圖 2-1 工程計畫核定階段-環境概況

本計畫於規劃設計階段期間,113年10月23日再行辦理補充勘查,瞭解棲地變化狀況。該次勘查記錄,河岸植被、河道環境現況與前次差異不大,河床底質仍以礫石、卵石為主,亦有較大之塊石分布,另因9月30日至10月4日山陀兒颱風過境影響,卑南溪流域因降雨

量大,使溪水之水位升高,本工程護坦施作區域,於4月勘查時原為 無地表水狀態,本次勘查則有水流通過,且水流貼近河岸,有造成河 岸沖刷崩落的可能。



說明:河床底質以礫石、卵石為主,亦有 較大之塊石分布。



說明:河床底質以礫石、卵石為主,亦有 較大之塊石分布。



說明:受颱風降雨影響,護坦施作區域已 恢復水流,且水流逼近河岸。



說明:河岸有土石崩落的現象,形成落差 較低之通道,應為野生動物所利用之移動 路徑。

圖 2-2 規劃設計階段環境概況

三、 生態保育措施說明

本案於規劃設計階段,依據前述棲地調查及物種調查之結果,配合相關生態文獻資料分析,訂定生態保育措施,供後續施工依循辦理。相關生態影響評估及生態保育措施列表如表 2-2,生態保育措施平面圖如圖 2-4。

表 2-2 生態議題及生態保育措施

生態議題	生態影響預測	生態保育措施	策略
[關注棲地] 辮狀河流路	依據生態資料紀錄,本 河段有洄游性魚 蝦 別方布,如日本瓢	1. 本工程原規劃辦理河道整理, 然考量河道整理擾動範圍過 大,對於水域棲地衝擊較大, 且因本處為關山圳取水河段, 河道整理可能使既有辮狀流 路改動而造成下游斷流之風 險,故經評估並參酌專家建議 後,取消河道整理,僅針對河 岸坡腳處施作護坦,迴避本河 段主流路及天然高灘地環境。 (本措施示意圖如圖 2-3)	迴避
[關注物種] 日本瓢鰭鰕虎 高身白甲魚 大和沼蝦等蝦蟹 類	物種,水域環境息外 種,水域環境息外 種,水域環 樓, 基 樓, 基 整 經 報 類 類 動 。 所 題 。 所 題 。 。 。 所 題 。 。 。 。 。 。 。 。 。	2. 縮小工程量體,依據第八河川 分署提供之影像資料,工區上 游隘口處以上左岸地質較堅 硬(應為岩盤),受溪水沖刷之 影響不大,建議此處不設護 坦,縮小對水域棲地之影響, 若仍有保護之需求,建議以布 設大塊石之方式進行保護。	縮小
	· 操。	3. 禁止阻斷水路之連續性,若開工前施工區域有水路經過,應做導水路措施。 4. 若需越過水路則應設置鋼板或涵管等過水路面,避免機具	減輕減輕
[關注棲地] 河岸闊葉林植被 [關注物種] 鳥頭翁、環頸雉 等河畔鳥類; 冠鷲等猛禽	河岸闊葉林植被,為鳥類棲息活動範圍,護坦施作可能對植被造成影響,可能對上述野生動物造成衝擊。	直接進入水域。 護坦施作,應迴避河岸喬灌木植被,避免剷除植被。	迴避
[關注棲地] 河岸崩塌地 [關注物種] 食蟹獴、台灣野 豬、台灣獼猴等 淺山哺乳類	河岸崩塌處為中大型 哺乳類動物可能的通 道,可能受到構造物阻 擋。	本河岸主要崩塌處,以填塊石方 式與蛇籠頂端連接,降低落差以 保留野生動物通過之路徑。	減輕
[關注物種] 燕鴴	本工程範圍內之高灘地可能為夏候烏燕鴴	1. 工期優先迴避燕鴴繁殖期 4-8 月期間。	迴避
	偏好之繁殖環境,其繁	2. 工期若無法迴避燕鴴繁殖季	減輕

生態議題	生態影響預測	生態保育措施	策略
	殖期大約為4至8月期	節,則應訂定迴避與減輕措	
	間,若本工程造成大面	施,原則如下:	
	積高灘地之擾動,可能	(1) 應限縮施工擾動範圍,除	
	對其繁殖育雛造成影	了護坦施作區域及必要之	
	響。	施工便道等臨時設施外,	
		其餘高灘地應避免干擾。	
		(2) 若施工期間發現燕鴴於施	
		工範圍內活動,應通知生	
		態團隊到場指認並確定其	
		巢位分布,以警示带圈圍	
		避免施工干擾。	
[工程管理議題]	除上述關注物種與棲	施工便道應規劃利用既有水防道	
以降低施工行為	地,工區範圍與周邊仍	施工使	減輕
對棲地之干擾至	有其他生物棲息,應盡	始及保路之同鄉地, 减輕到小域 與植被之影響。	风鸭
最小為原則	量減少工程干擾。	兴恒仅~必音。	



圖 2-3 迴避措施-取消河道整理工項示意圖

卑南溪廣原河段基礎改善工程 施工階段生態檢核成果報告




圖 2-4 生態關注區域圖與生態保育措施


2.2 現地勘查

本工程於 113 年 12 月 31 日開工,本團隊於 114 年 2 月 24 日主辦機關發文派工啟動施工階段生態檢核後,於施工期間陸續辦理施工階段現地勘查,瞭解棲地環境之變化。本工區於 114 年 2 月 27 日、4 月 6 日、4 月 19日、5 月 15 日進行施工中現地勘查,並於 5 月 27 日所有工項完成後進行確認勘查。各次現勘影像紀錄如圖 2-5 至圖 2-9。

經歷次現地勘查,與 113 年 4、10 月計畫核定階段及規劃設計階段之環境(如圖 2-1、圖 2-2)比較,整體河道環境有較大之改變,原於 113 年 10 月期間,因多次颱風豪雨影響,卑南溪溪水高漲,形成一股流路緊貼左岸流過,然於 114 年起開始施工後,因整體水位下降,河岸護坦施作處已無水流,呈裸露狀態,施工單位利用該範圍之裸露灘地做為施工便道;河岸上方之既有闊葉林植被,則因位於工程區域外,且無相關臨時性設施影響,植被狀況仍維持良好。

本河段施工期間僅有一股流量較大之主流路,經由本工區河段河心處流過,並流向下游右岸關山圳之取水口處;另於本工區下游塊石篩選區域範圍(篩選塊石用於本工程蛇籠等工項施作),有流量較小的流路形成,為避免塊石篩選作業阻斷此流路,於此處進行導水路措施,維持該流路暢通。

原於 113 年 5 月計畫核定階段期間,本河段曾紀錄有約 50 隻次燕鴴(三級保育類),但於本年施工期間 2~4 月間,因尚未進入燕鴴繁殖季節,未發現其於工程區域內活動,而於 5 月 27 日工程工項完成後,則記錄有零星燕鴴於本河段上空飛翔。另於施工期間紀錄有其他鳥類如白鶺鴒、鳥頭翁等於高灘地或河岸植被活動,以及於工區上游處高灘地紀錄有臺灣野豬之足跡。



影像紀錄位置



位置:護坦施作區域下游處,如上圖之A。 說明:河岸護坦施作處已無水流,呈裸露 狀態,施工單位利用該範圍之裸露灘地做 為施工便道。



位置:護坦施作區域上游處,如上圖之B。 說明:河岸上方之既有闊葉林植被,仍維持 良好,本處河岸記錄有台灣野豬之足跡。




位置:塊石篩選區,如上圖之〇。 說明:本工區下游塊石篩選區域,篩選之 塊石暫置於高灘地,後續運送至護坦施作 區利用。



位置:塊石篩選區導水路,如上圖之①。 說明:塊石篩選區執行導水路措施,避免水 路阻斷。

(紀錄日期:114年2月27日)

圖 2-5 施工中環境概況紀錄(1)



影像紀錄位置



位置:護坦施作區域下游處,如上圖之A。 說明:河岸護坦施作處已無水流,呈裸露 狀態,施工單位利用該範圍之裸露灘地做 為施工便道,河岸上方闊葉林植被完好



位置:護坦施作區域上游處,如上圖之图。 說明:河岸上方之既有闊葉林植被,仍維 持良好。




位置:工區下游施工便道,如上圖之〇。 說明:工區下游處利用既有丁壩前方之裸 露灘地做為施工便道,河岸植被未受影響。 114.04.06

位置:工區河段辮狀流路,如上圖之①。 說明:本河段主流路經河心處流過,流向 關山圳進水口,塊石篩選區之次流路則執 行導水路措施,避免水路阻斷。

(紀錄日期:114年4月6日)

圖 2-6 施工中環境概況紀錄(2)



影像紀錄位置



位置:護坦施作區域下游處,如上圖之A。 說明:本段河岸上方為農耕地,且有一處 明顯之崩塌地,可能為淺山闊葉林哺乳類 動物移動至河道內覓食飲水之路徑。




位置:護坦施作區域中游處,如上圖之®。 說明:本段河岸為峭壁環境,上方為闊葉 林植被,未受本工程影響。



位置:護坦施作區域中游處,如上圖之〇。 說明:本處河岸闊葉林植被密度較高,植 被未受工程影響。 加置:下游處塊石篩選區,如上圖之**②**。 說明:塊石篩選區之次流路執行導水路措施,避免水路阻斷。

(紀錄日期:113年4月19日)

圖 2-7 施工中環境概況紀錄(3)



影像紀錄位置



位置:護坦施作區域下游處,如上圖之A。 說明:本段河岸崩塌地可能為淺山闊葉林 哺乳類動物移動至河道之路徑,故本工程 於蛇籠及崩塌山壁銜接處鋪設塊石降低落 差。



位置:護坦施作區域中游處,如上圖之®。 說明:本段河岸為峭壁環境,上方為闊葉 林植被,未受本工程影響。




位置:護坦施作區域中游處,如上圖之◎。 說明:本處河岸已開始佈設異型塊,河岸 上方闊葉林植被未受工程影響。 114.05.15

位置:下游處塊石篩選區,如上圖之①。 說明:塊石篩選區之次流路執行導水路措施,避免水路阻斷。

(紀錄日期:114年5月15日)

圖 2-8 施工中環境概況紀錄(4)



影像紀錄位置



位置:護坦施作區域下游處,如上圖之A。 說明:本段河岸已布設異型塊,石籠及崩 塌山壁銜接處鋪設塊石降低落差。



位置:護坦施作區域中游處,如上圖之®。 說明:本段河岸已布設異型塊,上方為闊 葉林植被,未受本工程影響。



位置:護坦施作區域中游處,如上圖之◎。 說明:本處河岸已佈設異型塊,河岸上方 闊葉林植被未受工程影響。



位置:下游處塊石篩選區,如上圖之①。 說明:本工區下游塊石篩選區水路維持暢 通,未受阻斷。

(紀錄日期:114年5月27日)

圖 2-9 完工後環境概況紀錄

2.3 物種監測調查

本計畫於間各次現地勘查時,一併進行物種監測調查,以穿越線法於施 工範圍及周邊進行調查,施工期間物種概況說明如後。

於歷次現勘發現,本河段河岸為闊葉林植被(如**圖2-10**),主要為先驅植被如銀合歡、構樹、羅氏鹽膚木、大黍等。

於高灘地常紀錄有白鶺鴒活動,緩水域則記錄小白鷺、花嘴鴨等,及猛禽大冠鷲於遠處淺山上空盤旋,其中於5月期間紀錄有零星燕鴴於本河段上空飛翔;另於本工區上游鄰水處紀錄有台灣野豬之足跡。

本工程施工期間所紀錄之物種,詳如表2-3。



圖 2-10 本河段河岸上方為闊葉林植被



圖 2-11 臺灣野豬足跡

表 2-3 施工期間勘查物種紀錄

1.動物						
中文科名	中文名	學名	屬性 (代號)	野生動 植物保 育等級 (代號)	紅皮書 等級 (代號)	本案關注物種
豬科	臺灣野豬	Sus scrofa	1			■是 □否
燕鴴科	燕鴴	Glareola maldivarum	1	III		■是 □否
鷹科	大冠鷲	Spilornis cheela	1	II		■是 □否
鵯科	鳥頭翁	Pycnonotus taivanus	2	II	NT	■是 □否
雁鴨科	花嘴鴨	Anas zonorhyncha	1			□是 ■否
鷺科	小白鷺	Egretta garzetta	1			□是 ■否
鶺鴒科	白鶺鴒	Motacilla alba	1			□是 ■否
2.植物						•
中文科名	中文名	學名	屬性 (代號)	野生動 植等線 (代號)	紅皮書 等級 (代號)	本案關注物種
禾本科	象草	Pennisetum purpureum Schuma ch.	3			□是 ■否
禾本科	大黍	Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	3			□是 ■否

禾本科	甜根子草	Saccharum spontaneum L.	1	□是 ■否
西番蓮科	毛西番蓮	Passiflora foetida L.	3	□是 ■否
豆科	相思樹	Acacia confusa Merr.	1	□是■否
豆科	銀合歡	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	3	□是
桑科	構樹	Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.	1	□是
菊科	大花咸豐草	Bidens pilosa var. radiata (Sch.Bip.) Sherff	3	□是■否
楝科	苦楝	Melia azedarach L.	1	□是■否
漆樹科	羅氏鹽膚木	Rhus chinensis var. roxburghii (DC.) Rehder	1	□是 ■否

*代號說明:

- 1. 屬性:1.原生(非特有),2.特有,3.外來
- 2. 野生動植物保育等級:I瀕臨絕種,II珍貴稀有,III其他應保育。
- 3. 紅皮書等級:NT接近受脅, VU易危, EN瀕危, CR極危, DD資料不足, -未經評估

2.4 棲地評估

本工程所在溪流環境為辮狀河,依據「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」之建議,本工程採用水利署「快速棲地生態評估」方法進行棲地評估作業,本評估方法之評估因子依河川棲地生態結構,分為物理性(水域型態多樣性、水域廊道連續性、水陸域過渡帶、溪濱廊道連續性、底質多樣性)、化學性(水質)、生物性(水生動物豐多度、水域生產者)等。本評估方法之各項因子與評估分數意義說明如表 2-4。

本工程快速棲地生態評估表詳如**附錄一**,評估結果摘述如表 2-5。本案於 113 年 10 月 23 日辦理規劃設計階段棲地評估,整體而言,施工前本河段因尚未設置人工構造物,河床底質及水域棲地型態多元,水域縱向棲地連續性未受阻,目視水質無異狀,紀錄有原生種魚類何氏棘魞、高身白甲魚等,河岸為闊葉林環境,提供野生動物棲息利用空間,整體棲地品質優良。

於 114 年 4 月 19 日及 5 月 27 日分別辦理施工階段及完工階段棲地評

估,因受工程影響,相較於規劃設計階段,整體棲地品質低,主要受影響的棲地因子為「水域廊道連續性」、「水陸域過渡帶」及「溪濱廊道連續性」等。

在「水域廊道連續性」方面,雖然主流路因在工區外,未受工程影響,但下游塊石篩選區之次流路為避免水路阻斷,施工廠商執行導水路措施,受工程影響,但廊道連續性未遭受阻斷;在「水陸域過渡帶」及「溪濱廊道連續性」方面,本工程護坦施作區於施工前原為自然高灘地,施工後已施作蛇籠並佈設異型塊,且完工後尚無植被,影響水陸域廊道連接性,可能造成野生動物於水陸域棲地間移動之阻礙,綜合評分下,整體棲地品質因工程施工而降低。

表2-4 水利工程快速棲地評估因子及評分說明

類別		評估因子評分標準					
	水域型 態多様 性	 淺流、淺瀬、深流、深潭、岸邊緩流等水域型態出現種類:□水域型態出現4種以上:10分 □水域型態出現3種:6分 □水域型態出現2種:3分 □水域型態出現1種:1分 □同上,且水道受人工建造物限制,水流無自然擺盪之機會:0分 					
水的 特性	水域廊 道連續 性	水域廊道狀態: □仍維持自然狀態:10分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯呈穩定狀態:6分□受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達穩定狀態:3分□廊道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分 □同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分					
	水質	濁度太高、味道有異味、優養情形(水表有浮藻類)等水質指標是否異常: □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 □水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □水質指標有任一項出現異常:3分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分					
水陸域		水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率:					
過渡帶		□在目標河段內,灘地裸露面積比率小於 25%:5 分					
及底質	過渡帶	□在目標河段內,灘地裸露面積比率介於 25%-75%:3 分					
特性		□在目標河段內,灘地裸露面積比率大於 75%:1分					

類別		評估因子評分標準						
		□在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 控制水路的兩側結構物及植物組成: 0~5分。結構物偏向多孔隙構造(如乾砌石等)分數越高,表面越光滑(如造型模板等)則分數越低;植物組成越多元且多層次分數越高,反之分數越低。						
	溪濱廊 道連續	溪濱麻道自然程度: □仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於30%麻道連接性遭阻斷:6分□具人工構造物或其他護岸及植栽工程,30%~60%麻道連接性遭阻斷:3分□大於60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分□同上,且為人工構造物表面很光滑:0分						
	底質多 樣性	被細沉積砂土覆蓋之面積比例: □面積比例小於 25%:10 分 □面積比例介於 25%~50%:6 分 □面積比例介於 50%~75%:3 分 □面積比例大於 75%:1 分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積>1/5 水道底面積:0分						
生態	物豐多 度(原生	看到或聽到哪些種類的生物: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種:7分 □生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物 □台灣石鮒或田蚌:上述分數再+3分						
特性	水域生產者	水的顏色: □水呈現藍色且透明度高:10分 □水呈現黃色:6分 □水呈現綠色:3分 □水呈現其他色:1分 □水呈現其他色出透明度低:0分						
總分	品質	說明						
80 ~ 60	優	河川棲地生態大致維持自然狀態,其環境架構及生態 功能皆保持完整。						
59 ~ 40	良	有部分遭受干擾,但河川棲地生態仍可維持基本架構及功能。						
39 ~ 20	差	河川棲地生態少部分架構及功能因遭受干擾而缺損。						
19 ~ 0	劣	河川棲地生態受到嚴重干擾,無法維持基本架構功能。						

(資料來源:經濟部水利署水利規劃試驗所(2013)「棲地生態資訊整合應用於水利工程生態檢核與河川棲地保育措施(3/3)」)

卑南溪廣原河段基礎改善工程

表2-5 快速棲地評估結果

*= 7.1	評估項目	規劃設計階段(113.10.23)		施工階段(114.04.19)		完工階段(114.05.27)	
類別		評分	評估說明	評分	評估說明	評分	評估說明
水的特性	(A) 水域型態 多樣性 (B) 水域廊道 連續性	10	工程範圍河段目前為自 然辯狀河之樣態, 可見 淺流、等多元水域型態。 工程範圍河段仍維持自 然狀態, 尚未受。 工程範圍河段仍維持自 然狀影響連續性。	10 <mark>6</mark>	目前河岸水位已下降,護坦施作區 已無水路經過,僅有一股流量較大 之主流路,經由本工區河段河流處 流過,及下游處有流量較小的流路 形成,可見淺流、淺瀨、深流、岸 邊緩流等水域型態。 下游塊石篩選區之次流路執行等 水路措施,避免水路阻斷,雖受工 程影響,但廊道連續性未遭受阻 斷,主流河道則未受影響呈穩定狀	10 6	目前河岸水位已下降,護坦施作 區已無水路經過,僅有一股流量 較大之主流路,經由本工區河段 河心處流過,及下游處有流量較 小的流路形成,可見淺流、淺瀬、 深流、岸邊緩流等水域型態。 下游塊石篩選區之次流路執, 等水路措施,避免水路阻斷, 受工程影響,但廊道連續性未遭 受阻斷,主流河道則未受影響呈
	(C)水質 小計	6 26	目視水質無異常,河道流速緩慢且坡降平緩。	6 22	態。 目視水質無異常,河道流速緩慢且坡降平緩。	6 22	穩定狀態。 目視水質無異常,河道流速緩慢 且坡降平緩。
水陸域 過渡帶 及底質 特性	(D) 水 陸 域 過 渡帶	8	工程範圍水路左岸目前為天然河岸,無構造物,植被為喬、灌木組成為闊葉林環境,右岸則為大面積礫石高灘地,整體灘地裸露面積約為50%左右。	3	水路左岸護坦施作區已施作蛇籠, 並無種植植栽,於河岸上方則為次 生林,未受工程影響;右岸則為維 持大面積礫石高灘地自然狀態。	3	水路左岸目前已施作蛇籠,並佈設3排異型塊,目前尚無無植栽覆蓋,於河岸上方原有之次生林則未受工程影響。右岸則為維持大面積礫石高灘地自然狀態。
	(E)溪濱廊道連續性	10	工程範圍目前濱溪帶廊 道仍維持自然狀態,河岸植被為喬、灌木組成	3	左岸河岸正施作蛇籠構造物,已由 自然狀態轉變為人工構造物,影響 水陸域廊道連接性。	3	左岸河岸正施作護坦構造物(蛇 籠及異型塊),已由自然狀態轉變 為人工構造物,影響水陸域廊道 連接性。

			為闊葉林環境,尚無人				
			為構造物影響。				
			目前河床具有多元之底	10		l _s	目前河床具有多元之底質,佈有
			質,佈有圓石、卵石、礫		目前河床具有多元之底質,佈有圓石、卵石、礫石等。此處細沉積砂		圓石、卵石、礫石等。此處細沉
	(F)底質多樣性	10	石等。此處細沉積砂土				積砂土之量體較少,底質被細沉
	(1)心貝夕你汪	10	之量體較少,底質被細		土之量體較少,底質被細沉積砂土	10	積砂土覆蓋之面積比例大約為
			沉積砂土覆蓋之面積比		覆蓋之面積比例大約為 5~10%。		5~10%。
			例大約為 5~10%。				J~10% °
	小計	28		16		16	
			水域調查紀錄有原生種				
			魚類何氏棘魞、高身白	4			
			甲魚,西部外來種臺灣		前期調查有原生種魚類何氏棘魞、		前期調查有原生種魚類何氏棘
	(G)水生動物豐多度(原生or外來)		石鱈、粗首馬口鱲、明潭		高身白甲魚,西部外來種臺灣石		魞、高身白甲魚,西部外來種臺
			吻鰕虎,原生種爬蟲類		續、粗首馬口鱲、明潭吻鰕虎,原	4	灣石驞、粗首馬口鱲、明潭吻鰕
			中華鱉等。生物種類出		生種爬蟲類中華鱉等。		虎,原生種爬蟲類中華鱉等。
性			現三類以上,但少部分		工作工作 () () () () () () () () () (// / 工作/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			3. カリス カリス カリス カリス カリス カリス かんしょう はんしょう かんしょう はんしょう はんしょく はんしん はんしょく はんしょく はんしょく はんしょく はんしょ はんしょく はんしょく はんしょ はんしょ はんしょ はんしん はんしん はんしん はんしん はんしん				
					口兰土法小比上双口生故话吧。		ロゲンスをはしなりまれる四
	(H) 水域生產	10	目前主流水域大致呈清	10	目前主流水域大致呈清澈透明。	10	目前主流水域大致呈清澈透明。
	者		澈透明。				
	小計	14		14		14	
	總和						
			河川棲地生態大致維持		目前棲地品質屬「良」,有部分遭		目前棲地品質屬「良」,有部分
		68	自然狀態,其環境架構	52	受干擾,但河川棲地生態仍可維持	52	遭受干擾,但河川棲地生態仍可
			及生態 功能皆保持完		基本架構及功能。		維持基本架構及功能。
			整。				
	,		自然狀態,其環境架構 及生態 功能皆保持完		受干擾,但河川棲地生態仍可維持		遭受干擾,但河川棲地生態

2.5 查核施工廠商自主檢查表與生態保育措施抽查

本工程之生態保育措施自主檢查表由施工廠商所委託之生態背景人員 查填(如附錄二-表C-04),勾選相對應之執行成果,並由本團隊進行檢視,以 確認生態保育措施確實執行,本團隊亦於施工期間不定期抽查生態保育措 施執行狀況,瞭解各措施是否達到預期之目標,並提供相關生態保育建議予 施工廠商參酌。

本計畫彙整本工程生態保育措施落實情形一覽表,如表2-6,而各項生 態保育措施詳細執行情形,分述如後。

表2-6 生態保育措施一覽表及落實情形摘要

生態議題	生態影響預測	生態保育措施	落實情形摘要
生態議議注河 物緒 身和蝦油路 人名英格兰 电影响 电影响 电影响 电影响 电影响 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1. 本工程原規劃辦理河道整理,然考量河道整理擾動範圍過大,對於水域棲地衝擊較大,故經評估並參酌專家建議後,取消岸坡河道整理,僅針對河岸坡腳處施作護坦,迴避本河段主流路及天然高灘地環境。 2. 縮小工程量體,依據第八	本工程於規劃設計階段即取消河道整理規劃,採低度保護措施,僅以護坦方式施作,盡量縮小影響水域範圍(詳如圖 2-3)。
		河川分署提供之影像資料,工區上游隘口處以上 左岸地質較堅硬(為岩盤), 受溪水沖刷之影響不大, 建議此處不設護坦,結 對水域棲地之影響,若仍 有保護之需求,建議以布 設大塊石之方式進行保 護。	本工程設計護坦長度 僅到隘口頂端,未再 向上游延伸,設計詳 如設計圖說配置圖, 圖 1-3,實際設置情形 詳如圖 2-13。
		3. 禁止阻斷水路之連續性, 若開工前施工區域有水路 經過,應做導水路措施。	護坦施作區施工期間已無水流經過;下游塊石篩選區周邊之流 路則確實執行導水 路,避免阻斷水流。

生態議題	生態影響預測	生態保育措施	落實情形摘要
		 若需越過水路則應設置鋼板或涵管等過水路面,避免機具直接進入水域。 	護坦施作區施工期間已無大流量水流經過,僅有淺水漥,故無架設過水涵管需求。
[關於] [關與] [關與] [關與] [關與] [關與] [關與] [關] [關	河被 為 為 關 葉 林 棲 息 團 縣 本 縣 大 縣 縣 數 範 聞 前 能 影 響 , 的 造 成 影 擊 野 些 成 衝 數 物 造 成 衝 擊 野 擊 。	護坦施作,應迴避河岸喬灌木 植被,避免剷除植被。	河岸上方之闊葉林植 被施工期間未受工程 影響。
[關註數 類 開注 關	河岸崩塌處為 處	本河岸主要崩塌處,以填塊石 方式與蛇籠頂端連接,降低落 差以保留野生動物通過之路 徑。	本工程蛇籠頂端與河 岸崩壁處確實以塊石 填補,降低落差。
	本工程範圍內	 工期優先迴避燕鴴繁殖期 4-8月期間。 	本工程工期為 1~5 月,後期後半段時間 與燕鴴繁殖期重疊, 無法迴避。
[關注物種] 燕鴴	之為偏境約間成地對造高夏好,為,若百擾繁殖 8 工積,類繁響地鳥繁殖 8 工積,預響的燕殖期月程高可育。	 工期若無法迴避燕鴴繁殖季節,則應訂定即下: (1)應限施工擾動範圍, 經費地施工擾動範圍, 經費之於,其餘過一次,其餘過一次,其餘過一次,其餘過一次,其餘過一次,其餘過一次,其十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	(1) 本於保自環等用於紀個飛內發生左右高,生 所為 所為 所為 的 是 所 是 的 是 是 的 是 是 的 是 是 的 是 的 是 是 的 是 的
[工程管理議 題] 以降低施工 行為對擾至 之十續原則	除上述關注物 種與棲地,工區 範圍與問題 有其他生物 息,應盡量減少 工程干擾。	施工便道應規劃利用既有水 防道路及裸露之高灘地,減輕 對水域與植被之影響。	本工程河道內以裸露 高灘地做為施工便 道,河道外則利用既 有水防道路。

本計畫於本工區進行現地勘查時,同步辦理生態保育措施抽查,於114年2月27日、4月6日、4月19日、5月15日、5月27日等時間辦理,相關生態保育措施執行情形確認說明如下。

一、避免阻斷既有流路

本河段主流路自河心處流過,本工程左岸護坦施作區,於施工期間 已無水流經過,故無需辦理導水路措施,而下游塊石篩選區,因有水量 較小的流路經過,因此本工程施工廠商於施作前,先進行原水路導流, 將水路導離塊石篩選區,並設臨時擋水土堤,使水路遠離工程施作範圍 維,維持河川縱向連續性,避免工程行為造成水質混濁。

水路導流後,水域型態主要為緩流水域,施工期間接水路維持暢通, 未有斷流之情形發生。本措施執行情形影像紀錄詳如圖2-12。

二、迴避河岸闊葉林植被

於計畫核定及規劃設計階段勘查發現,本工程施工範圍河岸(左岸) 為次生闊葉林環境,主要為先驅喬灌木形成之次生林,以銀合歡、構樹、 羅氏鹽膚木等為主,且於河岸高灘地記錄有臺灣野豬之足印及臺灣獼 猴之殘骸等哺乳類活動痕跡,推測本處次生林應為淺山哺乳類之棲息 環境或移動路徑,因此訂定迴避策略,保留此處林地供野生動物利用。

經檢視工程設計圖說(圖說詳如圖1-3),所規劃之護坦工配置範圍僅局限於既有河道內高灘地,未涉及左岸次生林範圍。於施工期間現場檢視,施工機具確實僅於河道內裸露地進行開挖,左岸次生林未受影響,保留狀況良好,執行狀況記錄詳如圖2-13。



說明:將水路導離施土石篩選區施作區域, 導流後之水路水流平緩,水域棲地型態單 一,以緩流為主。



說明:導水路後,設臨時擋水土堤,維持河 川縱向連續性,並避免工程行為造成水質混 濁。




圖 2-12 導水路措施-執行情形



說明:工程施工後,針對護坦施作區進行開 挖,工區中下游處河岸上方次生林仍保留, 未受影響。



說明:施工期間工區上游處河岸上方次生林 仍保留,未受影響;此外護坦設置長度僅至 上游隘口處頂端,未再向上游延伸。



說明:施工期間,工區中下游處河岸次生闊葉林植被仍保留完整。



說明:施工期間,工區上游處河岸次生闊葉林植被仍保留完整;此外,護坦設置 長度僅至上游隘口處頂端,未再向上游延伸。

圖 2-13 迴避河岸次生林措施執行情形

三、降低水陸域棲地間通行阻礙

本工程於前階段勘查,於高灘地記錄有臺灣野豬之足印及臺灣獼猴之殘骸等哺乳類活動痕跡,亦於施工期間記錄有臺灣野豬之足印,推 測本處淺山哺乳類動物應會利用河岸崩塌地等落差較低處作為移動路徑(如圖2-2),往返水陸域棲地。

而本處施作護坦後,可能於河岸造成較大的落差,使野生動物不易 通過,故本工程於蛇籠頂端銜接山壁處填塊石,以降低落差,期可維持 動物通行的功能,而本工程布設異型塊以非密集排列方式,各個異型塊 保留1~2m之空隙,應可提供中小型哺乳類通過,施作狀況如**圖2-14**。




說明:施工起點處鋪設塊石形成緩坡,有利 動物通行。



說明:施工終點處鋪設塊石形成緩坡,有 利動物通行。



說明:護坦蛇籠頂端銜接山壁處,填塊石降 地落差,降低動物通行阻礙。



說明:各個異型塊間保留 1~2m 寬之空隙, 應可供中小哺乳類通過。

圖2-14 降低水陸域棲地間通行阻礙-執行情形

四、減輕對高灘地鳥類燕鴴之影響

依據前期調查紀錄,本河段裸露高灘地曾紀錄有保育類夏候鳥燕 鴴活動,燕鴴偏好利用裸露石灘地繁殖育離,其繁殖期之高峰大約落在每年4~8月,本工程實際工期為1~5月,施工後期與燕鴴繁殖期重疊,無法完全迴避,然本工程施工擾動範圍僅侷限於本河段主流路之左岸,主流路右岸尚保留天然石灘地,可供燕鴴利用。施工擾動範圍及天然石灘地保留情形,如圖2-15。

本計畫於施工期間進行觀察,1~4月間現地勘查,尚未紀錄有燕鴴 於本河段活動,於5月期間勘查,則紀錄有零星燕鴴個體於離本工區 尚遠處飛翔,但未於本工區內發現燕鴴或其巢位,推測可能因工區內施 工機具擾動較頻繁,故未進入工區活動,主要於工區外較大面積未受工 程擾動之石灘地活動。




說明:工區上游處施工擾動範圍及天然石灘地保留情形。



圖2-15 施工擾動範圍及天然石灘地保留情形

五、施工便道利用裸露灘地

為減輕施工對水域與河岸植被之影響,本工程規劃於河道內沿裸露高灘地設置施工便道,河道外便道則利用既有水防道路。有關本工程施工便道設置情形詳如圖2-16。



施工運輸便設置路線



說明:堤內利用水防道路做為施工便道,並 於河道出入口處設置洗車台。



說明:堤外施工便道沿裸露灘地設置。



說明:塊石篩選區及護坦施作區之間之運輸 便道沿裸露灘地設置。



說明:護坦施作區內利用裸露灘地作為便 道。

圖2-16 施工便道設置情形

2.6 相關衍伸議題與建議

依據本工程施工期間之現地勘查,以及生態保育措施執行情形結果,於 水域棲地空間保全議題上,提出相關建議,供主辦機關後續維護管理作業或 往後其他同性質之工程參酌。

本工程僅進行河岸護坦工設置,未另外再辦理河道整理作業,故對於河道擾動範圍僅限於主流路左岸,右岸仍維持自然狀態,且未對主流路進行干擾,此處水域棲地樣態多元,如淺賴、緩流等空間分布,除提供水域生物棲地空間外,亦吸引鳥類於河岸活動聚集。建議後續維護管理作業,如河道整理或疏濬等作業,或本處若有其他河防構造物改善工程等,應保留上述水域棲地空間,避免造成過大擾動,以減輕對水陸域生物之影響。

而此處河段因配合關山圳取水作業,主流路大部分水量流進關山圳取水口,僅存水量較小之次流路流向下游,為本河段重要之生態基流量,故未來本河段若有其他維護管理或治理工程,應確保次流路之水量,並確保其暢通,以避免下游河段乾枯,減輕對水域生物之影響。本處流路狀況如**圖2-17**。




圖2-17 本河段主、次流路分布情形

2.7 生態環境異常狀況處理

本工程依據主辦機關之需求,訂定生態環境異常狀況處理機制。若施工人員、監造單位、生態團隊等相關人員於施工中發現環境異常狀況,生態異常狀態樣態包含生態保全對象異常或消失、發現大量關注物種、動物大量死亡、生態保育措施未確實執行,或民眾提出生態環境疑義等,應立即通報工地負責人、工程監造及主辦機關第八河川分署,工程暫停施作並拍照紀錄異常情形,由工程主辦機關邀集相關人員與專家委員共同現勘釐清議題,及討論決定改善措施後,督促施工廠商進行改善,並由生態團隊協助追蹤改善處理之情形,直至異常狀況處理完成,始可恢復施工,後續由生態團隊記錄環境生態異常狀況處理歷程,供主辦單位備查。環境生態異常狀況處理作業流程如圖 2-18。

本工程施工期間未發生生態環境異常狀況,故無相關紀錄。



(資料來源:經濟部水利署(2023),經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊)

圖 2-18 生態環境異常狀況處理流程

2.8 歷次民眾參與紀錄

本工程於工程生命週期各階段,辦理多次民眾參與溝通活動,包含陳 情人訪談、民眾參與會勘、在地諮詢小組會議等,歷次溝通活動成果分述如 下。

一、陳情人訪談

本計畫於113年4月4日拜訪陳情人,瞭解陳情人對於本工程之相關意見,該陳情人為本工程預計施作位置上方農地之地主,因本處坡腳遭溪水淘刷崩落,影響其農地之安全。該陳情人表示,本處坡腳淘刷嚴重,期望可藉此工程將溪水導向河心,水流遠離河岸,減輕沖刷侵蝕。

二、民眾參與會勘

113年5月8日,由主辦機關第八河川分署邀集水利署、生態檢核團隊及在地居民等,辦理113年「中央管流域整體改善與調適計畫」在地溝通現勘說明會,針對本工程規劃進行說明,並蒐集相關意見。

本次會勘在地居民表達對於本工程之需求,希望透過本工程可減 緩本處河岸之侵蝕,保障民眾土地之安全,水利署代表亦認為本處確實 受洪水淘刷嚴重須保護,支持辦理此工程。相關辦理情形如**圖2-19**。



圖 2-19 113 年「中央管流域整體改善與調適計畫」在地溝通現勘說明會 辦理情形

三、在地諮詢小組會議

113年5月15日由主辦機關第八河川分署邀集在地諮詢小組委員,針對113年「中央管流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件進行討論,會議情形如圖2-20。其中針對本工程之重要生態意見摘述如表2-7。

表 2-7 113 年「中央管流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件在地 諮詢小組會議記錄摘要表

經濟部水利署第八河川分署 113 年「中央管流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件在地諮詢小組討論會議

會議時間:113年5月15日10時

會議地點:第八河川分署二樓會議室

意見內容摘要	處理情形回覆
鳥類(燕鴴)繁殖季應做迴避或減	
輕,生態團隊在施工期間應追蹤	本工程後續將評估工期迴避燕鴴繁殖季,
管理,提醒工地垃圾處理避免物	並限縮工程擾動範圍,減輕影響。有關工
種誤食及汙染,生態保育四大原	地環境衛生,將督促施工廠商落實。
則應落實。	
初來橋以上是臺東縣政府新武呂	為減輕對水域的干擾,本案已取消辦理河
溪魚類保護區,八河分署應特別	道整理作業,僅針對河岸設置護坦保護。
注重。	担定连作某,催到到門戶改且暖坦休暖。
農水署於本河段取水,把新武呂	
溪下來的水幾乎都攔往關山大	
圳,若於此辦理河道整理,可能更	本案已取消辦理河道整理作業,僅針對河
使所有溪水都流進關山大圳,造	岸設置護坦保護。
成本處斷流情形更加嚴重,嚴重	
衝擊水域生態。	



圖 2-20 113 年「中央管流域整體改善與調適計畫」期中增辦工程案件在 地諮詢小組討論會議辦理情形

四、在地諮詢小組會勘

113年6月28日由主辦機關第八河川分署邀集在地諮詢小組委員, 辦理本案現地會勘,相關重要生態意見摘錄如表2-8,辦理情形如圖2-21。

表 2-8 在地諮詢小組現地會勘記錄摘要表

在地諮詢小組民眾參與現勘

會議時間:113年6月28日10時

會議地點:廣原河段

意見內容摘要 處理情形回覆 請確定本處用地範圍線、治理計畫線及河川區域線,並說明清楚 本案的保護標的為何,解釋本工程適宜性與合理性。 處理情形回覆 有關本次提報廣原河段經查位於用地範圍線與治理計畫線範圍內,由於坡腳受水流衝擊造成土地流失,為避免崩塌土方壅塞河道,基於河防安全,並考量生態友善,擬採低度保護措施以護坦方式施作,盡量

編小影響水域範圍。 上游隘口處左岸是否為岩盤,如果目前沒有災害的產生,是自然的狀況,不建議設置護坦。 應確認施工範圍,如果是大約自河岸延伸 50 米,就會去影響到河道(隘口處),這個區域常年性有水,就會對生態影響較大,所以建議隘口處不要去動他。 燕鴴繁殖季節,應做好施工管制,本工程將限縮施工範圍,不大面積擾動高盡縮小影響。



圖 2-21 在地諮詢小組現地會勘辦理情形

2.9 工程施工階段生態檢核表單

本案依據「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊」 之指引與規定,依本工程施工階段生態檢核成果填具生態檢核表單(包含主 表與附表),詳如**附錄二**。

第三章 結論與建議

3.1 結論

本計畫依據「經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考 手冊」之指引,辦理卑南溪廣原河段基礎改善工程之工程施工階段生態檢 核作業,包含辦理現場勘查、生態監測、生態保育措施執行情形確認等工 作,並完成施工階段生態檢核表單等之填具。成果摘要說明如後。

本工程內容為針對廣原河段設置護坦工,設置蛇籠工 430 公尺及 15 頓混凝土塊 380 顆,以保護河岸,保障周邊居民與農田安全。本工程於 113 年 12 月 31 日開工,本團隊於 114 年 2 月 24 日接獲辦機關第八河川分署派工通知,啟動施工階段生態檢核作業作業,本工程於 114 年 5 月 29 日完工,本計畫於完工後 20 日內完成施工階段生態檢核作業相關工作。本計畫針對本工程範圍進行現地勘查,及生態保育措施執行情況確認,執行情形簡述如下:

- 一、施工前於塊石篩選區先進行水路導流,維持河川縱向連續性,並使水路遠離塊石篩選區範圍,避免工程行為造成水質混濁。
- 二、施工範圍限縮於河道內高灘地,未涉及左岸次生林範圍,次生林環境 未受影響。
- 三、本工程僅本河段於左岸施工,尚保留右岸大面積自然高灘地石灘環境,可供燕鴴等野生動物利用。
- 四、施工便道利用既有堤水防道路、裸露高灘地,減輕生態環境影響。

五、本工程蛇籠頂端與河岸崩壁處確實以塊石填補,降低落差。

3.2 建議

就本計畫施工期間所觀察歸納出之生態議題,提出改善建議,供主辦機關於本工程後續維護管理或其他相關工程規劃參考。

- 一、本工程施工擾動範圍僅限於主流路左岸,右岸仍維持自然狀態,且未對主流路進行干擾,此處水域棲地樣態多元,提供水陸域生物優良棲地空間。建議後續維護管理作業,如河道整理或疏濬等作業,或本處若有其他河防構造物改善工程等,應保留上述水域棲地空間,避免造成過大擾動,以減輕對水陸域生物之影響。
- 二、本河段下游為關山圳進水口,本河段主流路大部分水量流進關山圳供農業灌溉使用,僅存水量較小之次流路流向下游,為本河段重要之生態基流量,故未來本河段若有其他維護管理或治理工程,應確保次流路之水量及連續性,以避免下游河段乾枯或斷流,對水水域生物之棲息及洄游行為造成衝擊。
- 三、建議本工程完工一年後,辦理維護管理階段生態檢核作業,本處位於 新武呂溪重要濕地範圍及新武呂溪魚類保護區,建議可著重於水域物 種之調查,以瞭解本工程完工後魚蝦蟹類分布狀況,作為後續卑南溪 流域生態保育或生態檢核作業之參考資料。

参考文獻

- 1. 台灣生物多樣性網絡(BNT), https://www.tbn.org.tw/。
- 2. 農業部生物多樣性研究所,2017臺灣兩棲類紅皮書名錄,2017。
- 3. 農業部生物多樣性研究所,2016臺灣鳥類紅皮書名錄,2016。
- 4. 農業部生物多樣性研究所,2017臺灣淡水魚類紅皮書名錄,2017。
- 5. 農業部生物多樣性研究所,2017臺灣哺乳類紅皮書名錄,2017。
- 6. 農業部生物多樣性研究所,2017臺灣維管束植物紅皮書名錄,2017。
- 7. 農業部,國土生態保育綠色網絡建置計畫(111年至114年),2021。
- 8. 經濟部水利署水利規劃試驗所,棲地生態資訊整合應用於水利工程生態 檢核與河川棲地保育措施(3/3),2013。
- 9. 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署,航遙測圖資供應服務平臺, https://gis.asrs.gov.tw/atisweb/。
- 10. 經濟部水利署,經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考 手冊,2023。
- 11. 經濟部水利署第八河川局,110 年度生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)成果報告,2021。
- 12. 經濟部水利署第八河川局,111 年度生態檢核及民眾參與委託服務案(開口合約)成果報告,2022。
- 13. 經濟部水利署第八河川分署,112 年度生態檢核及民眾參與委託服務案 (開口合約)成果報告,2023。

附錄一、快速棲地生態評估

本計畫依據經濟部水利署水利規劃試驗所(2013)「棲地生態資訊整合應用於水利工程生態檢核與河川棲地保育措施(3/3)」所訂定之「水利工程快速棲地評估表」,進行河川棲地品質評估。

本評估方法之評估因子依河川棲地生態結構,分為物理性(水域型態多樣性、水域廊道連續性、水陸域過渡帶、溪濱廊道連續性、底質多樣性)、化學性(水質)、生物性(水生動物豐多度、水域生產者)等。總和以上評估分數,進行整體河川棲地評價,作為後續相關治理工程之參考。

本工程之「水利工程快速棲地生態評估表」填寫如下,以及相關指標 評分基準參照說明如後。

表附錄一-1 快速棲地生態評估方法之評估因子評分標準一覽表

類	別	評估因子評分標準
水的	態多樣 性	 淺流、淺瀬、深流、深潭、岸邊緩流等水域型態出現種類: □水域型態出現4種以上:10分 □水域型態出現3種:6分 □水域型態出現2種:3分 □水域型態出現1種:1分 □同上,且水道受人工建造物限制,水流無自然擺盪之機會:0分
特性	水域廊 道連續 性	水域廊道狀態: □仍維持自然狀態:10分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯呈穩定狀態:6分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達穩定狀態:3分 □廊道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分□同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分

類	別	評估因子評分標準
	水質	濁度太高、味道有異味、優養情形(水表有浮藻類)等水質指標是否異常: □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 □水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □水質指標有任一項出現異常:3分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分
		水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率: □在目標河段內,灘地裸露面積比率小於 25%:5分 □在目標河段內,灘地裸露面積比率介於 25%-75%:3分 □在目標河段內,灘地裸露面積比率大於 75%:1分 □在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 控制水路的兩側結構物及植物組成: 0~5分。結構物偏向多孔隙構造(如乾砌石等)分數越高,表面越光滑(如造型模板等)則分數越低;植物組成越多元且多層次分數越高,反之分數越低。
水陸域 過渡帶 及底 特性	溪濱廊	溪濱廊道自然程度: □仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於30%廊道連接性遭阻斷:6分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,30%~60%廊道連接性遭阻斷:3分 □大於60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分 □同上,且為人工構造物表面很光滑:0分
		被細沉積砂土覆蓋之面積比例: □面積比例小於 25%: 10 分 □面積比例介於 25%~50%: 6 分 □面積比例介於 50%~75%: 3 分 □面積比例大於 75%: 1 分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積>1/5 水道底面積: 0 分
生態	物豐多 度(原	看到或聽到哪些種類的生物: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種:7分 □生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物□台灣石鮒或田蚌:上述分數再+3分
特性		水的顏色: □水呈現藍色且透明度高:10分 □水呈現黄色:6分 □水呈現綠色:3分 □水呈現共他色:1分 □水呈現其他色出透明度低:0分

表附錄一-2 快速棲地生態評估方法之相對應棲地品質分類說明表

總分	棲地 品質	說明
80 ~ 60	優	河川棲地生態大致維持自然狀態,其環境架構及生態 功能皆保持完整。
59 ~ 40	良	有部分遭受干擾,但河川棲地生態仍可維持基本架構及功能。
39 ~ 20	差	河川棲地生態少部分架構及功能因遭受干擾而缺損。
19 ~ 0	劣	河川棲地生態受到嚴重干擾,無法維持基本架構功能。

水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)

			F F T Q 12	, , (. · ·	, = \(\frac{1}{2}\)
	紀錄日期	113.10.23		填表人	林昭元
	水系名稱	卑南溪		行政區	臺東縣海端鄉
1		卑南溪廣原河段基础	楚改善工程	工程階段	規劃設計階段
基本資料		本案工程範圍		位置座標 (TW97)	X:266099, Y:2558983
	工程概述	本工程預計針對廣力	原堤段之河段設置護坦工	二(約 430 公尺)	,以保護河岸,保障周邊居民與農田安全。
② 現況圖	□其他	113.10.23 医質以礫石、卵石為主,亦		10.23 說明:受	護坡照片 □水棲生物照片 □相關工程計畫索引圖 13 10 23 13 10 23 說明:河岸有土石崩落的現象。 流,且水流逼近河岸。

類別		③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施
	A水域型態多樣以	Q:您看到幾種水域型態?(可複選) ■淺流、■淺瀬、■深流、□深潭、■岸邊緩流、□其他 (什麼是水域型態?詳表 A-1 水域型態分類標準表)	10	□增加水流型態多樣化 □避免施作大量硬體設施 □增加水流自然擺盪之機會 □縮小工程量體或規模 □進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 □避免全斷面流速過快 □増加棲地水深 □其他
水的特性	(B)水域廊道連續性	Q:您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何? 評分標準: (詳參照表 B 項) ■仍維持自然狀態:10分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯 呈穩定狀態:6分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達 穩定狀態:3分 □廊道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分 □同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分 生態意義:檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻	10	□降低橫向結構物高差 □避免橫向結構物完全橫跨斷面 □縮減橫向結構物體量體或規模 □維持水路蜿蜒 □其他

類別		③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施	
	(C) 水 質	Q:您看到聞到的水是否異常? (異常的水質指標如下,可複選) □濁度太高、□味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 評分標準: (詳參照表 C 項) □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 ■水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分 生態意義:檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存	6	□維持水量充足 □維持水路洪枯流量變動 □調整設計,增加水深 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □調整設計,增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他	
水陸域 港 及 特性	(D) 水陸域過渡	Q:您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少? 評分標準: □在目標河段內,灘地裸露面積比率小於25%:5分 ■在目標河段內,灘地裸露面積比率介於25%-75%:3分□在目標河段內,灘地裸露面積比率大於75%:1分□在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 生態意義:檢視流量洪枯狀態的空間變化,在水路的水路域交界的過渡帶特性 註:裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸露面積示意圖)	8	□增加低水流路施設 □增加構造物表面孔隙、粗糙度 □增加植生種類與密度: □減少外來種植物數量: ■維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □其他	

類別		③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
		Q:您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成?水路左岸目前為天然河岸,無構造物,植被為喬、灌木組成為闊葉林環境(5分) (詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表)		
		生態意義:檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成 蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難		
水陸域帶及特性	E溪濱廊道連續	Q:您看到的溪濱廊道自然程度? (垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 評分標準: ■仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於 30%廊道連接性遭阻斷:6分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,30%~60%廊道連接性遭阻斷:3分 □大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分□同上,且為人工構造物表面很光滑:0分 生態意義:檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻	10	■標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □縮減工程量體或規模 □建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 □増加構造物表面孔隙、粗糙度 □増加植生種類與密度: □増加生物通道或棲地營造 □降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) □其他
	底	Q:您看到的河段內河床底質為何? □漂石、■圓石、■卵石、■礫石等 (詳表 F-1)河床底質型態分類表)	10	□維持水路洪枯流量變動,以維持底質適度變動與更新 □減少集水區內的不當土砂來源(如,工程施作或開發 是否採用集水區外的土砂材料等)

類別]	③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施
	樣性	評分標準:被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表F項) ■面積比例小於25%: 10分 □面積比例介於25%~50%: 6分 □面積比例介於50%~75%: 3分 □面積比例大於75%: 1分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積 >1/5 水道底面積:0分 生態意義:檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆 蓋與渠底不透水之面積比例 註:底質分布與水利篩選有關,本項除單一樣站的評估 外,建議搭配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評 估		□増加渠道底面透水面積比率 □減少高濁度水流流入 □其他
生態特性	(G)水生動物豐多度	Q:您看到或聽到哪些種類的生物?(可複選) □水棲昆蟲、□螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、□兩棲類、■ 爬蟲類 評分標準: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種:7分 ■生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 :上述分數再+3分	4	□縮減工程量體或規模 □調整設計,增加水深 □移地保育(需確認目標物種) □建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測 ■其他:本工程應維持溪流縱向連續性,應視現地狀況執行導水路措施,避免造成斷流

類別	1	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
		生態意義:檢視現況河川區排生態系統狀況		
生態特性	(H) 水域生產者	Q:您看到的水是什麼顏色? 評分標準: ■水呈現藍色且透明度高:10分 □水呈現黃色:6分 □水呈現綠色:3分 □水呈現其他色:1分 □水呈現其他色比透明度低:0分 生態意義: 檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類	10	□避免施工方法及過程造成濁度升高 □調整設計,增加水深 □維持水路洪枯流量變動 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他
綜合評價		水的特性項總分 = A+B+C = <u>26</u> (總分 30 分) 水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>28</u> (總分 30 分) 生態特性項總分 = G+H = <u>14</u> (總分 20 分)	總和=	68 (總分 80 分)

註:

- 1. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的,係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
- 2. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施,故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯,本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
- 3. 執行步驟:①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。
- 4. 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』,常見種如:福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)

-					
		紀錄日期	114.04.19	填表人	林昭元
		水系名稱	卑南溪	行政區	臺東縣海端鄉
	1		卑南溪廣原河段基礎改善工程	工程階段	施工階段
	基本資料		本案工程範圍	位置座標 (TW97)	X:266099, Y:2558983
		工程概述	本工程預計針對廣原堤段之河段設置護坦工	工(約 430 公尺)	,以保護河岸,保障周邊居民與農田安全。
		□定點連續 □其他	賣周界照片 □工程設施照片 ■水域棲地照	片 ■水岸及	護坡照片 □水棲生物照片 □相關工程計畫索引圖
	② 現況圖	· 中心	14.04.19	4.04.19	114.04.19

類別	Ì	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
	(A)水域型態多樣以	Q:您看到幾種水域型態?(可複選) ■淺流、■淺瀨、■深流、□深潭、■岸邊緩流、□其他 (什麼是水域型態?詳表 A-1 水域型態分類標準表)	10	□增加水流型態多樣化 □避免施作大量硬體設施 □增加水流自然擺盪之機會 □縮小工程量體或規模 □進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 □避免全斷面流速過快 □増加棲地水深 □其他
水的特性	(B)水域廊道連續性	Q:您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何? 評分標準: (詳參照表 B 項) □仍維持自然狀態:10分 ■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯呈穩定狀態:6分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達穩定狀態:3分 □廠道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分 □同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分 生態意義:檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻	6	□降低横向結構物高差 □避免横向結構物完全横跨斷面 □縮減横向結構物體量體或規模 □維持水路蜿蜒 □其他

類別	Ì	③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施	
	(C) 水 質	Q:您看到聞到的水是否異常? (異常的水質指標如下,可複選) □濁度太高、□味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 評分標準: (詳參照表 C 項) □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 ■水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分 生態意義:檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存	6	□維持水量充足 □維持水路洪枯流量變動 □調整設計,增加水深 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □調整設計,增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他	
水陸域帶 及特性	(D) 水陸域過渡	Q:您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少? 評分標準: □在目標河段內,灘地裸露面積比率小於25%:5分 ■在目標河段內,灘地裸露面積比率介於25%-75%:3分□在目標河段內,灘地裸露面積比率大於75%:1分□在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 生態意義:檢視流量洪枯狀態的空間變化,在水路的水路域交界的過渡帶特性 註:裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸露面積示意圖)	3	□增加低水流路施設 □增加構造物表面孔隙、粗糙度 □增加植生種類與密度: □減少外來種植物數量: ■維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □其他	

類別	J	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
		Q:您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成?水路左岸目前已施作箱籠,無植栽,於河岸上方則為次生林,未受工程影響(0分) (詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表)		
		生態意義:檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成 蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難		
水陸域帶及將性	L溪濱廊道連續	Q:您看到的溪濱廊道自然程度? (垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 評分標準: □仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於 30%廊道連接性遭阻斷:6分 ■具人工構造物或其他護岸及植栽工程,30%~60%廊道連接性遭阻斷:3分 □大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分□同上,且為人工構造物表面很光滑:0分 生態意義:檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻	3	■標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □縮減工程量體或規模 □建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 □增加構造物表面孔隙、粗糙度 □增加植生種類與密度: ■增加生物通道或棲地營造 ■降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) □其他
	底	Q:您看到的河段內河床底質為何? □漂石、■圓石、■卵石、■礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表)	10	□維持水路洪枯流量變動,以維持底質適度變動與更新 □減少集水區內的不當土砂來源(如,工程施作或開發 是否採用集水區外的土砂材料等)

類別]	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
	樣性	評分標準:被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表F項) ■面積比例小於25%: 10分 □面積比例介於25%~50%: 6分 □面積比例介於50%~75%: 3分 □面積比例大於75%: 1分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積 >1/5 水道底面積:0分 生態意義:檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆 蓋與渠底不透水之面積比例 註:底質分布與水利篩選有關,本項除單一樣站的評估 外,建議搭配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評 估		□増加渠道底面透水面積比率 □減少高濁度水流流入 □其他
生態特性	(G)水生動物豐多度	Q:您看到或聽到哪些種類的生物?(可複選) □水棲昆蟲、□螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、□兩棲類、■爬蟲類 評分標準: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種:7分 ■生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 :上述分數再+3分	4	□縮減工程量體或規模 □調整設計,增加水深 □移地保育(需確認目標物種) □建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測 ■其他:本工程應維持溪流縱向連續性,應視現地狀況執行導水路措施,避免造成斷流

類別	J	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
		生態意義:檢視現況河川區排生態系統狀況		
生態特性	(H) 水域生產者	Q:您看到的水是什麼顏色? 評分標準: ■水呈現藍色且透明度高:10分 □水呈現黃色:6分 □水呈現綠色:3分 □水呈現其他色:1分 □水呈現其他色且透明度低:0分 生態意義: 檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類	10	□避免施工方法及過程造成濁度升高 □調整設計,增加水深 □維持水路洪枯流量變動 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他
綜合評價		水的特性項總分 = A+B+C = <u>22</u> (總分 30 分) 水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>16</u> (總分 30 分) 生態特性項總分 = G+H = <u>14</u> (總分 20 分)	總和=52 (總分 80 分)	

註:

- 5. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的,係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
- 6. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施,故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關 聯,本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
- 執行步驟:①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。
 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』,常見種如:福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

水利工程快速棲地生態評估表(河川、區域排水)

	紀錄日期	114.05.27	填表人	林昭元
	水系名稱	卑南溪	行政區	臺東縣海端鄉
1		卑南溪廣原河段基礎改善工程	工程階段	完工階段
基本資料		本案工程範圍	位置座標 (TW97)	X:266099, Y:2558983
	工程概述	本工程預計針對廣原堤段之河段設置護坦工	上(約 430 公尺)	,以保護河岸,保障周邊居民與農田安全。
	□定點連續 □其他	費問界照片 □工程設施照片 ■水域棲地照	、片 ■水岸及	護坡照片 □水棲生物照片 □相關工程計畫索引圖
② 現況圖		114 05 27		114.05.27 114.05.27

類別	j	③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施
	(A)	Q:您看到幾種水域型態?(可複選) ■淺流、■淺瀨、■深流、□深潭、■岸邊緩流、□其他 (什麼是水域型態?詳表 A-1 水域型態分類標準表)		□増加水流型態多樣化 □避免施作大量硬體設施 □増加水流自然擺盪之機會 □縮小工程量體或規模 □進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查 □避免全斷面流速過快 □増加棲地水深 □其他
水的特	水域型態多樣以	評分標準: (詳參照表 A 項) ■水域型態出現 4 種以上: 10 分 □水域型態出現 3 種: 6 分 □水域型態出現 2 種: 3 分 □水域型態出現 1 種: 1 分 □同上,且水道受人工建造物限制,水流無自然擺盪之機會: 0 分 生態意義:檢視現況棲地的多樣性狀態	10	
性	水域廊道連續性	Q:您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何? 評分標準: (詳參照表 B 項) □仍維持自然狀態:10分 ■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯呈穩定狀態:6分 □受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達穩定狀態:3分 □原道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分 □同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分 生態意義:檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻	6	□降低橫向結構物高差 □避免橫向結構物完全橫跨斷面 □縮減橫向結構物體量體或規模 □維持水路蜿蜒 □其他

類別	Ì	③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施	
	(C) 水 質	Q:您看到聞到的水是否異常? (異常的水質指標如下,可複選) □濁度太高、□味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 評分標準: (詳參照表 C 項) □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水:10分 ■水質指標皆無異常,河道流速緩慢且坡降平緩:6分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常:1分 □水質指標有超過一項以上出現異常,且表面有浮油及垃圾等:0分 生態意義:檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存	6	□維持水量充足 □維持水路洪枯流量變動 □調整設計,增加水深 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □調整設計,增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他	
水陸域帶 及特性	(D) 水陸域過渡	Q:您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少? 評分標準: □在目標河段內,灘地裸露面積比率小於25%:5分 ■在目標河段內,灘地裸露面積比率介於25%-75%:3分□在目標河段內,灘地裸露面積比率大於75%:1分□在目標河段內,完全裸露,沒有水流:0分 生態意義:檢視流量洪枯狀態的空間變化,在水路的水路域交界的過渡帶特性 註:裸露面積為總面積(目標河段)扣除水與植物的範圍(詳圖 D-1 裸露面積示意圖)	3	□增加低水流路施設 □增加構造物表面孔隙、粗糙度 □增加植生種類與密度: □減少外來種植物數量: ■維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □其他	

類別]	③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施
		Q:您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成?水路左岸目前已施作箱籠,並佈設3排異型塊,目前尚無無植栽覆蓋,於河岸上方原有之次生林則未受工程影響(0分) (詳表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表) 生態意義:檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成 蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難		
水陸域 過度質 特性	道連續	Q:您看到的溪濱廊道自然程度? (垂直水流方向) (詳參照表 E 項) 評分標準: □仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於 30%廊道連接性遭阻斷:6分 ■具人工構造物或其他護岸及植栽工程,30%~60%廊道連接性遭阻斷:3分 □大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分□同上,且為人工構造物表面很光滑:0分 生態意義 :檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻	3	■標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等):河岸闊葉林環境為野生動物利用之棲地,施工應避免對闊葉林造成影響。 □縮減工程量體或規模 □建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 □増加構造物表面孔隙、粗糙度 □増加植生種類與密度: ■増加生物通道或棲地營造 ■降低縱向結構物的邊坡(緩坡化) □其他
	底	Q:您看到的河段內河床底質為何? □漂石、■圓石、■卵石、■礫石等 (詳表 F-1)河床底質型態分類表)	10	□維持水路洪枯流量變動,以維持底質適度變動與更新 □減少集水區內的不當土砂來源(如,工程施作或開發 是否採用集水區外的土砂材料等)

類別		③評估因子勾選	④評分	⑤未來可採行的生態友善策略或措施	
	樣性	評分標準:被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表F項) ■面積比例小於25%:10分 □面積比例介於25%~50%:6分 □面積比例介於50%~75%:3分 □面積比例大於75%:1分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積 >1/5 水道底面積:0分 生態意義:檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆 蓋與渠底不透水之面積比例 註:底質分布與水利篩選有關,本項除單一樣站的評估 外,建議搭配區排整體系統(上、下游)底質多樣性評 估		□増加渠道底面透水面積比率 □減少高濁度水流流入 □其他	
生態特性	(G)水生動物豐多度	Q:您看到或聽到哪些種類的生物?(可複選) □水棲昆蟲、□螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、□兩棲類、■ 爬蟲類 評分標準: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種:7分 ■生物種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物□台灣石鮒 或 田蚌 :上述分數再+3分	4	□縮減工程量體或規模 □調整設計,增加水深 □移地保育(需確認目標物種) □建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測 ■其他:本工程應維持溪流縱向連續性,應視現地狀況執行導水路措施,避免造成斷流	

類另	ıJ	③評估因子勾選		⑤未來可採行的生態友善策略或措施	
		生態意義:檢視現況河川區排生態系統狀況 〇:你看到的水是什麻顏為?		□避免施工方法及過程造成濁度升享	
生態特性	(H) 水域生産	□水呈現綠色:3分 □水呈現其他色:1分 □水呈現其他色且透明度低:0分		□避免施工方法及過程造成濁度升高 □調整設計,增加水深 □維持水路洪枯流量變動 □檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 □增加水流曝氣機會 □建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 □其他	
	<u> </u>	生態意義:檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類 水的特性項總分 = A+B+C = (總分 30 分)			
綜合 評價		水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D+E+F = <u>16</u> (總分 30 分) 生態特性項總分 = G+H = <u>14</u> (總分 20 分)		52 (總分 80 分)	

註:

- 8. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的,係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
- 9. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施,故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯,本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
- 10. 執行步驟:①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』,常見種如:福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

基準參照表(1/2)

類	評估			品質類別		
別	旧因子	優(10 分)	良(6 分)	差(3 分)	劣(1 分)	極限(0分)
	(A) 水	淺流、淺賴、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態中,出現超過 4 種以上的水域型態。			淺流、淺賴、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種中,只出現 1 種水域型態。	水域型態同左,且 水道受人工建造物 限制,水流無自然 擺盪之機會。
水的	域型態多樣性					
的特性		河道內之水域廊道仍維持自然狀態。	河道內之水域廊道部分受到工程影響,其連續性未遭受阻斷,且主流河道型態明顯已達穩定狀態。	受到工程影響,其連續性未遭受阻斷,但	河道內水域廊道受工	同左,且為兩面光 結構。

濁度、味道、優養情形 等水質指標皆無異常, 且河道內有多處具曝 氣作用之跌水。 (C) 水質

基準參照表(2/2)

	評		品質	類別		
類	估					極限(0
別		優(10 分)	良(6分)	差(3 分)	劣(1 分)	分)
	子					
ماد		溪濱廊道仍維持自然狀	溪濱廊道內有人工構造	溪濱廊道內有人工構造	大於 60%之濱岸連接性	同左,且
水	(E)	能。	物或其他護岸及植栽工	物或其他護岸及植栽工	遭人工構造物所阻斷。	為兩面
陸	溪		程,但僅低於30%的廊道	程,30%~60%的廊道連接		光結構。
域	溶		連接性遭阻斷。	性遭阻斷。		
過	廊	The state of the s			7 5/4	
渡	道					
带	-					
及	連					
底	續					
質	性					

|在目標河段內,河床底質|在目標河段內,河床底質|在目標河段內,河床底質|在目標河段內,河床底質|自然水道 (漂石、圓石、卵石、礫石)(漂石、圓石、卵石、礫)(漂石、圓石、卵石、礫石)(漂石、圓石、卵石、礫)中上游, |等)被細沉積砂土覆蓋之面|石等)被細沉積砂土覆蓋|等)被細沉積砂土覆蓋之|石等)被細沉積砂土覆蓋|河床底質 積比例小於 25%。 之 面 積 比 例 介 於 面積比例介於 50%~75%。 之面積比例大於 75%。 (卵石、 25%~50% • 礫石、砂 等)被細 (F) 沉積土覆 底 蓋之面積 質 比例大於 75%且有 多 廢棄物。 樣 或水道底 性 部有不透 水面,面 積>1/5 水 道底面 積。

註:部分照片來源取自『快速棲地生態評估法(Rapid Habitat Ecological Evaluation Protocol, RHEEP)』。

● 水域型態多樣性(A)

表 A-1 水域型態分類標準表

水域型態	淺 瀨	淺 流	深潭	深流	岸邊緩流
流 速 (cm/sec)	>30	>30	<30	>30	<30
水深	<30 cm	<30 cm	>30 cm	>30 cm	<10 cm
底質	漂石、圓 石			漂石、圓石、卵石	
代表照 片					
備註	現流水撞	流況平 緩,較少 有水花出 現	河床下切較深處	常 瀬 瀬 深 潭 過 水 城 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 り 、 し 、 し	河道兩旁緩流

● 底質多樣性(F)

表 F-1 河床底質型態分類表

底 質 類 型	粒徑範圍 (cm)
細沈積砂土 (fine sediment, smooth surface) 有機物碎屑 (organic detritus) 黏土 (clay)、泥 (silt)、砂 (sand)	< 0.2
礫石(或稱細礫、碎石, gravel)	0.2~1.6
卵石(小礫,pebble)	1.7~6.4
圓石(中礫,cobble or rubble)	6.5~25.6
小漂石(巨礫,small boulder)	25.7~51.2
大漂石(超巨礫,large boulder)	>51.2

● 水陸域過渡帶(D)





圖 D-1 裸露面積示意圖

表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表

偏好排序	河岸	植物覆蓋狀況	分 數
1	` .	喬木+草花	5
2	乾砌石	喬木+藤	5
3		喬木+草花+藤	5
4		喬木+草花	5
5	蓆式蛇籠	喬木+藤	5
6		喬木+草花+藤	5
7		喬木+草花+藤	5
8	格框填卵石	喬木+草花	5
9		喬木+藤	3
10		喬木+草花	3
11	漿砌石	喬木+草花+藤	3
12		喬木+藤	3
13		喬木+草花+藤	3
14	箱籠	喬木+藤	3
15		喬木+草花	3
16	蓆式蛇籠	草花+藤	3
17	乾砌石	草花+藤	1
18	格框填卵石	草花+藤	1
19	漿砌	草花+藤	1
20	가 피살 노	喬木+草花+藤	1
21	造型模板	喬木+藤	1
22	蓆式蛇籠	無植栽	1
23	乾砌石	無植栽	1
24	造型模板	喬木+草花	1
25	漿砌石	無植栽	1
26	箱籠	草花+藤	1
27	造型模板	草花+藤	0
28	格框填卵石	無植栽	0
29	箱籠	無植栽	0
30	造型模板	無植栽	0

註:喬木高度需大於5公尺,藤類常見於垂直綠化使用。

附錄二

公共工程生態檢核自評表

	計畫及 工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改善工程							
	設計單位	第八河川分署		監造廠商	第八河川分署				
	主辦機關	第八河川分署		營造廠商	東王營造有限公司				
工程基本	基地位置	地點:臺東縣海端 TWD97座標 X:265757, Y:25590		工程預算/經費 (千元)	14,910				
~ 資料	工程目的		本工程預計針對廣原堤段之河段設置及護坦(約430公尺),以保護河岸,保障周 邊居民與農田安全						
	工程類型	□交通、□港灣、■	□交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□建築、□其他						
	工程概要		- 73						
	預期效益	保護河岸,保障	周邊居民與農田安全	全。					
階段	檢核項目	評估內容		檢核事項		附表			
	提報核定期	間: 113年3	月11日~4月30日						
工程計畫	一、 專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與,協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則? P-01 ■是 □否						
世理位置			「臺東縣海端 、「新武呂溪重 、景區」 含自然保留區、 意 、國家公園、 園	鄉新武呂溪野生動要濕地(國家級)」、 要濕地(國家級)」、 野生動物保護區、野 國家自然公園、國有	P-01				


	T			
		關注物種、重要樓地及高生態價值區域	1.是否有關注物種,如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等? ■是 環頸雉、烏頭翁、燕鴴、猛禽類(大冠鷲、紅隼等)、高身白甲魚、臺灣白甲魚、臺東間爬岩鳅、鰕虎科魚類(如日本瓢鰭鰕虎)等。 □否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? ■是 卑南溪水系、新武呂溪重要濕地 □否	P-01 P-02
	三、 生態保育 原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面 之影響,提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? ■是 □否	P-04
工程計畫核定提報階段		採用策略	針對關注物種、重要棲地及高生態價值區域,是警響 ■是 1. 禁止阻斷水路之連續性,若施作範圍涉及水水體混濁。 2. 若需越過水路措施,並設擋排水設施,避免水水體混濁。 3. 應保與真直接進入水域,應過水路 5. 在調響,應與資源,與 6. 應與 6. 施工與 6. 施工便道應規劃利用既有道路。 6. 施工便道應規劃利用既有道路。 6. 施工便道應規劃利用既有道路。 6. 施工便道應規劃利用既有道路。 7. 施工時間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,或裸露之高灘地工期間應以時間為原則,與 6. 施工時間應以時間為原則, 6. 施工時間應以時間為原則, 6. 是否有編列生態調查、保育措施、 6. 企工時間應以時間為原則, 6. 企工時間應以時間, 6. 企工時間應以時間, 6. 企工時間應以時間, 6. 企工時間應以時間, 6. 企工時間應以時間, 6. 企業的 6.	P-04
			■是 <u>113-114年度第八河川分署轄區生態檢核及民眾參</u> 與委託服務案(開口合約)經費 □否	P-05

				1
	四、民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態相關議題之民間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策,並蒐集回應相關意見? ■是□否	P-03
	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開? ■是 □否	P-01~05
	規劃設計期	間:113年10月	17 日~11 月 11 日	
	一、 專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否	D-01
	二、基本資料 蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? ■是 □否 2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態 保全對象? ■是 □否	D-01 D-02 D-03
規劃設計	三、 生態保育 對策	調查評析、生 態保育方案	是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、 減輕及補償策略之生態保育對策,提出合宜之工程 配置方案? ■是 □否	D-03
階段	四、設計成果	生態保育措施 及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。 ■是 □否	D-05
	五、 民眾參與	規劃設計說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? ■是 □否	D-04
	六、 資訊公開	規劃設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之 資訊公開? ■是 □否	D-01~05
施	施工期間:	113年12月31日	至114年5月29日	
工階段	一、 專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是 □否	C-01

	二、 生態保育 措施	施工廠商	 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否 	C-01 C-02
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動 範圍,並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是 □否	C-01
		生態保育品質 管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查, 並納入其監測計畫? ■是 □否	
			 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是□否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? ■是□否 	C-01 C-04 C-05 C-06 C-07 C-08 C-09
			■是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ■是 □否	
	三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關 心相關議題之民間團體辦理施工說明會,蒐集整合 並溝通相關意見? ■是 □否	C-03
	四、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是□□否	C-01~06 如有異常 狀況: C-07~09
維護管理	一、 生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之 棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀 況,分析工程生態保育措施執行成效? □是 □否	M-01
理階段	二、資訊公開	監測、評估資 訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否	M-01

經濟部水利署 施工階段前置作業資料紀錄表

工程主辦機關	第八河川分署	提交日期	民	.國 114 年 2 月 24 日	
工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改善工	.程			
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	駿昌工程顧問有限公司	縣市/鄉鎮		臺東縣/海端鄉	
監造單位	第八河川分署 工程座標 (TWD97) X:2		265757, Y:2559051		
施工廠商	東王營造有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	陳(陳○翰	
辨理項目	摘要說明			檢查結果	
施工計畫	施工廠商確實於施工計畫編 畫專章,除相關污染防治措			■完成 □未完成,原因:(勾	
	措施,並納入生態保育措施!		NA	選未完成者,請說明原因)	
環境保護及生態保育教育訓練計畫	本工程分別於開工前及工程進度達 50%時辦理環境保護及生態教育訓練,共 2 場次,向工班人員宣導及說明生態保育措施及環境注意事項,生態人員亦於施工期間持續與施工單位保持交流連繫,以即時提供相關建議與協助。			■完成 □未完成,原因:(勾 選未完成者,請說明 原因)	



參與人員	姓名	單位/職稱	辨理工作事項
	洪○能	第八河川分署/工	綜理本工程相關事
	决 ○ 能	務科長	務
工程主辦機關	林○大	第八河川分署/副	工程設計、生態檢核
工任工 州 ()		工程司	業務
(古安乱~王忽月京八月)	林〇元	駿昌工程顧問有限	
		公司/生態檢核人	辨理生態檢核事務
		員	
	郭○基	東王營造有限公司	綜理本工程施工事
施工廠商		/負責人	務
(含委託之生態背景人員)	陳○翰	生態背景人員	辨理生態保育措施
		主心 身界八頁	自主檢查、生態建議
填表人(說明1)	林○元/駿昌工程顧	計畫(/協同)	黄○凱/駿昌工程顧
兴 公八(説明 1)	問有限公司	主持人	問有限公司

- 1. 本表由工程主辦機關委託之生態背景人員填寫,並協助檢視確認施工廠商提供之相關資料。
- 2. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資 訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署 施工階段現場勘查/會議紀錄表

施工階段現場	易勘查/會議紀錄表
工程主辦機關 第八河川分署	勘查/會議日期 民國 114 年 2 月 27 日 勘查/會議地點 本工程工區
工程名稱 卑南溪廣原河段基礎改善	工程
辦理事由 現地環境勘查、生態保育	措施確認
生態檢核團隊	施工廠商 東王營造有限公司
監造單位 第八河川分署	生態檢核團隊 (施工廠商方) 陳〇翰
相關意見摘要	處理情形回覆
生態保育措施1:	1. 本工程護坦施作區已無水路流過,故無需
禁止阻斷水路之連續性,若開工前施工區	區域 導水路措施,塊石篩選區則有流路流經,
有水路經過,應做導水路措施;若需起	己施作導水路,水路維持暢通。
水路則應設置鋼板或涵管等過水路面,遊	避免2. 塊石篩選區運輸至護坦施作區之便到,行
機具直接進入水域。	經伏流水冒出之水路,該行經處地表水極
	淺,為一淺水漥環境,經評估後不須架設
	涵管。
	說明:塊石篩選區已執行導水路,水路維持暢通。

說明:便道行經水漥處,因該處水深極淺,經 評估不須架設涵管。

生態保育措施2:

本工區河段下游處河岸多為陡峭坡地,植被多

除植被。

護坦施作,應迴避河岸喬灌木植被,避免剷生長於峭壁上方,高灘地內則無植被,故施工 不會影響河岸植被;工區上游處施作區則有緊 鄰闊葉林環境,後續施工將予以迴避。



說明:下游段施作區河岸為峭壁地形,植被多 位於峭壁上方,故不會受施工影響。



說明:上游段施作區後方即為闊葉林植被,後 續施工將持續注意避免影響。

生態保育措施3:


本河岸主要崩塌處,以填塊石方式與蛇籠頂 端連接,降低落差以保留野生動物通過之路 徑。

工程圖說已納入本項措施,後續將據以執行。

生態保育措施 4:

- 4-8 月將進入燕鴴繁殖季,保育措施如下。 (1)應限縮施工擾動範圍,除了護坦施作區 域及必要之施工便道等臨時設施外,其餘高 灘地應避免干擾。
- (2)若施工期間發現燕鴴於施工範圍內活 動,應通知生態團隊到場指認並確定其巢位 分布,以警示帶圈圍避免施工干擾。

本工程擾動範圍局限於本河段左岸護坦施作 區域、塊石篩選區域及必要之施工便道,右岸 仍保留自然高灘地可供燕鴴利用,如下圖。



後續 4 月以後進入燕鴴繁殖季,將由生態人員

持續觀察,若有大量燕鴴於工區內頻繁活動之 情形,將啟動生態異常處理流程,共同研擬後 續迴避或減輕措施。

生態保育措施5:

施工便道應規劃利用既有水防道路及裸露 之高灘地,減輕對水域與植被之影響。

本工程施工便道自廣源堤段水防道路進入河 道內,河道出入口設置洗車台設施,於河道內 則沿裸左岸裸露灘地進入工區,減輕影響。



說明:河道內施工便道沿裸露灘地設置。



說明:工區出入口設洗車設備。

施工廠商方 生態背景人員 (單位/姓名)	陳○翰	工地主任 (工地負責人)	郭○基
填表人(說明1)	林〇元	計畫(/協同) 主持人	黃○凱

現場勘查(/會議)參與人員:

- 1. 陳○翰、施工廠商方生態背景人員
- 2. 林○元、駿昌工程顧問有限公司/生態檢核人員

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫;涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
- 2. 請以機關或單位立場回覆相關意見之處理情形。
- 3. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
- 4. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資 訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署 民眾參與紀錄表

工程主辦機關	第八河川分署	召開日期	民國 113 年 4 月 4 日			
提案工程名稱	稱 卑南溪廣原河段基礎改善工程					
召開案由	拜訪陳情人辦理訪談,蒐集相	關意見。				
生態檢核團隊	駿昌工程顧問有限公司	召開地點 陳○明 宅				
	意見內容摘要	處理情形回覆				
為農田水利署	衝擊的位置過去是水利會(現)的取水口,現在已經廢棄,該開口,結構不堅固,加上溪水岸私有土地的安全。先前有填被沖掉了。	,該 美水 感謝提供致災相關資訊。				
希望可以將溪流輕這邊的沖			本案預計於河岸設置護坦,減 刷,保障居民安全。			

參與人員	單位/職稱	參與角色		
陳〇明	在地居民、陳情人	□政府機關□專家學者■陳情人□利害關係人□民間團體□其他		
林()丌	駿昌工程問有限公司/生態檢 核人員	□政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體■其他:生態團隊		
填表人(說明1)	林〇元	計畫(/協同) 主持人 黄○凱		

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫,請以機關或單位立場回覆處理情形,涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。
- 3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署 民眾參與紀錄表

工程主辦機關	第八河川分署	召開日期	113年5月8日			
提案工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改善	卑南溪廣原河段基礎改善工程				
召開案由	113年「中央管流域整體	· 體改善與調適計畫」在地溝通現勘說明會				
生態檢核團隊	駿昌工程顧問有限公司	召開地點	廣原河段			
意	見內容摘要	處理情形回覆				
置,使後	處水路導向河心,減緩此	在。感謝建議,本案預計於河岸設置護坦,減輕 七之淘刷,保障居民安全。				

參與人員	單位/職稱	參	與角色
洪○能	第八河川分署/工務科科 長		②學者 □陳情人」團體 □其他
林○大	第八河川分署/副工程司	■政府機關 □專家 □利害關係人 □民間	②學者 □陳情人 團體 □其他
陳○成	經濟部水利署/副工程司		學者 □陳情人 團體 □其他
潘〇儀	在地居民	□政府機關□專家□利害關係人□民間	
黄○山	在地居民	□政府機關□專家□利害關係人□民間	②學者 □陳情人 團體 ■其他:在地居民
陳〇明	在地居民、陳情人	□政府機關□專家□利害關係人□民間	
林○弘	熊良心有限公司/執行長		「學者 □陳情人 團體
林〇元	駿昌工程問有限公司/生 態檢核人員	□政府機關□專家□利害關係人□民間■其他:生態團隊	
填表人(說明1)	/林○元	計畫(/協同) 主持人	黄 ○凱

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫,請以機關或單位立場回覆處理情形,涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。
- 3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署 民眾參與紀錄表

		<u> </u>				
一个十分以用	第八河川分署	召開日期	民國 113 年 6 月 28 日			
<u> </u>		召開地點	廣原河段			
工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改善工程	呈				
召開案由	在地諮詢小組現地會勘					
設計單位	第八河川分署	生態檢核團隊	駿昌工程顧問有限公司			
	意見內容摘要		處理情形回覆			
區域線,並說E	地範圍線、治理計畫線及河川 明清楚本案的保護標的為何, 宜性與合理性。	有關本次提報廣原河段經查位於用地範圍 線與治理計畫線範圍內,由於坡腳受水流衝 擊造成土地流失,為避免崩塌土方壅塞河 道,基於河防安全,並考量生態友善,擬採 低度保護措施以護坦方式施作,盡量縮小影 響水域範圍。				
堅硬的岩盤,	岸是否為岩盤,如果該處是很 如果目前沒有災害的產生,是 不建議設置護坦。					
50 米,就會去	圍,如果是大約自河岸延伸 影響到河道(隘口處),這個 水,就會對生態影響較大,所 不要去動他。	上游隘口處左	岸地質狀況,將以現地測量後 設護坦長度。			
燕鴴繁殖季節 影響。	,應做好施工管制,盡量縮小	本工程將限縮 地,保留燕鴴				
參與人員	單位/職稱		參與角色			
楊○城	荒野保護協會台東分會/野	□政府機關 □利害關係人	□專家學者 □陳情人■民間團體 □其他			

參與人員	單位/職稱	參與角色
楊○城	荒野保護協會台東分會/野 溪小組召集人	□政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人■民間團體□其他
楊○鳳	荒野保護協會台東分會/分 會長	□政府機關□專家學者□陳情人□利害關係人■民間團體□其他
陳○隆	第八河川分署/退休	□政府機關■專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體□其他
李○俊	台東大學/教授	□政府機關■專家學者□陳情人□利害關係人□民間團體□其他

洪○能	第八河川分署/工務科科長]專家學者]民間團體	□陳情人 □其他
林○大	第八河川分署/工務科副工 程司	■政府機關 □ □利害關係人 □		□陳情人 □其他
邱○凌	海端鄉公所]專家學者]民間團體	□陳情人 □其他
黄〇凱	駿昌工程顧問有限公司/水 利技師			□陳情人 ■其他:生態檢
林○弘	熊良心有限公司/執行長			□陳情人 ■其他:生態檢
林〇元	駿昌工程顧問有限公司/生 態檢核人員			□陳情人 ■其他:生態檢
填表人(說明1)	林○元	計畫(/協同) 主持人	黄○凱	

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫;涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
- 2. 請以機關或單位立場回覆相關意見之處理情形。
- 3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資 訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

經濟部水利署 施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:卑南溪廣原河段基礎改善工程

			-		梭	这查日期: 114,04,0d
項目	項次	檢查項目	檢查 合格	結果 不 合格	尚未執行	實際檢查情形
生態保育措施	1	[滅輕] 視水流狀況執行導水路措施。	Ý			採填水路措施
	2	[減輕] 機具若跨越水域應架涵管或鋼板過水。	V			架設涵管
	3	[迴避] 迴避河岸閥葉林植被。	Ø			难复執行.
	4	[縮小] 限縮施工擾動範圍,避免大面 積擾動高灘地,保留燕鴴繁殖棲地。	Ø			混縮地工授動 範圍
	5	[減輕] 施工便道利用裸露之高灘地, 限縮便道寬度以8公尺為限,施工車輛 避免駛離便道。	V			利用既有便道。
	6	[減輕] 崩塌處以填塊石方式與蛇籠頂 端連接,降低落差以保留野生動物通過 之路徑。			Ø	尚未達蔵階段
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關		是		異常狀況說明: 解決對策:		
與監			☑否			
施工廠商方 (五年) (工地自善人)						

現況影像紀錄



說明:已將水路導至工區外側。



說明:目前施工便道無跨越水域處,故不須架設涵管等措施。



說明:河岸闊葉林植被未受影響。



說明:保留施工區域外之高灘地棲地,未有大面積擾動。



說明:施工便道利用裸露高灘地。

經濟部水利署 施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱:卑南溪廣原河段基礎改善工程

檢查日期: 114.04.17						
項目	項次	檢查項目	檢查 合格	結果 不 合格	尚未執行	實際檢查情形
·	1	[減輕] 視水流狀況執行導水路措施。	□			株真水路措施 梅木體導羅工區
	2	[減輕] 機具若跨越水域應架涵管或銅板過水。				確實執行架設
生態保	3	[迴避] 迴避河岸闊葉林植被。	V			难實執行.
育措施	4	[縮小] 限縮施工擾動範圍,避免大面積擾動高灘地,保留燕鴴繁殖棲地。				恐縮施工援動 東圖無大 <u>師</u> 積衝
,,,	5	[減輕] 施工便道利用裸露之高灘地, 限縮便道寬度以8公尺為限,施工車事 避免駛離便道。				確實執行
	6	[減輕] 崩塌處以填塊石方式與蛇籠页端連接,降低落差以保留野生動物通過之路徑。			Ø	南桂慈階段.
		環境異常狀況? 境生態異常狀況請通報工程主辦機關	□是	異常用解決對		明:
與監			▽ 否	717 77 3	1 // .	
		於商方 7 (工地 (工地)	主任 負責人)		(簽章+日期)

填表說明:「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事 項。)


現況影像紀錄



說明:已將水路導至工區外側,維 持水路之連續性。



說明:目前施工便道無跨越水域處,暫不須架設涵管等過水設施。



說明:工程僅於裸露高灘地範圍施作,河岸闊葉林植被保留完整。



說明:保留施工區域外之高灘地棲 地未擾動。



說明:施工便道利用裸露高灘地。

經濟部水利署 施工階段生態保育措施自主檢查表


工程名稱: 卑南溪廣原河段基礎改善工程

检查日期: 114.05.15

								120	. — ///
項目	項次		檢查項目		檢查 合格	結果 不 合格	尚未執行	實際檢查情形	
	1	[減輕]	視水流狀況執行	導水路措	施。	V			採導水路措施
	2	[減輕] 板過水	機具若跨越水均。	域應架涵 管	ទ 或鋼				確實動行、架設涵管
生態保	態 3 [迴避] 迴避河岸闊葉林植被。								確實迴避河岸植被
育措施	4		限縮施工擾動章 高灘地,保留燕?			V			7日,統元五擾動範圍
,,,	5	限縮便主	施工便道利用? 道寬度以8公尺, 離便道。			V			利用裸露高潮地、
	6	[減輕] 端連接 之路徑	, 降低落差以保			V			工程港作中
			常狀況? 以常狀況請通報	工程主物	辛機關	□是	異常制解決業		明:
與監			-	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 100 1310	☑否			
1,770,000		商方景人員	速復新心	(05、15)		工地 (工地負			(簽章+日期)

填表說明:「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)

現況影像紀錄



說明:已將水路導至工區外側,維 持水路之連續性。



說明:目前施工便道無跨越水域處,暫不須架設涵管等過水設施。



說明:工程僅於裸露高灘地範圍施 作,河岸闊葉林植被保留完整。



說明:保留施工區域外之高灘地棲 地未擾動。



說明:施工便道利用裸露高灘地。

經濟部水利署 施工階段生態保育措施自主檢查表


工程名稱: 卑南溪廣原河段基礎改善工程

檢查日期: 114. □5.27

	_					
-T -	項	14 + - = 1	檢查	結果	尚未	寧₩1人木.桂朮
項目	次	檢查項目	合格	不合格	執行	實際檢查情形
	1	[滅輕] 視水流狀況執行導水路措施。				採導水路描述
	2	[減輕] 機具若跨越水域應架涵管或鋼板過水。	\square			確實執行
生態保	3	[迴避] 迴避河岸闊葉林植被。	V			確實過避河岸植坡
育措施	4	[縮小] 限縮施工擾動範圍,避免大面 積擾動高灘地,保留燕鴴繁殖棲地。	V			恐縮施工擾動
	5	[減輕] 施工便道利用裸露之高灘地, 限縮便道寬度以8公尺為限,施工車輛 避免駛離便道。				利用裸露高癱地.
	6	[減輕] 崩塌處以填塊石方式與蛇籠頂端連接,降低落差以保留野生動物通過 之路徑。	V			確實以類塊で方式 降低落差.
		環境異常狀況? 意生態異常狀況請通報工程主辦機關	□是	異常狀解決對		明:
與監			▼否			
		商方了是发朝。1140年	工地。 (工地負			
生态	5月万	(簽章+日期)	一地只	(見 /)		(簽章+日期)

填表說明:「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)

現況影像紀錄




說明:已將水路導至工區外側,維持水路之連續性。



說明:目前施工便道無跨越水域處,暫不須架設涵管等過水設施。




說明:工程僅於裸露高灘地範圍施作,河岸闊葉林植被保留完整。



說明:保留施工區域外之高灘地棲 地未擾動。



說明:施工便道利用裸露高灘地。



說明:護坦工及山壁間確實以填塊 石方式降低落差,以利動物通行。

經濟部水利署 施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱: 卑南溪廣原河段基礎改善工程 抽查日期:114年4月6日

		子 一 的 天 演 办 7 1				和豆口沟 · 11至 - 17 0 口
項目	項次	抽查項目	抽查合格	結果不合格	尚未 執行	實際抽查情形
	1	[減輕]視水流狀 況執行導水路措 施。				護坦施作區施工期間已無水流經過; 下游塊石篩選區周邊之流路則確實執 行導水路,避免阻斷水流。 護坦施作區域
生態保育措施	2	[減輕]機具若跨越水域應架涵管或 鋼板過水。				護坦施作區施工期間已無大流量水流經過,僅有淺水漥,故無架設過水涵管需求。
	3	[迴避] 迴避河岸 闊葉林植被。				河岸上方之闊葉林植被施工期間未受工程影響。

	4	擾動範 面積擾	限縮施工 圍,避免大 動高灘地, 議鶴繁殖棲					目前尚無燕鴴個體遷入,本工程僅本 河段於左岸施工,尚保留右岸大面積 自然高灘地石灘環境,可供燕鴴等野 生動物利用。 施工擾動範圍
	5	利用裸地,限以8公	施工便道 建二度道 選 不 高 寬 度 说 展 强 展 聚 度 聚 免 聚 報 便					本工程河道內以裸露高灘地做為施工便道。
	6	填塊石 頂端連 差以保 通之	崩塌處以 方式與蛇籠 接,降低落 留野生動物 路徑。					目前尚未施作。
其他抗				說明				
是否领	是否發生環境異常狀況?			□是	異常於解決法		孔說明 复:	:
				■否				
j	填表	人	林○元			協	·畫(/	黄○凱

填表說明:「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)

經濟部水利署 施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱:卑南溪廣原河段基礎改善工程

抽查日期:114年5月27日

7,3	-/11/11	一十月天洪冰八1			-	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	項		抽查	結果	尚未	را ما دا ماه دا
項目	次	抽查項目	合格	不	執行	實際抽查情形
				合格		# L J J L T J - In H - 1 L J - In H - 1
						護坦施作區施工期間已無水流經過;
						下游塊石篩選區周邊之流路則確實執
						行導水路,避免阻斷水流。完工後,
						未避免再次造成環境擾動,導水路維
	1	[減輕] 視水流狀				持不改動。
	1	況執行導水路措 施。				
		7) ·				
						第一番 場合 (編集) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
						護坦施作區施工期間已無大流量水流
生	2	越水域應架涵管或				經過,僅有淺水漥,故無架設過水涵
態		鋼板過水。				管需求。
保						河岸上方之闊葉林植被施工期間未受
育措						工程影響。
· 描施						
100						護坦設置僅至路口處頂
	3	[迴避] 迴避河岸				施工區域
	J	闊葉林植被。				闊葉林植被
		[縮小] 限縮施工				紀錄有零星燕鴴個體於河道上方飛
	4	擾動範圍,避免大				翔,施工範圍內之灘地則尚未發現燕
	4	面積擾動高灘地,保留燕鴴繁殖棲				(稿活動。本工程僅本河段於左岸施
		休留無傷系殖倭地。				工,尚保留右岸大面積自然高灘地石
						灘環境,可供燕鴴等野生動物利用。

								施工援動範圍
	5	利用裸地,限:以8公	施工便道 露更道寬 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒 寒	-				本工程河道內以裸露高灘地做為施工便道,河道外則利用既有水防道路。施工後機具已撤出河道。
	6	填塊石 頂端連	崩塌處以 方式與蛇慈 解野生動物 路徑。					本工程蛇籠頂端與河岸崩壁處確實以 塊石填補,降低落差。 填塊石形成緩坡
其他抗				說明				
是否	簽生	環境異	常狀況?	□是	異常		兄說明 策:	:
				■否				
}	真表	人	林○元			ħ	ト畫(/ 品同) E.持人	黄○凱

填表說明:「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)

經濟部水利署 施工階段生態檢核評析表

工程主辦機關	第八河川分署	提交日期	民國 114 年 6 月 17 日
工程名稱	卑南溪廣原河段基礎改	善工程	
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	駿昌工程顧問有限公司	施工廠商	東王營造有限公司
監造單位	第八河川分署	生態檢核團隊 (施工廠商方)	陳○翰

1. 棲地評估:

1-1 是否辦理棲地評估?(依據附表 P-05 決定是否辦理)

■是,棲地評估指標: 水利工程快速棲地評估

□否

1-2 棲地評估成果概述:(包含施工前、施工中及施工後)

in us	\$₹ 41-1% P	規	劉設計階段(113.10.23)		施工階段(114.04.19)		完工階段(114.05.27)
類別	評估項目	評分	評估說明	評分	評估說明	評分	評估說明
		.,,,,	111111111	.,,,,	目前河岸水位已下降,護坦施作區	.,,,,	目前河岸水位已下降,護坦施化
			工程範圍河段目前為自		已無水路經過,僅有一股流量較大		區已無水路經過,僅有一股流
	(A) 水域型態		然辦狀河之樣態,可見		之主流路,經由本工區河段河心處		較大之主流路,經由本工區河具
	多樣性	10	淡流、淺瀬、深流、岸邊	10	流過,及下游處有流量較小的流路	10	河心處流過,及下游處有流量
	ダホエ		沒流: 及城: 床流: 序边 緩流等多元水域型態。		形成,可見淺流、淺瀬、深流、岸		小心凝流過·及下好凝有流量: 小的流路形成,可見淺流、淺瀬
			吸加于夕儿小枫宝恕 。		邊緩流等水域型態。		深流、岸邊緩流等水域型態。
1. 11. 14							下游塊石篩選區之次流路執
水的特					下游塊石篩選區之次流路執行導		
性	(B) 水域廊道		工程範圍河段仍維持自	_	水路措施,避免水路阻斷,雖受工	_	導水路措施,避免水路阻斷,
	連續性	10	然狀態,尚未受工程構	<mark>6</mark>	程影響,但廊道連續性未遭受阻	<mark>6</mark>	受工程影響,但廊道連續性未
			造物影響連續性。		斷,主流河道則未受影響呈穩定狀		受阻斷,主流河道則未受影響
					態。		穩定狀態。
	(C)水質	6	目視水質無異常,河道	6	目視水質無異常,河道流速緩慢且	6	目視水質無異常,河道流速緩
			流速緩慢且坡降平緩。		坡降平緩。		且坡降平緩。
	小計	26		22		22	
			工程範圍水路左岸目前				
			為天然河岸,無構造物,		水路左岸護坦施作區已施作蛇籠,		水路左岸目前已施作蛇籠,並
	(D) 水陸域過		植被為喬、灌木組成為		並無種植植栽,於河岸上方則為次		設3排異型塊,目前尚無無植
水陸域		8	闊葉林環境,右岸則為	3	並無係值值数·尔// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	3	覆蓋,於河岸上方原有之次生
小陸 域 過渡帶	没事		大面積礫石高灘地,整		持大面積礫石高灘地自然狀態。		則未受工程影響。右岸則為維
			體灘地裸露面積約為		付入 国積 紫石 向 縣 地 日 然 欣 您 。		大面積礫石高灘地自然狀態。
及底質			50%左右。				
特性			- 4 4 5 5 5 5 5 5		1 4 - 4 ~ 7.7.12 20 14 3 4 7 1		左岸河岸正施作護坦構造物(
	(E) 溪濱廊道		工程範圍目前濱溪帶廊	l	左岸河岸正施作蛇籠構造物,已由	_	籠及異型塊),已由自然狀態轉
	連續性	10	道仍維持自然狀態,河	_	自然狀態轉變為人工構造物,影響	3	為人工構造物,影響水陸域廊
	- 4-		岸植被為喬、灌木組成		水陸域廊道連接性。		連接性。
			為闊葉林環境,尚無人				
			為構造物影響。				
			目前河床具有多元之底				目前河床具有多元之底質,佈
			質,佈有圓石、卵石、礫		目前河床具有多元之底質,佈有圓		
	(下) 左 新 夕 泽 以		石等。此處細沉積砂土		石、卵石、礫石等。此處細沉積砂		圓石、卵石、礫石等。此處細
	(F)底質多樣性	10	之量體較少,底質被細	10	土之量體較少,底質被細沉積砂土	10	積砂土之量體較少,底質被細
			沉積砂土覆蓋之面積比		覆蓋之面積比例大約為 5~10%。		積砂土覆蓋之面積比例大約
			例大約為 5~10%。				5~10% ∘
	小計	28		16		16	
	1		水域調查紀錄有原生種				
			魚類何氏棘觚、高身白				
			甲魚,西部外來種臺灣		前期調查有原生種魚類何氏棘魞、		前期調查有原生種魚類何氏
	(G) 水 生 動 物		石鰡、粗首馬口繼、明潭	l	高身白甲魚,西部外來種臺灣石		(A) 奶豆为你主任点双门代 魚、高身白甲魚,西部外來種
	豐多度(原生	4	吻鰕虎,原生種爬蟲類	1 1	簡、粗首馬口蠟、明潭吻鰕虎,原	4	灣石鱸、粗首馬口繼、明潭吻
生態特	or 外來)		の 取 が ぶ 生 往 代 軸 類中 華 繁 等 。 生 物 種 類 出		生種爬蟲類中華鱉等。		房力顯·租自两口職·切仔勿 虎,原生種爬蟲類中華繁等。
性			現三類以上,但少部分		生態代鮑與干華魚寺。		元 / 尔生 個 / R 触 频 干 举 魚 寻 。
	(TT) 1. 12 J dr		為外來種。		n 1.15 1 - 1.17		m 16 1 wh 1 10 1 ml 12 vit whi with mil
	(H) 水域生產	10	目前主流水域大致呈清	10	目前主流水域大致呈清澈透明。	10	目前主流水域大致呈清澈透明
	者		激透明。				
	小計	14	- 44 H - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	14		14	
			目前棲地品質屬「優」,				L V I L M R F L
			河川棲地生態大致維持	l	目前棲地品質屬「良」,有部分遭		目前棲地品質屬「良」,有部
	總和	68	自然狀態,其環境架構	52	受干擾,但河川棲地生態仍可維持	52	遭受干擾,但河川棲地生態仍
			及生態 功能皆保持完		基本架構及功能。		維持基本架構及功能。
			整。				

本案於 113 年 10 月 23 日辦理規劃設計階段棲地評估,整體而言,施工前本河段因尚未設置人工構造物,河床底質及水域棲地型態多元,水域縱向棲地連續性未受阻,目視水質無異狀,紀錄有原生種魚類何氏棘魞、高身白甲魚等,河岸為闊葉林環境,提供野生動物棲息利用空間,整體棲地品質優良。

於114年4月19日及5月27日分別辦理施工階段及完工階段棲地評估,因受工程影響,相較於規劃設計階段,整體棲地品質低,主要受影響的棲地因子為「水域廊道連續性」、「水陸域過渡帶」及「溪濱廊道連續性」等。

在「水域廊道連續性」方面,雖然主流路因在工區外,未受工程影響,但下游塊石篩選區之次流路為避免水路阻斷,施工廠商執行導水路措施,受工程影響,但廊道連續性未遭受阻斷;在「水陸域過渡帶」及「溪濱廊道連續性」方面,本工程護坦施作區於施工前原為自然高灘地,施工後已施作蛇籠並佈設異型塊,且完工後尚無植被,影響水陸域廊道連接性,可能造成野生動物於水陸域棲地間移動之阻礙,綜合評分下,整體棲地品質因工程施工而降低。

2. 棲地照片紀錄:

(包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片)

照片-棲地1-施工前



拍照日期:113年10月23日 拍照位置:施工區域左岸闊 葉林。

概述說明:施工區域河岸上 方為闊葉林植被,為鳥類或 哺乳類棲息場所或移動路 徑。

照片-棲地1-施工中



拍照日期:114年4月6日 拍照位置:施工區域左岸闊 葉林。

概述說明:河岸上方之闊葉 林植被施工期間未受工程影 響。

照片-棲地1-完工後



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:施工區域左岸闊 葉林。

概述說明:河岸上方之闊葉 林植被施工期間未受工程影 響。

照片-棲地2-施工前



拍照日期:113年10月23日 拍照位置:左岸流路及高灘 地(護坦施作區域)

概述說明:因適逢颱風過境 後,水位高漲,溪水流量較 大,水路沿河岸邊緣流過。

照片-棲地2-施工中



拍照日期:114年4月6日 拍照位置:左岸流路及高灘 地(護坦施作區域)

概述說明:河岸已無水路通 過,護坦工施作中,人為擾 動頻繁。

照片-棲地2-完工後



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:左岸流路及高灘 地(護坦施作區域)

概述說明:工程完工後,高 灘地已設置蛇籠及異型塊設 施。 照片-棲地3-施工前



拍照日期:113年10月23日 拍照位置:工區河段右岸天

然石灘地

概述說明:本河段右岸為大

面積石灘地環境。

照片-棲地3-施工中



拍照日期:114年4月6日 拍照位置:工區河段右岸天 然石灘地

概述說明:右岸大面積石灘 地環境仍維持天然狀態。

照片-棲地3-施工後



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:工區河段天然石 灘地

概述說明:右岸大面積石灘 地環境仍維持天然狀態,紀 錄有零星燕鴴於本河段上空 飛翔。

3. 相關照片紀錄

3-1. 生態保育措施:

(如有生態保育措施時填寫,包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片)


照片-生態保育措施 1-施工前 措施:導水路措施



拍照日期:113年10月23日

拍照位置:塊石篩選區

概述說明:因適逢颱風過境 後,水位高漲,溪水流量較 大,後續施工期間應是現地 水路狀況執行導水路措施。 照片-生態保育措施 1-施工中 措施:導水路措施




拍照日期:114年4月6日 拍照位置:塊石篩選區

概述說明:護坦施作區施工 期間已無水流經過;下游塊 石篩選區周邊之流路則確實 執行導水路,避免阻斷水 流。完工後,未避免再次造

成環境擾動,導水路維持不

改動。

照片-生態保育措施1-完工後 措施:導水路措施



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:塊石篩選區

概述說明:護坦施作區施工期間已無水流經過;下游塊石篩選區周邊之流路則確實執行導水路,避免阻斷水流。完工後,未避免再次造成環境擾動,導水路維持不改動。

照片-生態保育措施2-施工前 措施:機具若跨越水域應架涵 管或鋼板過水。




拍照日期:113年10月23日

照片-生態保育措施 2-施工中措施:機具若跨越水域應架涵管或鋼板過水。



拍照日期:114年4月6日

照片-生態保育措施2-完工後 措施:機具若跨越水域應架涵 管或鋼板過水。



拍照日期:114年5月27日

拍照位置:塊石篩選區

概述說明:因適逢颱風過境 後,水位高漲,溪水流量較 大,後續施工期間若有橫越 水路需求,應架設涵管等措 施,避免阻斷水路。

拍照位置:

概述說明:施工區域工期間 已無大流量水流經過,僅有淺 水漥,故無架設過水涵管需求。 拍照位置:

概述說明:施工區域施工期 間已無大流量水流經過,僅 有淺水漥,故無架設過水涵 管需求。

照片-生態保育措施 3-完工後

措施:迴避河岸闊葉林植被。

照片-生態保育措施3-施工前 措施:迴避河岸闊葉林植被。



照片-生態保育措施 3-施工中 措施:迴避河岸闊葉林植被。



拍照日期:114年4月6日

拍照位置:施工區域左岸闊

概述說明:河岸上方之闊葉

林植被施工期間未受工程影

拍照日期:114年5月27日

拍照位置:施工區域左岸闊 葉林。

概述說明:河岸上方之闊葉 林植被施工期間未受工程影 響。

拍照日期:113年10月23日 拍照位置:施工區域左岸闊 葉林。

概述說明:施工區域河岸上 方為闊葉林植被,為鳥類或 哺乳類棲息場所或移動路 徑。


照片-生態保育措施 4-施工前

措施:限縮施工擾動範圍,避

免大面積擾動高灘地,保留燕

鴴繁殖棲地。

照片-生態保育措施 4-施工中 措施:限縮施工擾動範圍,避 免大面積擾動高灘地,保留燕



措施:限縮施工擾動範圍,避 免大面積擾動高灘地,保留燕 鴴繁殖棲地。

照片-生態保育措施 4-完工後



葉林。

響。

拍照日期:114年4月6日 拍照位置:工區右岸天然石 灘地

概述說明: 本工程僅本河段 於左岸施工,尚保留右岸大 面 看自然高灘地石灘環境, 可供燕鴴等野生動物利用。



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:工區右岸天然石 灘地

概述說明:紀錄有零星燕鴴 個體於河道上方飛翔,施工 範圍內之灘地則尚未發現燕 鴴活動。本工程僅本河段於 左岸施工,尚保留右岸大面 積自然高灘地石灘環境,可 供燕鴴等野生動物利用。

拍照日期:113年10月23日 拍照位置:工區河段天然石 灘地

概述說明:於前期計畫調 查,本河段石灘地為燕鴴偏 好之棲息及繁殖育雜環 境,約 4-8 月為繁殖期高 峰,應避免大面積擾動高灘 地。

照片-生態保育措施5-施工前 措施:施工便道利用裸露之高 灘地。

照片-生態保育措施5-施工中 措施:施工便道利用裸露之高 灘地。

照片-生態保育措施5-完工後 措施:施工便道利用裸露之高 灘地。



拍照日期:113年10月23日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:因適逢颱風過境 後,水位高漲,溪水流量較 大,後續施工期間施工便道 應利用裸露灘地,減輕對水 域影響。



拍照日期:114年4月6日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:本工程河道內以 裸露高灘地做為施工便道, 河道外則利用既有水防道 路。



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:本工程河道內以 裸露高灘地做為施工便道, 河道外則利用既有水防道 路。施工後機具已撤出河道。

照片-生態保育措施5-施工前 措施:崩塌處以填塊石方式與 蛇籠頂端連接,降低落差以保 留野生動物通過之路徑。




拍照日期:113年10月23日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:河岸崩塌地自然 形成之緩坡,為野生動物往 返水陸域棲地之通道,物 施作護坦可能因構造物 生落差,阻礙野生動物通 生落差,阻礙野生動物通 石方式降低落差。

照片-生態保育措施5-施工中 措施:崩塌處以填塊石方式與 蛇籠頂端連接,降低落差以保 留野生動物通過之路徑。



拍照日期:114年4月6日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:本項措施目前尚 未施作。

照片-生態保育措施5-完工後 措施:崩塌處以填塊石方式與 蛇籠頂端連接,降低落差以保 留野生動物通過之路徑。



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:本工程蛇籠頂端 與河岸崩壁處確實以塊石填 補,降低落差。

3-2. 生態保全對象:無

(如有生態保全對象時填寫,包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片)

3-3. 施工復原情形:

(如有施工復原情形時填寫,包含施工前、施工中及完工後三個階段之照片)

照片-施工復原情形 1-施工前 ┃照片-施工復原情形 1-施工中 ┃照片-施工復原情形 1-完工後



拍照日期:113年10月23日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:施工前,護坦施 作區辮狀流路及石灘地環 施工便項

拍照日期:114年4月6日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:施工期間利用高 灘裸露地作為施工便道,及 暫置施工機具及物料。



拍照日期:114年5月27日 拍照位置:護坦施作區域 概述說明:完工後施工機 具、設施已撤出河道。

4. 完工狀況及維護管理建議:

1. /6—//	(/// // // // // // // // // // // // //		列入	
	項目	狀況摘要	追蹤	備註
	禁止阻斷水路之 連續性,若開工前 施工區域有水路 經過,應做導水路 措施。	護坦施作區施工期間已無水流經過;下游塊石篩選區周邊之流路則確實執行導水路,避免阻斷水流。	□是	
	若需越過水路則 應設置鋼板或涵 管等過水路面,避 免機具直接進入 水域。	護坦施作區施工期間已無大流 量水流經過,僅有淺水漥,故無 架設過水涵管需求。	□是	
生態保	護坦施作,應迴避河岸喬灌木植被,避免剷除植被。	河岸上方之闊葉林植被施工期 間未受工程影響。	□是■否	
至措施	本河岸主要崩塌 處,以填塊石方式 與蛇籠頂端 接,降低落差以保 留野生動物通過 之路徑。	本工程蛇籠頂端與河岸崩壁處 確實以塊石填補,降低落差。	□是	
	工期優先迴避燕 鴴繁殖期4-8月期 間。	本工程工期為 1~5 月,後期後半 段時間與燕鴴繁殖期重疊,無法 迴避。	□是	
	工期若無法迴避 燕鴴繁殖季節,則 應訂定迴避與減 輕措施,原則如 下: (1)應限縮施工擾	(1)本工程僅本河段於左岸施工,尚保留右岸大面積自然高灘地石灘環境,可供燕鴴等野生動物利用。 (2)於5月份現勘,紀錄有零星燕鴴個體於河道上方飛翔,	□是	

	1			ī
	動範圍,除了	施工範圍內之灘地則尚未發		
	護坦施作區域	現燕鴴活動。		
	及必要之施工			
	便道等臨時設			
	施外,其餘高			
	灘地應避免干			
	擾。			
	(2) 若施工期間發			
	現燕鴴於施工			
	範圍內活動,			
	應通知生態團			
	隊到場指認並			
	確定其巢位分			
	布,以警示带			
	圏圍避免施工			
	干擾。			
	施工便道應規劃			
	利用既有水防道	本工程河道內以裸露高灘地做	₽	
	路及裸露之高灘	為施工便道,河道外則利用既有	□是	
	地,減輕對水域與	水防道路。	否	
	植被之影響。			
	施工便道與堆	- th T		
	置區環境復原	已復原。	■否	
	■ 12 17 1 17 N	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	□是	
施工復	■垃圾清除	工區已無廢棄物。	■否	
原情形				
	□其他		□否	
			□是	
			一否	
	l	本工程僅進行河岸護坦工設		
		理作業,故對於河道擾動範圍僅厚		
		維持自然狀態,且未對主流路進行		
		[態多元,如淺賴、緩流等空間分a	1 12	
		空間外,亦吸引鳥類於河岸活動		
		作業,如河道整理或疏濬等作業		******
2.1.	住護管理建議	作業,如何通金達或疏曆等作業 造物改善工程等,應保留上述水均		
*	± 设官 工 廷 诫	运物以音上程寺,應保留上述水功 大擾動,以減輕對水陸域生物之;		间 / 型光垣放迥
		11. 11.	•/ •	十法功上如八山
		而此處河段因配合關山圳取之		, , , ,
		量流進關山圳取水口,僅存水量	•	
		為本河段重要之生態基流量,故		
		管理或治理工程,應確保次流路	_	
		以避免下游河段乾枯,減輕對水	或生物之	- 彩響。

		施工	廠商			
監造單位	工地	主任	施工廠商方			
	(工地負責人)		生態背景人員			
第八河川分署	郭○基/東王/	營造有限公司	陳○翰			
	.1 AF 1A	15 国 18				
	生態檢	核團隊				
	(工程主衆	觪機關方)				
店 		計畫(/協同)				
填表人(說明1)		主持人				
林○元/駿昌工程顧問7	有限公司	黄○凱/	駿昌工程顧問有限公司			

- 1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫,請於完工後繳交。
- 2.「維護管理建議」請工程主辦機關委託之生態背景人員依實際狀況研擬。
- 3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描並辦理資訊公開。資訊公開內 容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。