

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 01 月 20 日	填表日期	民國 109 年 01 月 22 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	生態環境紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
<p>1.工程段下游靠近河到處被挖出一塊裂縫，並明顯看出有汙染物，是否為本工程造成？</p> 		<p>該開挖為本工程取水路，供工區灑水及沖車使用，沖車污水經沉澱後排至於工區旁既有側溝並未直接流入三峽河；本案比鄰多家工廠該污染應為附近工廠之工業廢水。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後


勘查日期	民國 109 年 04 月 10 日	填表日期	民國 109 年 04 月 12 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	生態環境紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) _ ██████	
<p>1. 留意混凝土流於土壤中。</p> 		<p>1. 現場已清理乾淨並將完成部分用防塵網鋪蓋保護。</p> 	
<p>2. 自行車道下方有強勢入侵種銀合歡，若能請施工廠商協助移除，會將銀合歡標定。</p> 		<p>2. 本工程施工範圍內未包含此區域，故廠商無法進行工區範圍外之相關移除等作業。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 07 月 24 日	填表日期	民國 109 年 07 月 24 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司/研究員	生態環境紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) _	
<p>1.完工大片裸露地建議盡快種植原生種植栽，減低外來種植栽生長的機會。</p> 		<p>本工程業已噴植草種，惟近期氣溫屢創新高草籽生長速度較緩，持續追蹤中。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。