公共工程生態檢核自評表

| 全,需 | | | | |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 全,需 | | | | |
| 全,需 | | | | |
| 全,需 | | | | |
| 為提昇防洪保護標準需依治理計畫整建老舊破損堤防,且因河防設施安全,需增設堤防護岸設施:防汛路及側溝。 | | | | |
| □交通、□港灣、■水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□建築、□其他 | | | | |
| 左岸堤防整建約732公尺,右岸堤防整建約1166公尺。 | | | | |
| 修復河防構造物,保護堤後農田作物及居民生命財產安全。 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 、評 | | | | |
| | | | | |
| ■是□否 | | | | |
| l. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | |
|----|------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 關注物種及重 | 1.是否有關注物種,如保育類動物、特稀有植物、指標物 |
| | | 要棲地 | 種、老樹或民俗動植物等? |
| | | | ■是 □否 |
| | | | 經回顧研究及調查文獻,以及 TBN、eBird、iNaturalist |
| | | | 等平台蒐集工程周圍相關生物資訊,並依據工程影響的 |
| | | | 棲地類型,釐清對這些棲地依賴性較高的物種,列為關 |
| | | | 注物種,如下所列,關注物種的棲地、習性,以及其他 |
| | | | 蒐集到之物種詳述於附表 P01-核定階段附表「生態保育 |
| | | | 評估」欄位。 |
| | | | ● 瀕臨絕種保育類物種:柴棺龜 |
| | | | ● 珍貴稀有保育類:烏頭翁、環頸雉。 |
| | | | ● 其他應予以保育類:食蟹獴、草花蛇、臺灣眉錦蛇。 |
| | | | ● 國家瀕危保育物種:細斑吻鰕虎 |
| | | | 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物 |
| | | | 種之棲地分佈與依賴之生態系統 |
| | | | ■是 □否 |
| | | | 工程範圍內自然棲地僅有「河畔先驅樹林」一種類型, |
| | | | 但緊鄰「辮狀河主流路」、「辮狀床象草地」二種類型自 |
| | | | 然棲地,詳細保育內容詳述於附表。 |
| | 三、 | 方案評估 | 是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響, |
| | 生態保育 | | 提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? |
| | 原則 | | ■是□否 |
| | | | 針對工程初步規劃內容研提對生態衝擊較小的方案,摘要 |
| | | | 如下列「採用策略」,詳細內容詳述於附表 P01「勘查意 |
| | | | 見」欄位。 |
| エ | | 採用策略 | 1. 針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、 |
| 程 | | | 減輕或補償策略,減少工程影響範圍? |
| 計畫 | | | ■是□否 |
| 鱼核 | | | 摘要如下,詳細內容詳述於附表 P01「勘查意見」欄位。 |
| 定 | | | (1) [減輕]堤防整建工程應以維持棲地原貌及避免造成生 |
| 階 | | | 物横向阻隔為原則,需修補堤防處以緩坡化為主。 |
| 段 | | | (2) [減輕]設置道路側溝應避免造成動物掉落受困,建議 |
| | | | 以對動物友善之設計為原則。 |
| | | | (3) [減輕]防汛道路應減少生物棲地阻隔,在不影響搶災 |
| | | | 搶險情況下,以保留地面綠帶或增設穿越道路的生 |
| | | | 物廊道為原則。 |
| | | | (4) [補償] 完工後栽植植物以恢復河畔先驅樹林棲地功 |
| | | | 能及維持廊道功能為原則。 |

| | 1 | | |
|----------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| | | 經費編列 | 2. 是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? |
| | | | ■ と □否 |
| | | | 規劃設計階段生態檢核預計於本案核定後由該年度生態檢核 |
| | | | 及民眾參與委託服務案執行。 |
| | 四、 | 現場勘查 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議 |
| | 民眾參與 | | 題之民間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態 |
| | | | 影響、因應對策,並蒐集回應相關意見? |
| | | | ■是 □否: |
| | | | 預計辦理地方說明會,建議邀請關注生態議題的團體如下:後 |
| | | | 山采風工作室、台灣環保聯盟花蓮分會、地球公民基金會花東 |
| | | | 辦公室、荒野保護協會花蓮分會、花蓮縣野鳥學會、洄瀾風生 |
| | | | 態有限公司等。 |
| · | 五、 | 計畫資訊公開 | 是否主動將工程計畫內容之資訊公開? |
| | 資訊公開 | | ■是□否 |
| | | | 生態檢核資料預計將公開於水利署及第九河川局網站: |
| | | | https://www.wra09.gov.tw/cl.aspx?n=24136 |
| | 規劃期間: | 年月日至 | 年 月 日 |
| · | - \ | 生態背景及工 | 2. 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? |
| | 專業參與 | 程專業團隊 | 3. □是 □否 |
| 規 | 二、 | 生態環境及 | 4. 1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? |
| 劃 | 基本資料 | 議題 | 5. □是 □否 |
| 階 | 蒐集調查 | | 2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象? |
| 段 | _ | 1m + 15 1/2 1/2 | □是 □否 |
| (| 三、 | 調查評析、生 | 是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、減輕及 |
| 未 | 生態保育對策 | 態保育方案 | 補償策略之生態保育對策,提出合宜之工程配置方案? □是 □否 |
| 執 | | | |
| 行 | 四、 | 規劃說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議 |
|) | 民眾參與 | | 題之民間團體辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? |
| } | T . | 日 割 次 切 八 田 | □是 □否 |
| | 五、資訊公開 | 規劃資訊公開 | 是否主動將規劃內容之資訊公開? □是□□否 |
| | | | |
| 設計階 | 設計期間: | | 年月日 |
| | 一、 | 生態背景及工 | 是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? |
| 階段(尚未執行 | 專業參與 | 程專業團隊 | □是 □否 |
| 尚 | 二、 | 生態保育措施 | 是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透 |
| 未 | 設計成果 | 及工程方案 | 過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設 |
| 行 | | | 計。 |
| | = \ | 設計資訊公開 | □是 □否 是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? |
| | 三、 資訊公開 | 叹可貝矶公用 | 定省土 期 府 生 思 休 月 捐 施 、 上 柱 内 谷 寺 設 計 成 木 之 貝 訊 公 用 ? □ 是 □ 否 |
| | 只叫る所 | | |
| _ | | | |

| 階段 | 檢核項目 | 評估內容 | 檢核事項 |
|--------------|------|--------|-----------------------------|
| 施 施工期間: 年月日至 | | | 年月日 |
| エ | | 生態背景及工 | 是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? |
| 階 | 專業參與 | 程專業團隊 | □是□否 |
| 校业 | = \ | 施工廠商 | 1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠 |
| 回未 | 生態保育 | | 商清楚瞭解生態保全對象位置? |
| 階段(尚未執行 | 措施 | | □是□否 |
| 行 | | | 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措 |
| | | | 施納入宣導。 |
| | | | □是 □否 |
| | | 施工計畫書 | 施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並 |
| | | | 以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 |
| | | | □是 □否 |
| | | 生態保育品質 | 1. 履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? |
| | | 管理措施 | □是 □否 |
| | | | 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? |
| | | | □是 □否 |
| | | | 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程 |
| | | | 中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? |
| | | | □是□否 |
| | | | 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? |
| | | | □是 □否 |
| | 三、 | 施工說明會 | 是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議 |
| | 民眾參與 | | 題之民間團體辦理施工說明會,蒐集整合並溝通相關意見? |
| | | | □是□否 |
| | 四、 | 施工資訊公開 | 是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? |
| | 資訊公開 | | □是□否 |
| 維 | - \ | 生態效益評估 | 是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之棲地品質 |
| 維護管理 | 生態效益 | | 並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保 |
| 理 | | | 育措施執行成效? |
| 階 | | | □是□否 |
| | | 監測、評估資 | 是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? |
| 尚未 | 資訊公開 | 訊公開 | □是 □否 |
| 不 | | | |

核定階段附表 P-01(1/2)

| □農地重劃區 ■非都市土地使用區(特定農業區-農牧 | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| □ 中央(或縣)管河川: 秀姑巒溪 □跨縣市集水區 □水庫集水區(□水庫) □ 中央(或縣)管河川: 秀姑巒溪 □跨縣市集水區 □水庫集水區(□水庫) □ 上石流潛勢溪流(編號) □特定水土保持區 □重要集水區 □區域排水: 他: 正程緣 由目的 □ 1.地形:臨山邊平地 2.災害類別:溪水沖刷 3.災情:河床沖刷嚴重 4.以往處理情形: ■農地 □崩塌地 3.災房:河床沖刷嚴重 4.以往處理情形: ■農地 □崩塌地 3.河床底質: □岩盤 ■巨礫 ■細礫 ■細砂! 4.河床型態: □湯布□深潭 ■淺瀨 ■淺流 5.現況棲地評估: 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑 清. 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑 清. 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑 清. 正位於苓雅溪下游接近與秀姑 清. 正位於苓雅溪下游接近與秀姑 清. 正位於苓雅溪下游接近與秀姑 就. 此區域被「花蓮生態保育綠色網路 畫 Ⅱ」盤點為串聯海岸山脈與中央山脈(東) □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 □山坡崩塌 ■溪水沖蝕 □山水流流的棲地類型包含瓣狀河流路、瓣狀 | | | | | | | |
| □中央(或縣)管河川:秀姑巒溪 □跨縣市集水區 □水庫集水區(□水庫) □土石流潛勢溪流(編號)□特定水土保持區 □重要集水區 □區域排水: □土石流潛勢溪流(編號)□特定水土保持區 □重要集水區 □區域排水: □土石流潛勢溪流(編號)□特定水土保持區 □重要集水區 □區域排水: □工程緣由目的 □ 1.地形:臨山邊平地 □ 2.災害類別:溪水沖刷 □ 3.災情:河床沖刷嚴重 □ 4.以往處理情形: □ 6.其他: □ 1.地形:臨山邊平地 □ 7.其之, 1. 陸域植被覆蓋:600% □其他 □ 2.植被相:■雜木林□人工林□天然林■□農地□崩塌地 □ 3.河床底質:□岩盤■巨礫■細礫■細砂[□・岩盤□巨礫■細礫■細砂[□・岩盤□巨礫■細礫■細砂[□・岩盤□巨際■細礫■細砂[□・岩盤□巨際■細線■ 2. 植被相:■雜木林□人工林□天然林■ 2. 植被相:■雜木林□人工林□天然林■ 3. 河床底質:□岩盤■巨礫■細礫■細砂[□・岩盤□巨際■細礫■細砂[□・岩盤□巨際■細線■ 2. 植被相:■雜木林□人工林□天然林■ 3. 河床型態:□瀑布□深潭■淺瀬■淺流 □ 5. 現況棲地評估: 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑 流區流口的河段,春德橋北端則連結大林,此區域被「花蓮生態保育綠色網路。 | _EL : | | | | | | |
| 無水 値 □上石流潛勢溪流(編號) □特定水土保持區 □重要集水區 □區域排水:他: 工程緣 | 略 | | | | | | |
| □ 性 他: 工程線 | ++ | | | | | | |
| 由目的 現 | | | | | | | |
| 現 2.災害類別:溪水沖刷 3.災情:河床沖刷嚴重 4.以往處理情形: | | | | | | | |
| 況 3.災情:河床沖刷嚴重 4.以往處理情形: 5.有無災害調查報告:無 6.其他: ○一般山坡地 ○林班地、實驗林地、保安林地、區外保安林 座 公告之生態保護區 ○ 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑流 正和計畫區 ○ 農地重劃區 ●非都市土地使用區(特定農業區-農牧用地、河川區-水利用地) 致 災 ○山坡崩塌 ●溪岸溢流 ○上石流 ○ 以往歲租: ●離木林 ○人工林 ○大然林 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | | | | | | |
| 概 4.以往處理情形: | | | | | | | |
| 並 5.有無災害調查報告:無 6.其他: 3.河床底質:□岩盤■巨礫■細礫■細砂□ 4.河床型態:□瀑布□深潭■淺瀨■淺流 5.現況棲地評估: 本工程位於苓雅溪下游接近與秀姑流匯流口的河段,春德橋北端則連結大流匯流口的河段,春德橋北端則連結大林,此區域被「花蓮生態保育綠色網路」。 | .地 | | | | | | |
| □一般山坡地 □林班地、實驗林地、保安林地、區外保安林 座 □公告之生態保護區 □都市計畫區 □農地重劃區 ■非都市土地使用區(特定農業區-農牧用地、河川區-水利用地) 致 災 □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 □ 」 以 □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 □ 」 以 □ 」 以 □ 」 以 □ 」 以 □ 上石流 □ 漢岸溢流 □土石流 □ 八次 下 以 は □ 一 大 八 一 次 下 以 は □ 一 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 表 中 大 八 の 付 ま か は か に か は か に か に か に か に か に か に か に | | | | | | | |
| □一般山坡地 □林班地、實驗林地、保安林地、區 外保安林 □公告之生態保護區 □都市計畫區 □農地重劃區 □農地重劃區 □非都市土地使用區(特定農業區-農牧 用地、河川區-水利用地) 致 災 營 力 □本京 | | | | | | | |
| □林班地、實驗林地、保安林地、區外保安林 座 □公告之生態保護區 □都市計畫區 □農地重劃區 □非都市土地使用區(特定農業區-農牧 | | | | | | | |
| 座 □公告之生態保護區 □都市計畫區 □農地重劃區 □非都市土地使用區(特定農業區-農牧 | | | | | | | |
| 図 | | | | | | | |
| □農地重劃區 ■非都市土地使用區(特定農業區-農牧用地、河川區-水利用地) 致 災 □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 □上石流 □土石流 □九次 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 林,此區域被「花蓮生態保育綠色網路發展計 | | | | | | |
| ■非都市土地使用區(特定農業區-農牧 | 畫II」盤點為串聯海岸山脈與中央山脈的潛力 | | | | | | |
| 致 災 □山坡崩塌 ■溪床沖蝕 - 尺的落差,河幅寬度約在150~200公尺左 現 流內的棲地類型包含辮狀河流路、辮狀 | 郎道。 | | | | | | |
| 数 · 次 □ 漢岸溢流 □ 土石流 現 流內的棲地類型包含辮狀河流路、辮狀 | 此河段溪床下切嚴重,兩岸與溪床約有5公 | | | | | | |
| 图 7 _ 滚点以往 _ 世体 | 尺的落差,河幅寬度約在150~200公尺左右,河 | | | | | | |
| 一大小小说 一大心 一一 他 伊白九七 、江畔生肺科技学。十三担 n | 流內的棲地類型包含辮狀河流路、辮狀河砂洲 | | | | | | |
| 世 (《平為王)、乃叶九쪧倒怀守。石序灰户 | | | | | | | |
| 世界也含未樹種植、 | 1,左 | | | | | | |
| 1,700 | | | | | | | |
| 工 路水量少並出現淤塞、伏流、藻華等別 | | | | | | | |
| | 利魚類等水生生物生存。辮狀河砂洲上的植物 | | | | | | |
| 概 整建約1166公尺。 相多為草本的蓼科(野莧等)、豆科(黃耆 | 相多為草本的蓼科(野莧等)、豆科(黃香草木樨 | | | | | | |
| 等)、禾本科(象草等)、菊科(咸豐草等) | 等)、禾本科(象草等)、菊科(咸豐草等) 及莎草 | | | | | | |
| 內 科(異花莎草)等河灘地常見植物,較為和 | 科(異花莎草)等河灘地常見植物,較為穩定的河 | | | | | | |
| 容畔先驅樹林則生長外來入侵種象草及針 | 畔先驅樹林則生長外來入侵種象草及銀合歡等 | | | | | | |
| 植物。 | | | | | | | |

【文獻資料蒐集結果】

接著根據各棲地特性進行潛在物種的盤點,查閱「秀姑巒溪河系情勢調查(2/2)」(2005),苓雅溪雖無設置調查樣點,但根據工區附近的三民堤防、高寮大橋、玉里大橋等上游樣站,以及下游的瑞穗大橋樣站盤點到日本瓢鰭鰕虎以及大吻鰕虎等水生生物。

此外,檢視「特生中心49種陸域脊椎保育類動物潛在分布範圍」圖資,則發現工程範圍內可能出現烏頭翁、環頸維、燕鴴、柴棺龜、食蟹獴、草花蛇、臺灣黑眉錦蛇等多種保育類動物。最後,統合TBN(台灣生物多樣性網絡)、林務局生態調查資料庫、eBird、iNatauralist等網路資料庫,統整生物資源如下:

- (1) 水域生物:根據花蓮生態保育綠色網路發展計畫II調查結果顯示苓雅溪採獲魚類 2 科 2 種,細斑吻鰕虎(佔 94.7%)為該樣站優勢度最高的魚類; 甲殼類採獲2科2種,粗糙沼蝦(佔 89.6%)為優勢度最高的網(化 89.6%)為優勢度最高的知知。紅皮書受脅物種紀錄細斑物處。紅皮書受脅物種紀錄細斑吻鰕虎,外來種紀錄臺灣西部引入的粗首馬口鱲。未發現洄游性物種、保育類物種。
- (2) 陸域植物:河畔先驅樹林等穩定灘

- 地以銀合歡等多年生喬木及象草等 禾本科植物為主,而裸露的灘地則 出現黃香草木樨、野莧、咸豐草等 快速生長的草本植物。

〔以上述蒐集到的物種,依據本工程涉及之與工程關聯整理關注物種〕

關注 重要 與工程關聯 物種 性 瀕臨 道路側溝易造成其掉 絕種 落受困,掉落側溝無 柴棺龜 保育 法自行脱困 類物 種 珍貴 鳥頭翁 新建堤防造成其棲地 稀有 (河畔先驅樹林、草 保育 環頸雉 生地)破碎。 類 1.堤防、防汛道路造 草花蛇 成水田、森林與溪 其它 流之間的横向阻 應予 隔。 以 臺灣黑 2.道路側溝易造成其 保育 眉錦蛇 掉落受困,掉落側 類 溝無法自行脫困。 其它 工程擾動濱溪帶使 應予 食蟹獴 縱向生態廊道劣 以 保育 化。 類

文

獻

資

料

蒐

集

結

果

文獻資料蒐集結果一勘查意見

參考資料:

- 1. 經濟部水利署第九河川局(2005), 秀姑巒溪河 系情勢調查(1/2)。
- 2. 農委會林務局花蓮林區管理處(2018-2019),花蓮生態保育綠色網路發展計畫。
- 3. 農委會林務局花蓮林區管理處(2020-2021),花蓮生態保育綠色網路發展計畫 II。
- 4.網路資料庫:林務局生態調查資料庫

(ecollect.forest.gov.tw)、ebird(ebird.org)、台灣生物多樣性網路(tbn.org.tw)、

iNaturalist(inaturalist.org)、TaiBIF、GBIF 數位標本資料。

【生態人員勘查意見】

- □優先處理
- □需要處理
- □暫緩處理
- □無需處理
- □非本單位權責,移請(單位:)研處
- □用地取得問題需再協調

■其他:生態專業人員現勘後意見詳表「D-02生態專業人員現場勘查紀錄表」,摘要如下:

【生態檢核程序提醒】

- 應將設計廠商需辦理的生態檢核工 作項目納入工程設計發包文件內。
- 應公開生態檢核資訊,如生態檢核 表與相關附件、工程目的與預期效 益、工程內容、規劃設計方案等。
- 3. 應在工程核定階段即辦理民眾參與,及早讓工程內容、設計構想與在地意見、關注的社群團體意見見。 產生地意見、關注的社群團體意見 方交流。建議邀請關注生態議 團體如下:台灣環保聯盟花蓮 會、地球公民基金會花東辦公室 荒野保護協會花蓮分會、花蓮縣 鳥學會、後山采風工作室、 生態有限公司等。

【生態保育措施】

- [減輕]堤防整建工程應以維持棲地原 貌及避免造成生物橫向阻隔為原 則,需修補堤防處以緩坡化為主。
- [減輕]設置道路側溝應避免造成動物 掉落受困,建議以對動物友善之設 計為原則。
- 3. [減輕]防汛道路應減少生物棲地阻隔,在不影響搶災搶險情況下,以保留地面綠帶或增設穿越道路的生物廊道為原則。
- [補償] 完工後栽植植物以恢復河畔 先驅樹林棲地功能及維持廊道功能 為原則。

工程型式:

勘

查

意

見

生

熊

影

蠁

預

定

辨

理

原

因

□溪流水流量減少□溪流型態改變

- ■生物通道阻隔或棲地切割
- ■阻礙坡地植被演替

施工過程:

- ■減少植被覆蓋 □土砂下移濁度升高
- ■大型施工便道施作■土方挖填棲地破壞 保育對策:

如上欄勘查意見。

□規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱:<u>)</u>

- □災害嚴重,急需治理工程
- ■未來可能有災害發生之預防性工程
- □已調查之土石流潛勢溪流內工程
- □需延續處理以完成預期效益之工程
- □以往治理工程(年度工程)維護改善
- □配合其他計畫
- □治理計畫預定辦理工程

估經費

概

49,000仟元

會勘人員

范倚瑄(觀察家生態顧問有限公司/研究員) 陳幸琳(觀察家生態顧問有限公司/計畫專員) 魏永捷(第九河川局工務課/正工程司)

附頁 位置圖:請附五千分之一航照圖或正射影像圖或二萬五千分之一地形圖為底圖,



工程預定位置環境照片:



堤防兩側河畔先驅樹林現況雖以外來種 為主,但仍有提供野生動物利用的功能 (躲藏或撥遷)。



預計施工段現況水田與濱溪植被帶之間 為寬度約4公尺,自然土砂道路,無道路 切割棲地的問題。



左岸防汛道路與側溝緊鄰水田,形成天 然棲地環境,可供生物橫向通行無阻 礙,且使受困生物可自行逃脫。



堤防施工完成後,應避免前後坡出現落 差,造成生物橫向通行阻礙。



此次現勘在工程段上游發現苓雅溪有斷 流的現象,且有發現小片死魚群。



尚有水流的位置,發現大量魚群聚集, 魚群以不尋常的速度快速移動。

填寫人員: 陳幸琳 日期: 111年07月29日

附件1苓雅溪左右岸堤防整建工程生態檢核團隊資歷表

| | <u> </u> | | | | ·- • |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----|------|---------------------|
| 姓名 | 單位/職稱 | 負責工作 | 學歷 | 專業資歷 | 專長 |
| 范倚瑄 | 觀察家生態顧問 有限公司/生態 工程部研究員 | 工程生態評析、 生態檢核執行 | 碩士 | 4年 | 生態檢核、濕地工程 |
| 黄柏瑋 | 觀察家生態顧問 有限公司/生態 工程部計畫專員 | 工程生態評析、 協助執行生態檢 核機制 | 碩士 | 7年 | 植被調查、動物調查 |
| 陳幸琳 | 觀察家生態顧問 有限公司/生態 工程部計畫專員 | 工程生態評析、 協助執行生態檢 核機制 | 碩士 | 1年 | 溪流調查 |
| 吳宓思 | 觀察家生態顧問有限公司/花東辦公室主任、研究員 | 工程生態評析、 NGO 團體連結 | 碩士 | 7年 | 溪流工程評析、計畫 橫向連結 |
| 林佳宏 | 觀察家生態顧問 有限公司/動物 部資深研究員 | 動物棲地評估 | 碩士 | 11 年 | 陸域動物調查、鱗翅 目調查與分析 |
| 陳志豪 | 觀察家生態顧問 有限公司/植物 部技術經理 | 陸域植被生態分 析 | 碩士 | 13 年 | 植物生態、植物分類、植群分類與製圖 |

苓雅溪左右岸堤防整建工程 生態檢核表 核定階段附表

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:

| 編號: | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 勘查日期 | 民國111年7月29日 | 填表日期 | 民國111年8月02日 | | |
| 紀錄人員 | 陳幸琳 | 勘查地點 | 花蓮縣玉里鎮春德橋下游處 | | |
| 人員 | 單位/職稱 | | 參與勘查事項 | | |
| 范倚瑄 觀察家生態顧問有限公司/生態工程 部研究員 | | | 工程生態評析、協助執行檢核機制、 生態保育對策討論 | | |
| 陳幸琳 | 觀察家生態顧問有限公司/生態工程部計畫專員 | 工程生態評析、協助執行檢核機制 生態保育對策討論 | | | |
| 魏永捷 | 第九河川局工務課/正工程司 (工程主辦機關承辦人員) | 工程說明、生態保育對策討論 | | | |
| | - 見 /職稱): 范倚瑄、陳幸琳 (觀察家生態顧問有限 部研究員、計畫專員) | 處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱):工務課/正工程司/魏永 捷 | | | |
| 【生態檢核程序提醒】 | | | | | |
| 相關附 | 件、工程目的與預期效益、工程內 劃設計方案等。工程會資訊公開相關 | 依建議內 | 丹容辨理。 | | |
| 盡體 名民會 名 天 會 | 議在工程初期即積極辦理民眾參與,設計構想與在地意見、關注的社群團多方交流。建議邀集在地的社群團體話:台灣環保聯盟花蓮分會、地球公會花東辦公室、荒野保護協會花蓮分會縣野鳥學會、後山采風工作室、洄態有限公司等。 | 依建議內容辦理。 | | | |
| 【生態環境 | 整體建議】 | | | | |
| 的棲地 | 五預定範圍涵蓋了以下關注物種偏好,工程的規劃設計方案應將以下棲地為生態重點予以保留或復育,本次現 | 參照建議 | 養內容納入設計考量。 | | |

勘意見亦根據此項原則提出各項建議。

(a) 堤防及防汛道路應避免造成生物縱向及橫

向阻隔:關注物種食蟹獴、臺灣山羌等中 型哺乳類可能利用此廊道往來山區及秀姑 巒溪主流。

- (b) **侧溝應避免造成動物掉落受困**:關注物種 柴棺龜及草花蛇偏好水田。
- (c) 恢復河畔先驅樹林棲地功能及維持廊道功 能:關注物種鳥頭翁及環頸雉偏好的辮狀 床象草地及河畔先驅樹林。

堤防容易造成生物棲地阻隔,堤防整建 工程應以維持棲地原貌及避免造成生物橫向 阻隔為原則,需修補堤防處以緩坡化為主。 且堤防前後坡避免小基礎落差造成生物橫向 通行阻礙。

參照建議內容納入設計考量。

4



圖1現有堤防現況,前坡與河床有落差。

面,或動物逃生坡道。

道路侧溝與水田相鄰,容易造成蛙類、 蛇類等生物受困,因此設置道路側溝應避免 造成動物掉落受困,建議以對動物友善之設 計為原則,例:兩側溝壁應設計緩坡或粗糙

參照建議內容納入設計考量。

5



圖2現有側溝為砌石組成,且為緩坡。

工程應維持讓野生動物可往來河道及問參照建議內容納入設計考量。 圍農地的通透性,使堤防不造成關注物種草 花蛇、臺灣黑眉錦蛇及其他蛙類、中小型哺

乳類棲地破碎。現況既有防汛道路為自然土石,未造成動物阻隔。建議防汛道路工程,應注意減少造成生物棲地阻隔,在不影響搶災搶險情況下,以保留地面綠帶或增設穿越道路的生物廊道為原則。:



圖3防汛道路目前地面綠帶現況。

河道兩岸的辮狀床象草地及河畔先驅樹林現況雖以外來種為主,但仍有提供野生動物利用的功能(如提供關注物種環頸雉、烏頭翁躲藏;提供食蟹獴及其他中小型哺乳類播遷的功能),因此完工後應以恢復原有棲地功能及維持廊道功能為原則,回復河畔先驅林。

圖4高灘地植被現況。

栽植原生種喬、灌木及草本地被植物, 復育多層次植被結構以補償河畔先驅樹林棲 地功能,同時抑制銀合歡生長。適用的植物 種類及栽植方式應於設計階段與生態團隊確 認。 參照建議內容納入設計考量。

參照建議內容納入設計考量。

0

7



圖5河畔先驅樹林以銀合歡為優勢種。

表1公共工程生態檢核注意事項重點摘錄

九、生態檢核作業原則

- (三)設計階段:本階段目標為落實規劃作業成果至工程設計中。其作業原則如下:
- (1) 組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊,根據生態保育對策辦理細部之生態調查及評析工作。
- (2) 根據生態調查、評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。
- 根據生態保育措施,提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原則,以及提 (3) 出生態保育措施監測計畫與自主檢查表之建議;並研擬必要之生態保育措施及 監測項目等費用。
- (4) 可邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理設計說明會,蒐集整合並溝通相關意見。

「公共工程生態檢核注意事項」完整內容詳見工程會網站: https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000049