

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/11/10	填表日期	110/11/10
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97)X:280216.37 Y:2768735.52
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>呂世勳/工程助理</u>	
		<p>經查現況風鈴木非本局「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程」種植，已聯絡桃園區公所加強後續維護管理，並建議後續新植木，選擇原生樹種為宜。</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左岸植栽狀況良好，但右岸部分風鈴木生長狀況不佳，整株無葉子生長樹皮乾裂，建議維管單位加強維護。</li> <li>2. 風鈴木為外來種植物，建議往後若需新植樹木可以選用同具觀賞性的原生種樹木為主如：苦楝。</li> </ol>			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

# 悠遊南崁溪水岸服務計畫工程生態檢核表



## M-01 維護管理階段現場勘查紀錄表

勘查日期	111/06/22、111/06/23	填表日期	111/06/27
紀錄人員	魏正安、黃淇風	勘查地點	桃園龜山段(TWD97)X: 284642.01 Y: 2765712.09 水汴頭段(TWD97)X: 280379.03 Y: 2768792.48 南崁段(TWD97)X: 278683.82 Y: 2771226.06 坑子溪段(TWD97)X: 278870.44 Y: 2774968.62 蘆竹段(TWD97)X: 278383.23 Y: 2771956.36
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安、黃淇風/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
水汴頭段		已請本案廠商針對現況葉片黃化部分，進行週期性維護，另菟絲子已於 111.7.7 清除完成。	
			
1. 經國橋下游左岸植栽有葉片黃化，建議可商請園藝廠商進行診斷並噴藥，另有菟絲子纏繞在植被上，菟絲子寄生會使植物生長衰弱，應予以清除。 座標：(TWD97)X:280114.990 Y:2768716.691 菟絲子座標：(TWD97)X:280147.276 Y:2768720.417			



2. 經國橋下游河道濱溪帶被清除，請維管單位在河道清淤等工程，達到通洪目的及可，請不要完全清除保留濱溪植被，保留高草叢區供生物躲避棲息，同時可減緩因陽光直射河道導致水中生物面臨夏季高溫缺氧問題。

本派案【16-南崁溪經國橋至榮興橋河道整理】6月6日進場河道整理，爾後會請廠商注意是否可留部分植被，使生態及安全兼具。



1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。