

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 07 / 22 施工進度： 92.12% 完工日期： 111/09/20

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造股份有限公司 姓名(簽章)： 李國忠

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所 姓名(簽章)： 許文

生態人員姓名： 張誌嘉

1. 區內移植之樹木生長狀況


[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工中]



民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工中]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。


[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。


[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。


[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 07 月 22 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 06 / 22 施工進度： 98.23% 完工日期： 111 / 07 / 02

項 目	項 次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已 執 行	執行 但不 足	未 執 行	非執 行期 間	
生態 友善 措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造股份有限公司 姓名(簽章)： 李煜仁

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所 姓名(簽章)： 田中央

生態人員姓名： 張弘志

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工中]



民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工中]



日期：民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日
說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 06 月 22 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 05 / 11 施工進度： 98.19% 完工日期： 111/06/29

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造股份有限公司

姓名(簽章)： 李昭仁

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所

姓名(簽章)： 黃一

生態人員姓名： 張誌嘉

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工中]



民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工中]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 05 月 11 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 04 / 19 施工進度： 97.76% 預定完工日期： 111/06/29

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造股份有限公司

姓名(簽章)： 李長男

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所

姓名(簽章)： 田中央

生態人員姓名： 莊江嘉

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工中]



民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工中]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 04 月 19 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 03 / 12 施工進度 :97.20% 預定完工日期： 111/04/07

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好工造營造(股)公司 姓名(簽章)： 鄭正功

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所 姓名(簽章)： 蔡中

生態人員姓名： _____

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 1111 年 02 月 17 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 1111 年 03 月 12 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工中]



民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工中]



日期：民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 2 區樹穴喬木種植。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 03 月 12 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 02 / 17 施工進度 :93.92% 預定完工日期： 111/04/02

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造股份有限公司 姓名(簽章)： 鄭巨龍

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所 姓名(簽章)： 張志嘉

生態人員姓名： 張志嘉

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 2 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 2 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 3 區喬木生長良好。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 5 區取水口通道喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 02 月 17 日

說明：第 6 區喬木生長良好。

隆恩圳千甲段景觀改善工程-生態友善機制自主檢查表

檢查日期： 111 / 01 / 17 施工進度 :89.25% 預定完工日期： 111/04/02

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	施工區域內大樹之保存及確認其生長狀況維持良好。	√				移植樹木生長狀況維持良好。
	2	避免使用除草劑清除原有植栽區域。	√				無使用除草劑。
	3	避免傾倒廢棄物於隆恩圳邊坡擋土牆上。	√				民生廢棄物設有子母車集中處理；工程廢棄物集中，定期請合格廢棄物處理機構清運，無傾倒任何廢棄物於隆恩圳擋土牆上
	4	基地內新植之喬木樹穴覆土深度應至少 150 公分、灌木類 60 公分、草地類 30 公分。	√				新植之喬木樹穴覆土深度至少 150 公分，且覆土後喬木狀況良好，並無大量死亡及枯萎等情形。
	5	覆土前確實過篩，避免雜物進入。	√				覆土回填整理清潔，避免雜物進入。
備註：表格內標示底線的檢查項目請附上執行前後照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位職稱： 好士達營造(股)公司 姓名(簽章)： 鄭仁明

監造單位

單位職稱： 田中央聯合建築師事務所 姓名(簽章)： 張士嘉

生態人員姓名： 張士嘉

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 110 年 12 月 09 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 1111 年 01 月 17 日

說明：第 1 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 110 年 12 月 09 日

說明：第 2 區喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 2 區喬木生長良好。

[施工中]



日期：民國 111 年 01 月 16 日

說明：第 3 區新植喬木。

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 3 區新植喬木。

1. 區內移植之樹木生長狀況

[施工階段]



日期：民國 110 年 12 月 09 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 5 區取水口公園喬木生長良好。。

[施工中]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 5 區取水口綠廊新植喬木。

[施工階段]



民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 5 區取水口綠廊新植喬木。

[施工中]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 6 區新植喬木。

[施工階段]



日期：民國 111 年 01 月 17 日

說明：第 6 區新植喬木。