

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E-001 檢查日期：109年12月15日 施工進度：1.04% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。	✓				施工前針對需保留之樹木進行調查。
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況				✓	(請附照片)
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☐ 否				
		異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：

工地主任 張銘利

姓名(簽章)：

張銘利

監造單位

單位職稱：

監造工程師 劉春霖

姓名(簽章)：

劉春霖

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查照片

項目1	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 左1青剛櫟現況。	
項目2	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 左2青剛櫟現況。	
項目3	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 左3青剛櫟現況。	



附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查照片

項目4	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右22榕樹現況。	
項目5	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右23榕樹現況。	
項目6	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右24榕樹現況。	 開源營造股份有限公司 王朝源

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查照片

項目7	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右53榕樹現況。	
項目8	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右54榕樹現況。	
項目9	
拍攝日期與說明	109年12月8日
照片說明： 右56榕樹現況。	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E-002 檢查日期：109年12月30日 施工進度：1.14% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。	✓				需保護之樹木以警示帶標定。
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況				✓	(請附照片)
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策：				
		☐ 否				

施工廠商

單位職稱：

工地主任 張銘利

姓名(簽章)：

張銘利

監造單位

單位職稱：

監造工程師 劉春秋

姓名(簽章)：

劉春秋


大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查照片

項目1	
拍攝日期與說明	109年12月30日
照片說明： 右31榕樹現況。	 109.12.30
項目2	
拍攝日期與說明	109年12月30日
照片說明： 右33~36榕樹現況。	 109.12.30
項目3	
拍攝日期與說明	109年12月30日
照片說明： 左1青剛櫟現況。	 109.12.30

附註：


1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-3 檢查日期：110年01月12日 施工進度：2.26% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。	✓				常設植之樹木禁止機具車輛進入，高堆置物。
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況				✓	(請附照片)
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				光源不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				垃圾堆放於規劃區內
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				施工環境清理，不影響周邊環境。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				



施工廠商

單位職稱：

品管黃詩岳

姓名(簽章)：

黃詩岳

監造單位

單位職稱：

監造工程師劉春霖

姓名(簽章)：

劉春霖


與正本相符

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年01月12日 右岸工區移植前樹木狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年01月12日 右岸工區移植前樹木狀況
照片	

附註：

- 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
- 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-4 檢查日期：110年01月26日 施工進度：4.21% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已進行移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 移植後樹木存活狀況良好
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				光源不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				堆置於規劃區內，未汙染環境
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				垃圾棄於垃圾集中區，未影響環境
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				



施工廠商
單位職稱：

品質黃詩岳

姓名(簽章)：

監造單位
單位職稱：

監造劉春霖
工程師

姓名(簽章)：

劉春霖

與正本相符

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目3	
拍攝日期 與說明	110年01月26日 右岸移植樹木狀況(16棵)
照片	 大漢溪跨河休憩廊橋工程 主辦單位：桃園市政府水利局 督導單位：林同義工程顧問股份有限公司 監造單位：統原工程顧問股份有限公司 承攬廠商：開源營造股份有限公司 生態復植 2021年1月26日 110/01/26
項目4	
拍攝日期 與說明	110年01月26日 右岸工區移植樹木狀況(3顆)
照片	 大漢溪跨河休憩廊橋工程 主辦單位：桃園市政府水利局 督導單位：林同義工程顧問股份有限公司 監造單位：統原工程顧問股份有限公司 承攬廠商：開源營造股份有限公司 生態復植 2021年1月26日 110/01/26

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。



施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年01月26日 右岸工區移植樹木狀況(3棵)
照片	 大漢溪河川保護區游憩區工程 主辦單位：桃園市政府水利局 專業單位：林同義工程顧問股份有限公司 監造單位：建康工程顧問股份有限公司 承攬廠商：開源營造股份有限公司 生態植栽 2021年1月26日 110/01/26
項目2	
拍攝日期 與說明	110年01月26日 右岸工區移植樹木狀況(3棵)
照片	 大漢溪河川保護區游憩區工程 主辦單位：桃園市政府水利局 專業單位：林同義工程顧問股份有限公司 監造單位：建康工程顧問股份有限公司 承攬廠商：開源營造股份有限公司 生態植栽 2021年1月26日 110/01/26

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。




大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-5 檢查日期：110年02月09日 施工進度：5.46 % 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 移植後樹木 漸長新綠葉
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區 安全之照明
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				棄污泥
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				垃圾集中丟棄 車，棄置 周邊
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☐ 否				

施工廠商
單位職稱：

姓名(簽章)：



監造單位
單位職稱：

監造工程師

姓名(簽章)：




施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1		
拍攝日期 與說明	110年02月09日 左岸工區樹木移植後存活狀況	
照片		
項目2		
拍攝日期 與說明	110年02月09日 左岸工區樹木移植後存活狀況	
照片		

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：E01-17-6 檢查日期：110年02月24日 施工進度：5.74 % 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植。
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 存活狀況良好
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				光源不漫射。
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				堆置於規劃區內。
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				每日清除，不影響環境。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☐ 否				
		異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商
單位職稱：



姓名(簽章)：



監造單位
單位職稱：

監造工程師

姓名(簽章)：



施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年02月24日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年02月24日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-7 檢查日期：110年03月10日 施工進度：6.83 % 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				未汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				



施工廠商

單位職稱(職章)：

品質黃詩岳

姓名：

黃詩岳

監造單位

單位職稱(職章)：

監造劉春霖
工程師

姓名：

劉春霖

與正本相符

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年03月10日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年03月10日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	


附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-8 檢查日期：110年03月25日 施工進度：8.77 % 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				工區維持活動安全照明
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				棄汙棄
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				垃圾清除帶離現場
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				



與正本相符

施工廠商

單位職稱(職章)：

黃詩岳

姓名：

監造單位

單位職稱(職章)：

監造工程師 劉春霖

姓名：

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年03月25日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年03月25日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-9 檢查日期：110年04月08日 施工進度：9.50 % 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☐ 否				



施工廠商

單位職稱(職章)：

品質陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造劉春霖
工程師

姓名：

劉春霖

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年04月08日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 A photograph showing three workers in safety gear (hard hats and high-visibility vests) walking along a paved path. To their left are several newly planted trees supported by wooden stakes. The date '110.04.08' is visible in the bottom right corner of the photo.
項目2	
拍攝日期 與說明	110年04月08日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 A photograph showing three workers in safety gear standing in front of a red construction fence. Behind the fence, there are trees and a building. The date '110.04.08' is visible in the bottom right corner of the photo. A blue circular stamp is overlaid on the bottom right of the photo.

附註：

3. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
4. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-10 檢查日期：110年04月22日 施工進度：9.50% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策：				
		☐ 否				



施工廠商

單位職稱(職章)：

負責陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造工程師劉春霖

姓名：

劉春霖

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年04月22日 左岸工區周圍植生狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年04月22日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

5. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
6. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-11 檢查日期：110年05月06日 施工進度：9.58% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否		異常狀況說明： 解決對策：		



施工廠商

單位職稱(職章)： 

姓名：陳秋然

監造單位

單位職稱(職章)： 


姓名：劉春霖

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年05月06日 左岸工區周圍植生狀況
照片	 110.05.06
項目2	
拍攝日期 與說明	110年05月06日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.05.06

附註：

7. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
8. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-12 檢查日期：110年05月21日 施工進度：10.93% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。					樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況					(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。					維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。					無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。					清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否		異常狀況說明： 解決對策：		



施工廠商

單位職稱(職章)：



姓名：

陳秋能

監造單位

單位職稱(職章)：



姓名：

劉春霖

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年05月21日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 A photograph showing two workers in safety vests and hard hats standing on a dirt path. They are looking at a large sheet of paper, likely a site plan. In the background, several young trees are planted in rows, supported by wooden stakes. The sky is blue with some clouds. A date stamp '110.05.21' is visible in the bottom right corner of the photo.
項目2	
拍攝日期 與說明	110年05月21日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 A photograph showing two workers in safety vests and hard hats standing on a dirt path. They are looking at a large sheet of paper, likely a site plan. In the background, several young trees are planted in rows, supported by wooden stakes. A red fence is visible behind the trees. A date stamp '110.05.21' is visible in the bottom right corner of the photo.

附註：

9. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
10. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-13 檢查日期：110年06月04日 施工進度：16.32% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☐ 否				



施工廠商

單位職稱(職章)：

受賞 陳秋融

姓名：陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造 主任 韋肇煜

姓名：韋肇煜

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年06月04日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.06.04
項目2	
拍攝日期 與說明	110年06月04日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.06.04

附註：

- 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工後照片，呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
- 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-14 檢查日期：110年06月24日 施工進度：17.92% 預定完工日期：111年08月07日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☐ 否				
		異常狀況說明： 解決對策：				



施工廠商

單位職稱(職章)：

品質陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造主任 韋肇煜

姓名：

韋肇煜

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年06月24日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.06.24
項目2	
拍攝日期 與說明	110年06月24日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.06.24

附註：


- 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
- 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-15 檢查日期：110年07月09日 施工進度：19.64% 預定完工日期：111年09月11日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區 照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：			
		☐ 否				



施工廠商

單位職稱(職章)：

品質 陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造 工程師 韋肇煜

姓名：

韋肇煜

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年07月09日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年07月09日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-16 檢查日期：110年07月30日 施工進度：22.02% 預定完工日期：111年09月11日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。					樹木 移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況					(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。					維持工區 照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。					無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。					清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☐ 否	異常狀況說明： 解決對策：			



施工廠商

單位職稱(職章)：

品管陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

**監造韋肇煜
工程師**

姓名：

韋肇煜

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年07月30日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年07月30日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。



大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-17 檢查日期：110年08月10日 施工進度：25.74% 預定完工日期：111年09月11日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				組裝工區 照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾 無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明：			
		☐ 否	解決對策：			

施工廠商

單位職稱(職章)：

品質陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

監造傅宗凱
工程師

姓名：

傅宗凱

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年08月10日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	
項目2	
拍攝日期 與說明	110年08月10日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。

大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：E01-17-18 檢查日期：110年08月24日 施工進度：25.97% 預定完工日期：111年09月11日

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全對象：原地保留大樹數量、現況及位置於施工前會同生態專業團隊進行確認並以影像記錄造冊羅列。於施工前包裹稻草蓆並警示帶或其他明顯標誌，標定保護範圍。保護範圍內若無施作必要應禁止機具車輛進入、避免堆置重物(大石、材料機具堆置、廢棄物傾倒等)，不清除地表植物，不額外覆土。				✓	樹木已移植
2	保全對象：移植喬木19顆，移植後確認發芽生長之存活狀況	✓				(請附照片) 漸長新芽
3	燈光干擾：傍晚6點後，工區僅維持活動安全之照明，燈具採燈罩限制投射範圍，光源不漫射。	✓				維持工區照明不漫射
4	施工管理：施工期間產生之混凝土、廢土施工用具與工程廢棄物等，應限制堆放於規劃堆置區內，避免汙染環境。	✓				無汙染
5	施工管理：工區範圍內之垃圾，應每日進行清除帶離現場，避免棄置影響周邊環境。	✓				清除垃圾無亂棄置
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☐ 否				

施工廠商

單位職稱(職章)：

 陳秋融

姓名：

陳秋融

監造單位

單位職稱(職章)：

 傅宗凱

姓名：

傅宗凱

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目1	
拍攝日期 與說明	110年08月24日 左岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.08.24
項目2	
拍攝日期 與說明	110年08月24日 右岸工區樹木移植後存活狀況
照片	 110.08.24

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。