

水庫集水區保育治理工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 108 年 07 月 16 日	填表日期	民國 108 年 07 月 18 日
紀錄人員	褚昱佳	勘查地點	工程現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王玠文	觀察家生態顧問有限公司	生態勘查	
褚昱佳	觀察家生態顧問有限公司	生態勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱) __ 褚昱佳 __		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) __ 呂志銘 __	
1. 施工位置多為馬路及住家周邊範圍，故須有明確告示牌，確保人車安全。 2. 施工時應注意建築物結構及地基。以確保建築完整性。		1. 已設立告示牌及相關交維措施。 2. 已於施工時注意建築物結構及地基。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

水庫集水區保育治理工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 108 年 10 月 4 日	填表日期	民國 108 年 10 月 04 日
紀錄人員	王玠文	勘查地點	工程現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
徐綱	觀察家生態顧問有限公司	生態勘查	
王玠文	觀察家生態顧問有限公司		
鄭暉	觀察家生態顧問有限公司		
現勘意見 提出人員(單位/職稱) <u>王玠文</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>王宗憲</u>	
1.現場勘查周多為為農田，灌溉取水水質清澈，沿路施工過程避免土砂掉落於水溝，維持周遭環境乾淨。		1、現場於道路段明挖時，土砂均無掉落至水溝內，確保環境整潔。	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。