



工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 勘查日期                                                                                | 111/04/13            | 填表日期                                                                                                                                                                       | 111/04/14                         |
| 紀錄人員                                                                                | 李京樺                  | 勘查地點                                                                                                                                                                       | (TWD97)X: 286875.38 Y: 2743373.24 |
| 人員                                                                                  | 單位/職稱                | 參與勘查事項                                                                                                                                                                     |                                   |
| 李京樺                                                                                 | 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員 | 生態勘查                                                                                                                                                                       |                                   |
| 現場勘查意見                                                                              |                      | 處理情形回覆                                                                                                                                                                     |                                   |
| 提出人員(單位/職稱) 李京樺/生態檢核調查員                                                             |                      | 回覆人員(單位/職稱) 莊泉翰/品管員 李京樺/監造人員                                                                                                                                               |                                   |
| 羅浮水資源回收中心                                                                           |                      | 羅浮水資源回收中心                                                                                                                                                                  |                                   |
|   |                      |                                                                                         |                                   |
|  |                      | <p>上圖左紅圈：非本工程之工區範圍，其工程材料非本工程所有。</p> <p>上圖右紅圈：本工程對面之材料暫存區，已於竣工前清理完畢，無材料雜物堆放，如下圖。</p>                                                                                        |                                   |
|  |                      |                                                                                        |                                   |
| 1. 工區對面的空地放置的工程材料有溢出，請清理乾淨避                                                         |                      |   |                                   |

免影響周遭生態環境。空桶中積水而孳生大量孑孓，請加蓋或倒置。



義盛水資源回收中心



2. 受介殼蟲危害的植株已稍微恢復生長勢，但危害仍然嚴



義盛水資源回收中心



重。建議可使用稀釋之葵無露或苦楝油等油劑噴灑防治。使用油劑類型之殺蟲劑防治時，應避免在陽光過大時使用。

葵無露可參考以下連結自行製作：

<https://kmweb.coa.gov.tw/subject/subject.php?id=12389>



使用相同類似，可以去除介殼蟲之除蟲劑。



1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

小烏來風景特定區污水下水道系統工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

|                                                                                     |                      |                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 勘查日期                                                                                | 111/07/26            | 填表日期                             | 111/07/27                         |
| 紀錄人員                                                                                | 黃淇風                  | 勘查地點                             | (TWD97)X: 286875.38 Y: 2743373.24 |
| 人員                                                                                  | 單位/職稱                | 參與勘查事項                           |                                   |
| 黃淇風                                                                                 | 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員 | 生態勘查                             |                                   |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) 黃淇風/生態檢核調查員                                                   |                      | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) 邱俊傑/燁盛現場人員 |                                   |
| 羅浮水資源回收中心                                                                           |                      |                                  |                                   |
|   |                      |                                  |                                   |
|  |                      |                                  |                                   |
| <p>1. 工區整體草皮及種植喬木生長狀況良好，本次現勘可觀察到家八哥及喜鵲停留於草皮，另在工區左側可觀察到蝶類，本區無明顯生態議題。</p>             |                      |                                  |                                   |

義盛水資源回收中心



1. 工區周圍喬木皆生長良好，可觀察到鳥類停留；於建築物周圍之栽種草皮皆死亡，建議將死亡之草皮移除，觀察草皮移除後該區植被恢復狀況如何，如周圍野草依然無法進駐，在予以新植草皮，並定時澆灌。
2. 整體而言工區對周圍並無明顯生態影響。

義盛水資源回收中心



1. 工區周圍喬木皆生長良好，可觀察到鳥類停留；於建築物周圍之栽種草皮皆死亡，建議將死亡之草皮移除，觀察草皮移除後該區植被恢復狀況如何，如周圍野草依然無法進駐，在予以新植草皮，並定時澆灌。
2. 整體而言工區對周圍並無明顯生態影響。
3. 有關已死亡之草皮暫無法移除，周邊已生長出新的雜草，後續將持續定時澆灌。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。


工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表


|                                                                                     |                      |                                                                                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 勘查日期                                                                                | 111/10/12            | 填表日期                                                                                 | 111/10/14                         |
| 紀錄人員                                                                                | 魏正安                  | 勘查地點                                                                                 | (TWD97)X: 286875.38 Y: 2743373.24 |
| 人員                                                                                  | 單位/職稱                | 參與勘查事項                                                                               |                                   |
| 魏正安                                                                                 | 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員 | 生態勘查                                                                                 |                                   |
| 現場勘查意見<br>提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員                                                   |                      | 處理情形回覆<br>回覆人員(單位/職稱) 邱俊傑 現場人員                                                       |                                   |
|   |                      |   |                                   |
|  |                      |  |                                   |
| <p>1. 羅浮水資源回收中心機房旁保全樹木根部有腐朽情形，建議會同園藝單位進行評估樹根生長情形，是否有傾倒風險，可進行移植或架設支架支撐。</p>          |                      | <p>1. 暫時噴灑除蟲劑(茶皂素)避免蟲害加重。</p>                                                        |                                   |



2. 羅浮水資源回收中心草皮及喬木生長狀況良好，唯靠近土坡植被的植被未覆蓋土壤呈現裸露狀態，建議持續澆灌待周圍草種進駐。



2. 定時澆灌保持。



3. 義盛水資源回收中心與木棧道中間新植喬木，觀察到頂端局部蟲害，葉片有蟲癭情形，建議先進行摘除病灶部分避免擴大。



3. 灑除蟲劑(茶皂素)避免蟲害加重。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。