

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程




上林至西方段-既有漿砌排水明溝敲除運棄



上林至西方段-土方開挖

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 排水明溝鋼筋、模板組立



上林至西方段-RC 排水明溝鋼筋組立

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段- RC 排水明溝鋼筋、模板組立



上林至西方段- RC 排水明溝模板組立

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 排水明溝



上林至西方段-RC 排水明溝

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 排水明溝



上林至西方段-RC 排水明溝

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 排水明溝



上林至西方段-RC 過路板

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 過路板



上林至西方段-RC 過路板

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



上林至西方段-RC 過路板



上林至西方段-RC 過路板

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



東林習山湖段-RC 排水暗溝



東林習山湖段-RC 排水暗溝

工程成果照片

工程名稱：烈嶼鄉 109 年度區域排水應急改善工程



西路忠仁亭人行道鋪面



西路忠仁亭人行道鋪面