

施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)	
說明：	
鑽掘 0K+004	
說明：	
取淤泥 0K+004	
說明：	
混凝土澆 置 0K+004	

施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

下鋼筋籠
0K+004



說明：

鑽頭處理



說明：

帽梁鋼筋
模板



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

帽梁模板



說明：

帽梁混凝土



說明：

樁頭處理



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

帽梁鋼筋



說明：

帽梁模板



說明：

帽梁混凝土



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

帽梁鋼筋



說明：

帽梁模板



說明：

帽梁混凝土



施工照片 編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

異型塊製作
NO. 1-30



說明：

異型塊
NO. 1-30



說明：

異型塊
NO. 1-30



施工照片 編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

異型塊製作
NO. 192-232



說明：

異型塊
NO. 192-232



說明：

異型塊
NO. 192-232



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)	
說明：	
異型塊製作 NO. 369-394	
說明：	
異型塊 NO. 369-394	
說明：	
異型塊 NO. 369-394	

施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

異型塊製作
NO. 495-529



說明：

異型塊
NO. 495-529



說明：

異型塊
NO. 495-529



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

土工織物
鋪設



說明：

土石籠組
立



說明：

土石籠壓
實



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

土石籠組
立



說明：

土石籠組
立



說明：

土石籠遠
景



施工照片

編號：

工程名稱：大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第三標)

說明：

土石籠組
立



說明：

土石籠遠
景



說明：

土石籠遠
景

