

## 工程督導常見缺失態樣統計表 (施工品質缺失)

期間：自112年1月1日至9月30日      總件數      30件

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞	11	37%
2	5.14.07	施工現場交通警告等設施不足	10	33%
3	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	10	33%
4	5.06.05	回填料含有機物、木材或其他雜物	9	30%
5	5.01.99	其他混凝土施工缺失	8	27%
6	5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練 <input type="checkbox"/> 或不完備	8	27%
7	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	7	23%
8	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	7	23%
9	5.07.01.99	其他一般施工缺失：	6	20%
10	5.10.04.01	<input type="checkbox"/> 無工地密度、夯實試驗，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足	6	20%
11	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 <input type="checkbox"/> 或不完備	6	20%
12	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	6	20%
13	5.14.12.02	車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。	6	20%
14	5.06.01	土方工程施工回填土 <input type="checkbox"/> 未分層夯實，或 <input type="checkbox"/> 無紀錄	5	17%
15	5.09.08	工地管理 <input type="checkbox"/> 無工程告示牌，或 <input type="checkbox"/> 內容未符合規定	5	17%
16	5.09.09	工地管理工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保	5	17%
17	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	5	17%
18	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	4	13%
19	5.01.05	<input type="checkbox"/> 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，或 <input type="checkbox"/> 施作不當，或 <input type="checkbox"/> 未設置	4	13%
20	5.06.99	其他土方工程施工缺失	4	13%
21	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制非有適當防護具之人員，不得讓其出入。B.管制、檢查車輛機械，未具合格證，不得讓其出入。(3)未維持車輛機械進出視線淨空	4	13%
22	5.17.99	其他影響功能或節能減碳缺失	4	13%
23	5.07.02.03	水利、道路及護坡施工卵石堆砌不合規範	4	13%

- 備註：1. 本表係統計112年第1-3季工程督導（施工品質）缺失數量前23名常見態樣。  
 2. 本表缺失編號係參照「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。  
 3. 缺失比率=缺失件數/總督導件數。