■施工前 □施工中 □完工後

			10 /11 10 1/ /0 /2	
勘查日期	民國 109 年 05 月 19 日	填表日期	民國 109 年 05 月 19 日	
紀錄人員		勘查地點	工地現場	
人員	單位/職稱	參與勘查事項		
	第十河川局	現場勘查、工程施作討論、自主檢查表討論		
	新源營造股份有限公司	現場勘查、エ	-程施作討論、自主檢查表討論	
	觀察家生態顧問公司	現場勘查、エ	-程施作討論、自主檢查表討論	
現勘意見	現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)		回覆人員(單位/職稱)		
 1.標示保全對象山黃麻1棵。 2.因目前工程施作範圍草生地太高無法進出, 將由施工廠商將草清除後,再次共同現勘,確 認是否能保留更多原生種喬木。 				
3.施工前說明會邀請生態團隊與施工廠商共同 舉辦。		3.後續將協調	生態團隊與施工廠商一併辦理。	

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 06 月 04 日	填表日期	民國 109 年 06 月 04 日	
紀錄人員		勘查地點	工地現場	
人員	單位/職稱	參與勘查事項		
	第十河川局	現場勘查、エ	-程施作討論、自主檢查表討論	
	新源營造股份有限公司	現場勘查、工程施作討論、自主檢查表討論		
	觀察家生態顧問公司	現場勘查、エ	-程施作討論、自主檢查表討論	
現勘意見		處理情形回覆		
提出人員(單位/職稱)		回覆人員(單位/職稱)		
1.標示保全對象喬木共 12 棵。		1.已告知廠商務必保留保全對象,並拉警示		
2.水柳為保全對象,且須使用透水布包住受傷 部位。		帶。 2.水柳已告知廠商須以透水布包覆受傷部位。		
可位。 3.西盛横移門外過出水口下游處喬木須拉警示帶。				

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

■施工前 □施工中 □完工後

			■施工前 □施工中 □完工後
勘查日期	民國 109 年 09 月 02 日	填表日期	民國 109 年 09 月 02 日
紀錄人員		勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查、棲地評估、環境紀錄	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)	
121°26'09.6". 樹、山黄麻 [*]	最上游山黄麻*1 (24°59'54.8"N E)、下游山黄麻*2 (25°00'10.7"N E;護岸 490 處)與工程終點 構 *2 (25°00'13.7"N 121°26'09.7"E) 明且填寫異常處理報告單。	錄。	
]警示带標示、工區現場維持整		

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

□施工前 □施工中 ■完工後

			□他工用□他工工■九工俊
勘查日期	民國 109 年 11 月 25 日	填表日期	民國 109 年 11 月 26 日
紀錄人員		勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
	觀察家生態顧問公司/研究員	現場勘查、完	工生態環境資料紀錄
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/	職稱)	回覆人員(單位/職稱)	
1.完工現勘確認工區範圍內施工便道、洗車台、圍籬等已復原。 2.保全對象消失: (1)山黃麻*1 (24°59'54.8"N 121°26'10.0"E) (2)山黃麻*2 (25°00'10.7"N 121°26'09.6"E;護岸490處) (3)工程終點 構樹*1、山黃麻*2 (25°00'13.7"N 121°26'09.7"E)			

治田:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。