

附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	[REDACTED] 觀察家生態顧問公司		填表日期	民國 109 年 11 月 24 日
施工圖示				
設計階段	圖示		說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖			施工區域位於礮溪中游，兩岸植生良好，為複層森林，於施工前已建議盡可能減少對於森林的擾動。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)	 109/08/13		施工中溪水引流至左岸，河道中間為施工便道，右岸為工程施作區域。	
生態保育措施與執行狀況				
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)	
生態保全對象				
生態友善措施	[減輕]若因安全因素無法避開溪溝，建議以斜坡方式取代混凝土管，也不使用閘門，以土石回填方式於斜坡上，連接斜坡的石塊可使用漿砌稍微固定。	使用斜坡代替混凝土管，並於斜坡上設置石頭，降低魚類被衝至礮溪主流導致死亡。	 109/11/21 完工現勘	

施工復原情形	☒ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道復原	 109/11/21 完工現勘
	☐ 植生回復		
	☐ 垃圾清除		
	☐ 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。