

附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)			填表日期	民國 109 年 12 月 3 日
施工圖示				
設計階段	圖示		說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖			工程範圍為河道右岸，後方連接多層次的次森林，工程擾動區域盡可能保留森林，並減少擾動。	
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)			施工便道與堆置區復原良好。現場步道兩側施工後尚未有良好的植被覆蓋，目前僅部分石籠有戚葉牽牛攀爬。拍攝日期 109/11/27	
生態保育措施與執行狀況				
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)	
生態保全對象	喬木保留	保留喬木 19 烏白		

			109/11/27 完工
	喬木保留	修剪後保留喬木 8 正榕	
	苗木移植保留	2 株苗木完工後種植回原本棲地	
生態友善措施	減少使用混凝土	乾砌石的集水井雖陡直，但有溢流口供通行，未見有生物受困。	 109/11/27 完工
	以自然機質	土石鬆滑處以網袋裝填小礫石，減少土表沖刷與滑動。	 109/11/27 完工

施工 復原 情形	■施工便道與堆置區環境復原	施工便道與堆置區復原良好。	 109/11/27 完工
	■植生回復	步道兩側施工後尚未有良好的植被覆蓋，目前僅部分石籠有威葉牽牛攀爬。	 109/11/27 完工
	■垃圾清除	工區段內未紀錄有工程遺留之垃圾	 109/11/27 完工
	■其他_____	工程入口處有他件施工進行，堆置有機具和土方。	 109/11/27 完工
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。