

C-07

經濟部水利署
環境生態異常狀況處理表

工程主辦機關	第二河川局	異常狀況 發現日期	民國 112 年 4 月 2 日
		發現地點 (TWD97)	252863.572, 2758984.669
工程名稱	六股溪排水福龍段改善工程(二)		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	財團法人台灣水資源與農業研 究院 (設計階段進入)	施工廠商	維順營造有限公司
監造單位	第二河川局	生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	東海大學生態與環境研究 中心
異常狀況 類型	<input type="checkbox"/> 植被剷除、 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃、 <input type="checkbox"/> 水質渾濁、 <input checked="" type="checkbox"/> 生態保全對象消失/損傷 <input type="checkbox"/> 其他：(請說明)		
異常狀況 說明	<p>編號 21 號保全對象，主幹及支幹上有多處切割痕跡。</p> 		
解決對策	<p>已通報主辦及施工單位，多加注意保全對象之位置及標示，避免施工時誤傷保全對象。施工方表示非自家施工人員所為，會再加強對施工人員之生態保育措施宣導。</p>		