

高屏堰 108 年安全檢查表

管理單位：高屏溪攔河堰管理中心

中華民國 108 年 12 月 30 日

壹、水庫基本資料

一、概況

水庫名稱：高屏溪攔河堰

管理機關：經濟部水利署南區水資源局

檢查人員：戴幸鐘 吳建緯

檢查日期：108年12月30日

(☐汛期前 ☒汛期後(年度) ☐不定期：_____ ☐其他)

位置：高雄市大樹區、屏東縣屏東市

河系(主支流)：高屏溪

用水標的：公共給水

壩型：橡皮壩活動堰及階梯式固定堰

活動堰軸長度 286 公尺，堰頂標高 16 公尺，活動堰 8 門，(排洪道 6 座，計 216 公尺，排砂道 2 座，計 70 公尺)；取水口 1 處，取水口底檻標高 1-3 號門 16.2M、4-6 號門 15.9M、7-14 號門 15.6M

完工日期 88 年 10 月

二、檢查時操作狀況

水位：16.39 公尺

最高記錄水位 19.79 公尺(108 年 8 月 16 日)

最高濁度 20,000 NTU(108 年 8 月 24 日 23 時，量測地點 進水口)

最大放洪量：9253 立方公尺/秒，(108 年 8 月 16 日 13 時)

三、重要關聯設施：上游：里嶺大橋、斜張橋、伏流水取水設施

下游：自來水抽水站、鐵路橋、曹公堰、高屏大橋

四、水庫設施佈置圖：如附件

貳、檢查內容

各項檢查如發現問題，請附實地照片及說明，或計算式供參考。

一、結構物安全檢查

(一) 固定堰堰體：

1、基礎現況：☐良好 ☐尚可 ☐欠佳 ☐不良 ☒不可目視

異常狀況：☐沉陷 ☐移位 ☐錯位 ☐裂縫 ☐沖刷 ☐滲流

☐其它

2、混凝土現況：☒良好 ☐尚可 ☐欠佳 ☐不良

異常狀況：☐裂縫 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐穴蝕 ☐白華 ☐滲濕(水)

☐鋼筋裸露

☐蜂窩

☐其它

堰體及墩座表面磨耗

☐沈陷，☐隆起，☐洞穴

左壩座與壩基：☒良好，☐尚可，☐裂縫，☐濕潤，☐滲漏，☐淘刷，☐滑動

☐沈陷，☐隆起，☐洞穴

3、堰座現況：☒良好 ☐尚可 ☐欠佳 ☐不良

異常狀況：☐沉陷 ☐坡面滑動 ☐坡面隆起 ☐滲漏

☐其它(請說明)

4、主河道變遷：☐無 ☒有，變遷情形：河道主流目前在右岸

對取水有利，另進水口上游處自來水公司辦理伏流水
水工程施工中，未造成取水問題。

重要事項記述：(依實需增減)

1. 進水口上游自來水公司辦理伏流水工程施工。

2.

3.

(二) 排洪道

一號橡皮壩：

1、橡皮壩：☐攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣

☒其它

101年0601豪雨及泰利颱風過後，橡皮壩袋
體破損，報審計在案，目前以混凝土封堵代替。

2、墩座：☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕

☒墩座裂縫

☐滲漏

☐其它

表面磨耗、淺裂縫

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏

☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流

☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：堰体上游圍堰

二號橡皮壩：

1、橡皮壩：☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣

☐其它_____

2、墩座：☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕

☒墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它表面磨耗，淺裂縫

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏

☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流

☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：堰体上游圍堰

三號橡皮壩：

1、橡皮壩：☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣

☐其它_____

2、墩座：☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕

☒墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它表面磨耗，淺裂縫

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏

☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流

☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：堰体上游圍堰

四號橡皮壩:

1、橡皮壩: ☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣
☐其它_____

2、墩座: ☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕
☒墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它 表面磨耗、淺裂縫

3、堰體: ☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕
☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處: ☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏
☐其它_____

5、下游河道: ☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流
☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述: 堰體上游圍堰

五號橡皮壩:

1、橡皮壩: ☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣
☐其它_____

2、墩座: ☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕
☒墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它 表面磨耗、淺裂縫

3、堰體: ☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕
☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處: ☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏
☐其它_____

5、下游河道: ☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流
☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述: 堰體上游圍堰

六號橡皮壩:

1、橡皮壩: ☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣
☐其它_____

2、墩座: ☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕
☒墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它 表面磨耗、淺裂縫

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕
☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏
☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流
☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：

堰體上游圍堰

重要事項記述：(依實需增減)

1. 1~6號壩上游圍堰。
- 2.
- 3.

(三) 排砂道

七號橡皮壩：

1、橡皮壩：☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣
☐其它_____

2、墩座：☒完整 ☐表面剝落 ☒磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕
☐墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它 表面磨耗、淺裂縫

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕
☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏
☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流
☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：

八號橡皮壩：

1、橡皮壩：☒攔水起立、排洪倒伏功能正常 ☐橡皮壩表面有破損 ☐洩氣
☐其它_____

2、墩座：☒完整 ☐表面剝落 ☐磨耗 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐穴蝕
☐墩座裂縫 ☐滲漏 ☐其它_____

3、堰體：☒完整 ☒磨耗(☒均勻 ☐局部區域) ☐鋼筋裸露及鏽蝕
☐穴蝕(骨材有被拔除、裸露) ☐其它_____

4、堰體與墩座交接處：☒完整 ☐開裂 ☐錯動 ☐滲漏
☐其它_____

5、下游河道：☒暢通 ☐被侵占 ☐高莖物 ☐淤積 ☐固定結構物阻流
☐其它_____

6、其它與本項相關之重要事項補充記述：

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.
3.

(四)廊道：☒完整 ☐表面剝落 ☐鋼筋裸露及鏽蝕 ☐滲水 ☐裂縫
☐伸縮縫擴張錯動 ☐其它_____

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.
3.

(五)側槽取水路：

1、進水口結構

混凝土結構：☒完整 ☒表面剝落或磨損 ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐伸縮縫之擴張及錯動 ☐淤積_____

☐裂縫 ☐滲漏水 ☐白華 ☐蜂窩

☐其它_____

2、取水路及沉砂池

混凝土結構：☒完整 ☐淤積 ☒表面剝落或磨損 ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐裂縫 ☐凹陷或移動 ☐伸縮縫擴張及錯動

☐滲漏水 ☐白華 ☐蜂窩 ☐其它_____

3、放水路

混凝土結構：☒完整 ☐表面剝落或磨損 ☐鋼筋裸露及鏽蝕

☐伸縮縫之擴張及錯動 ☐淤積_____

☐裂縫 ☐滲漏水 ☐白華 ☐蜂窩 ☐其它_____

重要事項記述：(依實需增減)

1.

2.
3.

二、水工機械

(一) 活動堰

- 1、定期檢查維護：☒有 ☐無 ☐待加強
紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 2、動力來源：☒台電 ☒自備電源 ☐人力
- 3、操作運轉紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 4、操作規則：☒有 ☐待訂 ☐待修正
- 5、水門啟閉之標準，依水利法第四十八條規定：☒已辦 ☐辦理中 ☐待辦
- 6、訂有水門啟閉標準時間：☒有 ☐無
- 7、緊急時橡皮壩操作替代措施：☒有 ☐無 ☐辦理中
- 8、橡皮壩機電設備：☒完整 ☐鼓風機運作異常 ☐充氣(起壩)時程超過規定時間
☐氣閘有洩漏情況發生 ☐抽風機運作異常 ☐排氣(倒伏)時程超過規定時間 ☐其它_____

(二) 進水口

- 1、閘門結構：☒完整 ☐門體、門扉及門框結構有變形 ☐固定螺絲鬆脫
☐鉸道裂痕 ☐梯桿變形、受損、生銹、拉不動(梯桿式)
☐其它 閘門基座微變形，但不影響操作、
- 2、閘門機電設備：☒完整 ☐電動馬達運轉時之電流、溫升、振動、噪音過大(不穩定) ☐固定螺絲鬆脫 ☐扭力限制聯軸器之感應片異常
☐減速機運轉時有異常振動、噪音過大、漏油、固定螺絲鬆脫
☐極限開關動作異常(不靈敏) ☐注油器損壞或鬆脫
☐其它_____
- 3、定期檢查維護：☒有 ☐無 ☐待加強
紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 4、動力來源：☒台電 ☒自備電源 ☒人力
- 5、操作運轉紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 6、閘閥之水密性：☒良好 ☐漏水待改善
- 7、閘閥開度指示器：☒位置正確 ☐偏差待訂正
- 8、攔污柵：☒有 ☐無，維護：☒良好 ☐待改善
- 9、設置地點與外界隔絕：☒是 ☐外人可靠近
- 10、操作規則：☒有 ☐待訂 ☐待修正
- 11、水門啟閉之標準，依水利法第四十八條規定：
☒已辦 ☐辦理中 ☐待辦
- 12、訂有水門啟閉標準時間：☒有 ☐無
- 13、閘閥曾否全程操作：☒有 ☐無

- 1 4、按照閘門操作運轉準則放水：☒有 ☐無
記錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 1 5、緊急時閘門操作替代措施：☒有 ☐無 ☐辦理中

(三) 放水路控制閘門

- 1、閘門結構：☒完整 ☐門體、門扉及門框結構有變形 ☐固定螺絲鬆脫
☐銲道裂痕 ☐梯桿變形、受損、生銹、拉不動(梯桿式)
☐其它_____
- 2、閘門機電設備：☒完整 ☐電動馬達運轉時之電流、溫升、振動、噪音過大(不穩定) ☐固定螺絲鬆脫 ☐扭力限制聯軸器之感應片異常
☐減速機運轉時有異常振動、噪音過大、漏油、固定螺絲鬆脫
☐極限開關動作異常(不靈敏) ☐注油器損壞或鬆脫
☐其它_____
- 3、定期檢查維護：☒有 ☐無 ☐待加強
紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 4、動力來源：☒台電 ☒自備電源 ☒人力
- 5、操作運轉紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 6、閘閥之水密性：☒良好 ☐漏水待改善
- 7、閘閥開度指示器：☒位置正確 ☐偏差待訂正
- 8、閘閥插板及吊放設備：☒有 ☐無，維護：☒良好 ☐待改善
- 9、攔污柵：☒有 ☐無，維護：☒良好 ☐待改善
- 10、設置地點與外界隔絕：☒是 ☐外人可靠近
- 11、操作規則：☒有 ☐待訂 ☐待修正
- 12、水門啟閉之標準，依水利法第四十八條規定：
☒已辦 ☐辦理中 ☐待辦
- 13、訂有水門啟閉標準時間：☒有 ☐無
- 14、閘閥曾否全程操作：☒有 ☐無
- 15、按照閘門操作運轉準則放水：☒有 ☐無
記錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 16、緊急時閘門操作替代措施：☒有 ☐無 ☐辦理中

(四) 取水路控制閘門

- 1、閘門結構：☒完整 ☐門體、門扉及門框結構有變形 ☐固定螺絲鬆脫
☐銲道裂痕 ☐梯桿變形、受損、生銹、拉不動(梯桿式)
☐其它_____
- 2、閘門機電設備：☒完整 ☐電動馬達運轉時之電流、溫升、振動、噪音過大(不穩定) ☐固定螺絲鬆脫 ☐扭力限制聯軸器之感應片異常
☐減速機運轉時有異常振動、噪音過大、漏油、固定螺絲鬆脫

☐極限開關動作異常(不靈敏) ☐注油器損壞或鬆脫
☐其它_____

- 3、定期檢查維護：☒有 ☐無 ☐待加強
紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 4、動力來源：☒台電，☒自備電源，☒人力
維護：☒良好，☐尚可，☐待加強
紀錄：☒有，☐無，☐不全
- 5、操作運轉紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 6、閘閥之水密性：☒良好，☐待改善
- 7、閘閥開度指示器位置：☒正確，☐待訂正
- 8、閘閥插板及吊放設備：☒有，☐無
維護：☒良好，☐待改善
紀錄：☒有，☐無，☐不全
- 9、攔污柵：☒有，☐無
維護：☒良好，☐待改善
紀錄：☒有，☐無，☐不全
- 10、設置地點與外界隔絕：☒是 ☐外人可靠近
- 11、操作規則：☒有 ☐待訂 ☐待修正
- 12、水門啟閉之標準，依水利法第四十八條規定：
☒已辦 ☐辦理中 ☐待辦
- 13、訂有水門啟閉標準時間：☒有 ☐無
- 14、閘閥曾否全程操作：☒有 ☐無
- 15、按照閘門操作運轉準則放水：☒有 ☐無
紀錄：☒有 ☐無 ☐不全
- 16、緊急時閘門操作替代措施：☒有 ☐無 ☐辦理中

重要事項記述：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

三、警告系統及相關安全檢查

(一) 警告設施：

- 1、警告設施種類及數量：種類告示牌，數量11處，廣播站9站。
- 2、危險部分設置圍籬：☒有，☐無
- 3、其它與本項相關之重要事項記述：_____

重要事項記述：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

(二) 通訊設備：

- 1、種類及數量：無線 1 具，有線 3 具，其他 手持6支(無線電)
- 2、通訊故障時之緊急傳遞方法：衛星電話、手機
- 3、動力來源：☒ 台電 ☐ 自備電源 ☐ 人力
- 4、颱風期間可否保持暢通：☒ 可， 時受損壞
- 5、保養維護情況：☒ 良好，☐ 尚可，☐ 待加強

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.

(三) 照明設備：

- 1、設備：☒ 完善，☐ 尚可，☐ 待充實
- 2、維護：☒ 良好，☐ 尚可，☐ 待加強

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.

(四) 管理人力配備及責任

- 1、配備：☒ 適當 ☐ 不足
- 2、專人駐守：☒ 有 ☐ 無
- 3、閘閥、機電設備維護操作專門人員：☒ 有 (☐ 需增加) ☐ 無
- 4、值班人員及配置：☒ 適當 ☐ 待改善
- 5、操作管理人員作業時間：☒ 適當 ☐ 待改善
- 6、管理人員差假時代理制度：☒ 有 (☒ 適當 ☐ 待改善) ☐ 無
- 7、員工職掌及責任表：☒ 有 (☒ 適當 ☐ 待改善) ☐ 無
- 8、管理單位定期與不定期檢查：☒ 有，☐ 無。檢查報告：☒ 有，☐ 無
- 9、主管或督導機關年度檢查：☒ 有，☐ 無。檢查報告：☒ 有，☐ 無
- 10、指揮操作系統表：☒ 有 (☐ 適當 ☐ 待改善) ☐ 無
- 11、操作維護人員素質：☒ 勝任 ☐ 待訓練

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.
3.

(五) 緊急狀況時所需之材料及裝備

- 1、材料之貯備：☒ 充足 ☐ 待補充
- 2、備用之裝備：☒ 適當 ☐ 待增加

重要事項記述：(依實需增減)

1.
2.
3.

四、監測檢查及記錄

(一) 監測檢查及使用狀況記錄

監測名稱	安裝總數量	能正常數量	監測或記錄頻率
水位計	6	6	每時
溫度計	2	2	每時

(二) 監測記錄顯示有異常狀況或“疑似”異常狀況者：☒無 ☐有，為_____

(請說明或將近三年該監測記錄之圖示或表格比較資料列為附件)

(三) 建議加設之觀測儀器：_____

重要事項記述：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

五、其他

(一) 緊急應變措施計畫：☐無 (☐待擬訂) ☒有 (☒適當 ☐待修正)

(二) 通達道路：☒良好 ☐尚可 ☐待修

重要事項記述：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

六、綜合檢查結果

(一) 水庫、水壩安全狀況：☒良好，☐尚可，☐不良，☐嚴重

(二) 水庫、水壩災害風險程度：☒低，☐顯著，☐高

(三) 應行注意與改善事項：(若屬緊急事項應予註明，並即採取因應措施)

注意事項：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

改善事項：(依實需增減)

- 1.
- 2.
- 3.

檢查人員：

吳建銘 戴幸穎

主管：



元丰 (Yuanfeng) site plan. The drawing shows a large building complex with various rooms and courtyards. Key dimensions and features include:

- Overall dimensions: 100m x 100m.
- Building dimensions: 100m x 100m, 100m x 100m, 100m x 100m.
- Room dimensions: 100m x 100m, 100m x 100m, 100m x 100m.
- Room names: 元丰 (Yuanfeng), 元丰 (Yuanfeng), 元丰 (Yuanfeng).
- Room numbers: 100, 100, 100.
- Room types: 100, 100, 100.
- Room materials: 100, 100, 100.
- Room colors: 100, 100, 100.
- Room textures: 100, 100, 100.
- Room sounds: 100, 100, 100.
- Room smells: 100, 100, 100.
- Room tastes: 100, 100, 100.
- Room feelings: 100, 100, 100.
- Room thoughts: 100, 100, 100.
- Room actions: 100, 100, 100.
- Room states: 100, 100, 100.
- Room qualities: 100, 100, 100.
- Room quantities: 100, 100, 100.
- Room values: 100, 100, 100.
- Room meanings: 100, 100, 100.
- Room symbols: 100, 100, 100.
- Room icons: 100, 100, 100.
- Room images: 100, 100, 100.
- Room representations: 100, 100, 100.
- Room descriptions: 100, 100, 100.
- Room explanations: 100, 100, 100.
- Room definitions: 100, 100, 100.
- Room instructions: 100, 100, 100.
- Room guidelines: 100, 100, 100.
- Room rules: 100, 100, 100.
- Room regulations: 100, 100, 100.
- Room laws: 100, 100, 100.
- Room orders: 100, 100, 100.
- Room decrees: 100, 100, 100.
- Room edicts: 100, 100, 100.
- Room proclamations: 100, 100, 100.
- Room announcements: 100, 100, 100.
- Room notices: 100, 100, 100.
- Room signs: 100, 100, 100.
- Room symbols: 100, 100, 100.
- Room icons: 100, 100, 100.
- Room images: 100, 100, 100.
- Room representations: 100, 100, 100.
- Room descriptions: 100, 100, 100.
- Room explanations: 100, 100, 100.
- Room definitions: 100, 100, 100.
- Room instructions: 100, 100, 100.
- Room guidelines: 100, 100, 100.
- Room rules: 100, 100, 100.
- Room regulations: 100, 100, 100.
- Room laws: 100, 100, 100.
- Room orders: 100, 100, 100.
- Room decrees: 100, 100, 100.
- Room edicts: 100, 100, 100.
- Room proclamations: 100, 100, 100.
- Room announcements: 100, 100, 100.
- Room notices: 100, 100, 100.
- Room signs: 100, 100, 100.

Architectural drawing of the C-7-1 building, showing a detailed floor plan with dimensions and structural elements. The drawing includes a large rectangular building with a complex roofline, a smaller structure to the right, and a parking area. Dimensions are provided in meters (m) and feet (ft). The drawing is labeled "C-7-1" and "C-7-1".

黃欽榮表示：「高麗河藥業秉持『誠信全法』一貫經營理念，民國101年」

受委託廠商(無則免)

一、 廠商名稱：_____

地址：_____

電話：_____

二、 檢查人員：(簽名) 戴幸鐘 吳建偉

三、 廠商負責人：(簽名) _____

水庫管理單位

一、 名稱： 高屏溪攔河堰管理中心

二、 承辦人：(簽章) 正工程司戴幸鐘

三、 單位主管：(簽章) 正工程司高屏溪攔河堰管理中心黃信融

備註

- 一、依「水利建造物檢查及安全評估辦法」第 20 條：蓄水及引水建造物興辦人應於每年一月底前將前一年辦理之定期檢查結果，彙報主管機關備查。