水庫集水區保育治理工程生態檢核表_施工中

工程基本資料	工程名稱 (編號)	108、109 年度玉峰壩下游保育治理工 程	設計單位	世合工程技術顧問股份有限	公司		
	工程期程		監造廠商	世合工程技術顧問股份有限公			
	治理機關	經濟部水利署北區水資源局	營造廠商	商 安慶營造股份有限公司			
		地點:新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村 集水區:大漢溪-玉峰溪水系 TWD97 座標 X: 280069 Y: 2727697					
	工程緣由目的	玉峰壩設施完工多年,肩負攔蓄玉峰溪下移土砂,因長期受水流及塊石衝擊, 玉峰壩之副壩及尾檻溢洪口磨損情形嚴重且壩下游之河床有刷深情形,恐影響 副壩及尾檻之結構穩定性。					
	工程類型	□自然復育、□坡地整治、■溪流整治、□清淤疏通、□結構物改善、□其他					
	工程攤密池	1.洪口修復(W=40m)-1 處 2.尾檻基礎保護工-1 處 3.修復-488m ² 4.魚道崩塌土方清理-1 處 5.舗石護岸-117m					
	預期效益	■保全對象(複選): □民眾(□社區□學校□部落□) □產業(□農作物□果園□) □交通(□橋梁□道路□) ■工程設施(■水庫■欄砂壩□固床設施□護岸)□其他:					
	起訖時間	民國 108年 12月 30日至民國 109年 8月 25日 附表					
	團隊組成	■是□否有生態專業人員進行保育措施執行紀錄、生態監測及狀況處理 C-01					
	民眾參與	■邀集關心當地生態環境之人士參與:■熟悉之當地民眾■利害關係人 □其他					
		□否,說明:					
	生態監測及狀	進行之項目:■現場勘查、□生態措施監測(生態調查)、□環境異常處理					
	況處理	未作項目補充說明:					
施	保育措施執行 情況	■是□否執行設計階段之保育對策					
工階		□否,說明:					
陷段		保育措施執行摘要: 1.保育現地棲息之動物					
		(1)生態影響預測:工程施工機具進入河川區域進行攔砂壩補強及新設護					
		岸等設施,施工中土方作業及工程車行進將影響現地棲息之動物。 (2)保育措施:					
		(2)保育措施: [縮小]僅針對副壩及尾檻損壞區域進行修復,縮小對周邊環境之影響 [減輕]1.保留現地大(巨)石 2.利用現地塊石供構造回填、舖石護岸之用 3.河床施工便道利用既有灘地					
		2.保護現地植被 (1)生態影響預測:工程施工期間可能因應機具進出需求需開闢施工便 道,便道行經路徑恐影響既有植被。					
		(2)保育措施: [縮小]施工便道以施工機具單向通行.	為原則,便立	道寬度不宜過寬。			

[減輕]1.河床施工便道利用既有灘地 2.施工便道路徑應現地確認,不得影響樹徑較大或特有植物,適度配合調整便道路徑。

3.維持魚類洄游環境

(1)生態影響預測:玉峰壩既設魚道受邊坡崩塌土石掩沒,影響計畫區內洄游性魚類洄游習性。

[補償]本計畫優先以清理土砂方式,使水流得以進入魚道設施恢復縱向生 態廊道。

主辦機關(核定):	承辦人:	日期:
主辦機關(設計):	承辦人:	日期:
主辦機關(施工):	承辦人:	日期:
主辦機關(維管):	承辦人:	日期:

附表 C-01 施工團隊與環境保護計畫

113 75 C 01		不水池小吱。						
填表人員 (單位/職稱)	黄承韻		填表日期	民國1	09年	05 月	22	日
		施工	團隊					
	姓名	單位/職稱	專長			負責工	-作	
工程主辦機關	蘇宸禾	經濟部水利 署北區水資 源局/工程 員	水利/水保工程		主辨	機關承	辨人	員
	世合工程技 王俊明 術顧問/副 水土保持工程 總經理		程	施工	送審資	料審	核	
監造單位 /廠商	林忠義	水土保持技	水土保持工 生態評析	2程及	現地植物	環境評 辨識	析、	動
	黄承韻	世合工程技術 顧問/工程師	道路/水利/二程	上木工	監造	人員		
施工廠商								
		環境保	護計畫					
類型					資料來源			
施工復原計畫	無							
相關環境 監測計畫		無						
其他								

附表 C-02 民眾參與紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

			□他工刖 ■他工牛 □元工俊	
填表人員 (單位/職稱)	黃承韻 (世合工程技術顧問/工 程師)	填表日期	民國 109 年 05 月 22 日	
參與項目	□訪談 ■施工説明會 □ 公聽會 □座談會 □其他	參與日期		
參與人員	單位/職稱	參與角色	相關資歷	
王俊明	世合工程技術顧問/副總 經理	水土保持技	土木、水利、水保經歷 24 年	
林忠義	水土保持技師	水土保持工 程及生態評 析	現地環境評析、動植物辨識	
黄承韻	世合工程技術顧問/工程師	監造人員	土木、水利、水保經歷8年	
意見摘要		處理情形回覆		
提出人員(單位/暗		回覆人員(單位/職稱)		
林清文(玉峰村) 1.進行壩體修復 減小影響水中生	夏應維持水流通暢,盡量	21.本工程採河道半半施工方式,施工期間得 以維持水流通暢。		

說明:

- 1.參與人員資格限制依照石門水庫及其集水區整治計畫民眾參與注意事項,以及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項辦理。
- 2.紀錄建議包含所關切之議題,如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。
- 3.民眾參與紀錄須依次整理成表格內容。

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

22.7		
22 日		
水土保持工程及生態評析		
開工後勘查現地環境及廠商施工計畫說明		
開工後勘查現地環境及廠商施工計畫說明		
處理情形回覆		

施工便道動線應盡量避免影響河川生態
选工便道動線之擇定於陸域範圍將避免及周邊既有植物。
影響大型樹路或植被區域,於河川範圍內則



圖 1. 施工便道

 施工便道動線之擇定於陸域範圍將避免 影響大型樹路或植被區域,於河川範圍內則 施設於河道灘地,降低對周邊生態環境之影 響。

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-04 生態保育措施與執行狀況

	责承韻 世合工程技術顧問/工程師)	填表日期	109.05.22	
	,	施工圖示		
施工階段 圖示			說明	
施工便道 盡過 地 範圍			施工期間便道以灘地舗築為 主要進出動線,河道及兩側邊 坡植生皆未破壞,並未影響周 邊生態及水中生物棲息。	
保留現地 大(巨)石			現況生態環境無異常情形。	
	生態保育	措施與執行狀	況	
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)	
生態保 全對象		無		
生態友 善善		無		
施工復	■施工便道與堆置區環 境復原 □植生回復 ■垃圾清除 有	便道無髒亂	3	
其他				

