

表17 禦潮（海堤）設施損毀數量

Table 17. Damages on Coastal Protection (Sea-dike) Works

| 年別、機關別及災害別 Year, Executing Units & Damages | 海堤(公尺) Sea-dike (M) | 離岸堤(公尺) Offshore Jetty(M) | 海岸保護工 (公尺) Coast Protec- -tion Works (M) | 水門(座) Tidal Gate (Set) | 其他(處) Others (Set) |
|--|---------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 民國 98 年 2009 | 5,660 | - | 570 | - | - |
| 民國 99 年 2010 | 1,875 | - | 100 | - | 1 |
| 民國 100 年 2011 | 1,600 | - | - | - | - |
| 民國 101 年 2012 | 790 | - | - | - | 2 |
| 民國 102 年 2013 | 315 | - | 220 | 3 | - |
| 民國 103 年 2014 | 393 | - | - | - | 4 |
| 民國 104 年 2015 | 1,708 | - | 45 | - | 4 |
| 民國 105 年 2016 | 56 | - | - | - | - |
| 民國 106 年 2017 | 17 | - | - | - | - |
| 民國 107 年 2018 | - | - | - | - | 4 |
| 一、按承辦機構分 By Executing Units | | | | | |
| 水利署辦 WRA, MOEA | - | - | - | - | - |
| 直轄市、縣市政府辦 Municipal and County Governments | - | - | - | - | 4 |
| 二、按災害別分 By Damages | | | | | |
| 颱風災害 Typhoon Damage | - | - | - | - | 4 |
| 瑪莉亞颱風 Maria Typhoon | - | - | - | - | 4 |

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：100(含)年以前水門為防潮閘門。

Data Source: Statistical Reports, WRA, MOEA.