STA.295 105年11月1日

影響臺灣降雨的主要因素為地形和季風,春季時因冷、暖氣團交會,產,夏季時潮濕的西南氣流則帶來豪大雨,且因臺灣地處北太平洋西部,為雕常經之地,颱風也常帶來豐沛的雨量。民國 104 年臺灣受紅霞、蓮花、昌鴻勒及杜鵑颱風侵襲,加上 4、5、9月豪雨暨 8 月水患影響,致使部分河川施及區域排水設施有受損情形。

104年河川防洪設施損毀計有堤防 615公尺、護岸 4,780公尺、水門 2座設施 21處,其中堤防部分,以蘇迪勒颱風造成之受損情形最為嚴重計 505公82.11%),其次為蓮花颱風 70公尺(占 11.38%),第三為杜鵑颱風 40公6.50%);護岸部分因蘇迪勒颱風受損計 4,331公尺為最多(占 90.61%),其次豪雨 236公尺(占 4.94%);由圖 1及圖 2 可知,因風災造成之各項河川防洪毀者,以蘇迪勒颱風最為嚴重,其受損程度皆達整體受損之八成以上。

另 104 年區域排水設施受損計排水路 29,934 公尺、水門 4 座及其他震。其中因蘇迪勒颱風受損之排水路計 19,824 公尺,占整體受損之 6,(66.23%) 最為嚴重,其次為杜鵑颱風 5,507 公尺(占 18.40%), 5 月豪雨 3,3 (占 11.07) 則位居第三。

近5年河川防洪暨區域排水設施捐毀情形


年別	河川防洪設施				區域排水設施	
	堤防 (公尺)	護岸 (公尺)	水門 (座)	其他 <b>(處)</b>	排水路 (公尺)	水門 (座)
100 年	3,210	12,388	-	13	20,990	-
101 年	14,709	33,611	-	67	120,125	2
102 年	11,582	22,116	2	39	68,697	5
103 年	1,602	2,104	-	10	21,021	-
104 年	615	4,780	2	21	29,934	4
颱 風 災 害	615	4,521	2	21	26,059	4
紅霞颱風	-	-	-	2	-	-
蓮花颱風	70	-	-	2	280	-
昌鴻颱風	-	-	-	-	448	-
蘇迪勒颱風	505	4,331	2	12	19,824	1
杜鵑颱風	40	190	-	5	5,507	3
豪雨災害	-	236	-	-	3,875	-
4月豪雨	-	-	-	-	220	-
5月豪雨	-	236	-	-	3,315	-
9月豪雨	-	-	-	-	340	-
水患災害	-	23	-	-	-	-


資料來源:經濟部水利署公務統計報表

編製單位:經濟部기

圖 1 河川防洪設施受損情形 - 堤防 民國 104 年

圖 2 河川防洪設施受損情形 - 護岸 民國 104 年






附註:合計百分比之加總數不等於100%,係因電腦計算四捨五入之關係。

觀察 100 年至 104 年河川防洪暨區域排水設施毀損情形,101 年因, 颱風、泰利颱風、天秤颱風及豪雨影響損毀數量為最多,總計堤防 14,709, 護岸 33,611 公尺;102 年損毀數量次之,計堤防 11,582 公尺、護岸 22,116 2 103 年及 104 年因天災受損之堤防及護岸較少,其受損總長度皆在 5 公里以外,區域排水設施—排水路損毀數量亦呈相同趨勢,於 101 年損毀數量量 120,125 公尺,102 年 68,697 公尺次之,103 年及 104 年受損長度則皆在 3 以下。

圖 3 100-104年 河川防洪暨區域排水設施毀損情形





## 星期二

.生鋒面 :風路延 ; , 防洪設

設施 13 成以上 15 公尺

## 其他 (**處**)

33

182

15

18

13

13

-9

K 利罢 丰 計 宏

受公公下支 0 兹尺尺。多公公下支 0 公计里

)00

)00

)0

