

表19 禦潮(海堤)設施損毀數量

Table 19. Damages on Coastal Protection (Sea-dike) Works

| 年別、機關別及災害別 Year, Executing Units & Damages | 海堤(公尺) Sea-dike (M) | 離岸堤(公尺) Offshore Jetty(M) | 海岸保護工 (公尺) Coast Protec- -tion Works (M) | 水門(座) Tidal Gate (Set) | 其他(處) Others (Set) |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 民國 96 年 2007 | 865 | - | - | - | 7 |
| 民國 97 年 2008 | 1,370 | - | - | - | 4 |
| 民國 98 年 2009 | 5,660 | - | 570 | - | - |
| 民國 99 年 2010 | 1,875 | - | 100 | - | 1 |
| 民國 100 年 2011 | 1,600 | - | - | - | - |
| 民國 101 年 2012 | 790 | - | - | - | 2 |
| 民國 102 年 2013 | 315 | - | 220 | 3 | - |
| 民國 103 年 2014 | 393 | - | - | - | 4 |
| 民國 104 年 2015 | 1,708 | - | 45 | - | 4 |
| 民國 105 年 2016 | 56 | - | - | - | - |
| 一、按承辦機構分 By Executing Units | | | | | |
| 水利署辦 WRA, MOEA | 41 | - | - | - | - |
| Municipal and County Governments | 15 | - | - | - | - |
| 二、按災害別分 By Damages | | | | | |
| 颱風災害 Typhoon Damage | 41 | - | - | - | - |
| 莫蘭蒂颱風 Meranti Typhoon | 41 | - | - | - | - |
| 水患災害 Flood Damage | 15 | - | - | - | - |
| 10月水患 October Flood | 15 | - | - | - | - |

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：100(含)年以前水門為防潮閘門。


Data Source: Statistical Reports, WRA, MOEA.

海堤設施受損情形

| | |
|-------|-------|
| 104年 | |
| 合計 | 1,708 |
| 蘇迪勒颱風 | 1,576 |
| 杜鵑颱風 | 132 |

圖 12 海堤設施受損情形

民國 104 年



河川防洪受損情形-堤防

| 104年 | 堤防 |
|-------|-------|
| 合計 | 1,708 |
| 蘇迪勒颱風 | 1,576 |
| 杜鵑颱風 | 132 |

河川防洪受損情形-護岸

| 104年 | 護岸 |
|-------|-------|
| 合計 | 4,780 |
| 蘇迪勒颱風 | 4,331 |
| 5月豪雨 | 236 |
| 杜鵑颱風 | 190 |
| 8月水患 | 23 |

圖 10 河川防洪設施受損情形 - 堤防




圖 11 河川防洪設施受損情形 - 護岸
民國 104 年

