



2012.6.16  
10:00am 曾文溪  
護岸遭破壞的  
第一時間 (六河  
局攝)

護岸基腳與前方的  
消波塊未受損，顯  
示河川水流即使沖  
刷護岸，仍相當堅  
固。  
照片左下角的崩塌，  
並非因河川水流掏  
空地基所致  
6.16 10



2012.6.16  
10:00am 曾文溪  
護岸遭破壞的  
第一時間 (六河  
局攝)

土壤顏色不同，顏  
色較深處明顯受地  
下水影響，小孔洞  
為地下水冒出路徑。