經濟部水利署第五河川局會議紀錄

一、會議名稱：「北港溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」小平台會議

二、開會時間：111年8月19日（星期四）下午14時30分

三、開會地點：斗六市江厝里辦公處(雲林縣斗六市瓦厝路100號)

四、主持人：林簡任正工程司宏仁
紀錄：施宇謙

五、出席單位及人員：如簽名冊

六、主席致詞：略

七、討論事項：

(一)水道風險

1.古坑鄉麻園村 劉村長義岳

(1)民眾反映大湖口溪麻園與阿丹交界處何時治理(土地已徵收多年)。

(2)崙仔溪與斗六大圳交接處上方請疏濬以保南岸農地安全(去年設紐澤西護欄已有流失)。

2.古坑鄉新庄村辦公室 張里幹事美容

(1)石仔坑溪新庄橋(雲213線)上、下游之固床工距離太近，致水道淤積、水流斷面縮小，溪水暴漲直接衝擊新庄橋，橋面為雲213線通往新庄村、棋盤村、東和村、斗六市重光里、梅林里主要橋樑，嚴重危及用路人通行之安全，建請改善新庄橋下游之固床工，以保障用路人通行之安全。

(2)目前石仔坑溪新庄橋下游，水道土石淤積、雜草叢生致排水不順暢，懇請儘速清疏河床土石及草叢，保持水道暢通，避免溪水暴漲，以維護民眾生命財產之安全。

(3)石仔坑溪新南橋上游因河道與護岸落差小，溪水從紐澤西護欄間之空隙灌入，河道兩側防汛道路、農田、農舍均受水害及泥害，懇請儘速將紐澤西護欄間之空隙補強，避免溪水再度侵害，以保障民眾生命財產之安全。

3.斗六市梅林里 林里長宏文

- (1)石榴班溪竹頭路上游，因位於河道轉彎段，河道淤積，去年及今年河道皆有溢出情形，雖沒影響鄰近房舍，但有其危險性，建議改善。

(二)土地洪氾風險

1.農田水利署雲林管理處斗六工作站 邱站長芳瑩

- (1)目前水利會於渠道旁已規劃多處調蓄池，觀念與水利署推廣之逕流分擔與在地滯洪類似，大雨時逕流量將蓄積於調蓄池，不排入分支線內，避免農田淹水情形，於旱季並有水量可以做調用。

(三)水岸縫合

1.古坑鄉麻園村 劉村長義岳

- (1)麻園湧泉帶如中洲港可否協助營造生態環境、俾利發展第三級產業。

八、結論：

- (一)、目前正值汛期，如本局所轄中央管河川有嚴重淤積情形請各村里長向各所屬鄉鎮市公所提出陳情，本局將研議妥處。
- (二)、有任何建議皆可以立即與本局反映，水道治理與水環境皆為一體，農田水利署興水利，水利署除水患，兩者配合可以創造機關與民眾多贏局面。

九、臨時動議：無