您好：

有關您反映「玉井區沙田里台20線往南化區方向，沿路進行挖管工程，致道路嚴重凹凸不平，恐造成機車經過除了抖動很厲害，更可能造成自摔的問題，請改善並電復。」一案，經查鄰近玉井沙田公墓路段係本局曾文南化聯通管工程A3標及自來水公司第六區管理處汰換管施工區域，監造工務所於112年5月31日接獲陳情後，立即於112年6月1日下午前往現場巡查（標示本局和自來水公司施工區域巡查照片如附件1)。

經查本局在建工程「曾文南化聯通管統包工程A3標」在該路段路面屬開挖埋管後臨時回鋪，回鋪後與既有路面大致平整，為維通行車輛舒適，後續將請施工廠商於新舊鋪面交界處，再次辦理夯壓作業。該路段另一側道路自來水公司將續行埋管作業，預定明年(113)度埋設完成後，將由該公司統一辦理雙向全路面刨鋪作業。本局將轉知自來水公司後續於玉井沙田公墓附近道路辦理道路開挖埋管回填時，加強要求前開路段路面回鋪之平整度，以維用路人舒適與安全。感謝台端對道路安全議題之關心。

針對您所反映之意見，茲簡要回復如上。感謝您來信，若您對以上回復仍有疑問，歡迎您不吝來電詢問，承辦人：陳宏志，電話：06-5741335轉16

敬祝

身體健康　萬事如意

經濟部水利署南區水資源局　謹致

374.5
南水局施工回填區
自來水第六區管理處汰換管
道路回填區
2023/06/01 16:38

南水局施工回填區
自來水第六區管理處汰
換管道路回填區
2023/06/01 16:39

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署南區水資源局　函

機關地址：臺南市楠西區密枝里70號
聯 絡 人：陳宏志
連絡電話：06-5741335分機16
電子信箱：e9033038@wrasb.gov.tw
傳　　真：06-5741029

受文者：本局工務課

發文日期：中華民國112年6月13日
發文字號：水南工字第11206030170號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件1_玉井沙田公墓施工回填區域.pdf

主旨：有關本局意見信箱所收臺南市政府聯合服務中心代轉民眾反映意見案，如說明，請查照。

說明：

一、依據本局意見信箱112年5月31日信箱編號1120531001辦理。

二、旨案民眾反映意見為「玉井區沙田里台20線往南化區方向，沿路進行挖管工程，致道路嚴重凹凸不平，恐造成機車經過除了抖動很厲害，更可能造成自摔的問題，請改善並電復」。

三、經本局洽陳情人電話連絡確認，陳情人表示道路嚴重凹凸不平位置係指台三線鄰近玉井沙田公墓附近，於此處施工之相關工程包括本局在建工程「曾文南化聯通管統包工程A3標」、台灣自來水公司南區工程處南化複線工程管(四)段及第六區管理處玉井營運所汰換管施工後辦理道路回填作業（詳電子附件1）等，先予說明。

四、本局「曾文南化聯通管統包工程A3標」回填路面平整度將於近期請施工廠商辦理改善，並請貴處(貴所)留意後續於玉井沙田公墓附近道路辦理道路開挖回填時，加強要求前開路段回填之平整度，以維用路人安全。

正本：台灣自來水股份有限公司南區工程處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處玉井營運所
副本：本局工務課
依分層負責規定授權單位主管決行

工務課
1127000811