

治理瓶頸

進行検討

解決手段


工程效益

- 十二佃既有箱涵斷面不足

- 依照經濟部核定「台南地區曾文溪排水治理計畫十二佃箱涵段檢討(第二次修訂)」

- 於曾文溪排水約7K+668處採新設疏洪箱涵分流

- 改善安南區十二佃地區淹水問題
- 預計改善後淹水面積245.28公頃減為約235.68公頃，減輕直接洪災損失效益1,218萬元



■ 工程主要內容:


● 疏洪箱涵工程:


- 1) 四孔箱涵(長度350m, 樁號:0K+650~0K+750、1K+050~1K+298.54)
- 2) 明渠+二孔箱涵(長度300m, 樁號:0K+750~1K+050)

● 道路工程(含既有台江大道道路復舊)


● 排水工程(含既有側溝及灌渠復舊)

(樁號0K+650~1K+300)工程平面圖







標準斷面圖一(四孔箱涵)



四孔箱涵完工模擬圖



標準斷面圖二(明渠+二孔箱涵)



明渠+二孔箱涵完工模擬圖



