五、地層下陷概況

截至106年止以屏東縣最大累積下陷總量3.53公尺最多，雲林縣最大累積下陷總量2.57公尺次之，彰化縣最大累積下陷總量2.51公尺則位居第三。目前發生地層下陷之區域大多分布於西南沿海地區，係肇因於不當之土地利用及水資源無法有效管制使用所致。本署106年檢測地層年最大下陷速率為雲林縣6.7公分／年最嚴重，屏東縣3.8公分／年次之。（如表5）

圖6、地層下陷概況