# 何姓溪滯洪池新建工程
## 會議紀錄

一、 開會目的：職業安全推動情形檢討

二、 開會地點：工地現場會議室

三、 開會日期：108 年 5 月 10 日　　上午 11 時 00 分

四 、主持人：　　紀錄:

五、參加人員：(如下列簽名) (請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局：

青創工程顧問有限公司

鴻田營造股份有限公司：

六、討論情形：

針對先前教育訓練或督導主要缺失逐項確認改善方式。

七、結論：

(一)有關工地現場職安衛相關缺失，請承商依討論結果進行改善，本局後續將每週追蹤辦理情形。

(二)有關推動職業安全衛生優良公共工程選拔參選資料，請於108年5月14日中午前提供定稿，俾利彙整檢核。

(三)108年5月16日下午3時30分請監造技師至「本局108年列管計畫推動小組第3次會議第二河川局行前檢討會」進行本工程職業安全衛生辦理進度說明。

(四)入流工至出流工人員行走通道擺設，請於108年5月15日前完成，人員出入口至入流工人員行走通道擺設，則於108年5月20日前完成，出流工至200m基腳完成段人員行走通道，最遲於108年5月30日架設完畢。

(五)有關設置刷卡機後出入口門禁管制計畫，請於108年5月17日前提交。

(六)公道五路上距離工區適當位置(距離工區1km及300m共4處)設置相關警示設施如減速標誌，請於108年5月17日前完成。

(七)各工項自動檢查表，請參考水利署提供範本於108年5月17日前完成。

(八)溫、溼度計設置請於108年5月17日前完成。(每日上、下午要有檢查紀錄，可搭配旗號等方式宣布當天配合溫溼度可否施工情形)

(九)出入流工施作階段相關職業安全設備使用紀錄請留存。