

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表

日期：2023-04-18

紀錄人：陳志豪

建議：

1. 本次現勘仍著重於第三區之半半施工及其水域情況，以及第五區之水域放乾後之環境情況。
2. 第三區施工情況目前採半半施工，其水流情況視上游放水情況而定，而水質亦可能因放水之故而呈現短時間混濁，然於水位較低時，可發現鷺科鳥類於水域覓食，顯示如能藉由水位高低可控情況下，應該有效提供一定程度之鳥類棲息地，即提高水域環境多樣化有助動物移入。
3. 第三、四區施工區域內之裸露地部份均有明確覆蓋，並進行灑水以降低施工中揚塵對空氣品質之可能影響
4. 第五區放乾後，其整體情況目前與未放乾前除水域區域已開始出現植生外，其陸域環境部份並未有明顯影響。

現勘照片





於第三區之裸露地覆蓋



於第三區之取水口上游兩側護岸及安全
措施



第五區現況



第五區水域植物現況