

經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第三次業務抽查檢測紀錄

- 一、抽查檢測單位：經濟部水利署第四河川局管理課
- 二、疏濬支出標承攬廠商：新悅營造股份有限公司
- 三、檢測人員：工程員陳重任
- 四、會測人員：
- 五、檢測日期：107 年 08 月 23 日
- 檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」
0K+200~0K+400
- 六、檢測成果：如后附件
- ☒ 檢測點統計表
 - ☒ 檢測中相關之照片
 - ☒ 疏濬範圍內檢測平面圖
 - ☒ 疏濬範圍內檢測斷面高程圖
 - ☐ 其他附件：
- 七、檢測結果：
- ☒ 合格
 - ☐ 不合格：詳如檢測點統計表
- 八、 檢討與建議：

承辦人：工程員陳重任

課室主管：管理課長施陽東

局長：經濟部水利署第四河川局局長白烈燿(丁)

經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第三次業務抽查檢測點統計表

檢測日期：107 年 08 月 23 日

第 1 頁，共 1 頁

檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」0K+200~0K+400

疏濬工程/土石計畫：


界樁號	0K+200		界樁號	0K+300		界樁號	0K+400	
設計高程	230.89		設計高程	230.17		設計高程	229.45	
里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註	里程	檢測高程	備註
-96.96	231.83							
-80.12	231.89		-86.42	232.40				
-69.84	231.97		-77.12	232.31		-96.82	231.02	
-55.81	231.84		-60.19	231.63		-78.15	231.28	
-34.84	231.67		-50.65	231.35		-57.81	231.34	
0			0			0		
平均	231.84		平均	231.92		平均	231.21	

備註 1.檢測高程-設計高程<0，則請於備註欄填註超深高度；檢測高程-設計高程 ≥ 0 者免填)。

備註 2.各檢測點位里程之間距應不小於 25M。

檢測人員：

107濁水溪凹砂區疏濬土石計畫—支出部分



$$S=1:10000$$


註：紅色表示檢測範圍

● 檢閱人員：

[illegible]

計畫線 地盤線 挖方



註：綠色表示已開挖範圍
註：藍色表示施工前地盤線
註：紅色表示檢測高程

檢測人員：

工程名稱		107濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分		圖號	
圖名		橫斷面圖(一)		共	
單位		公尺		附局長	
日期		107年08月23日		核定	
比例		1:2000		校核	
設計		量測		審核	