



## 石碇區永安里小金瓜寮2號



因淨化槽尚未運作，連接管線堵塞現場處理情形。

## 坪林區粗窟里北宜路7段131號



因車輛輾壓，造成淨化槽表面破損，打除修復情形。