

小平台會議辦理情形 — 8/27台中里長訪談(微平台)

- 時間：08/27(五)
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 共邀集烏日區、大里區及南屯區三區共6位里長參與討論

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水、中和排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念



鎮平里 廖里長



五光里 林里長



內新里 林里長



大里里 李里長



中新里 廖里長



中和里 蔡里長

討論成果

- 了解各區位排水之過往淹水情形
- 詢問詳細淹水路段以及相關成因
- 收集里長之意見以進行未來河段規畫
- 實地走訪淹水現場
- 建立一友善溝通之良好平台

8/27台中里長訪談(微平台)－南屯區鎮平里 廖里長

- 時間：08/27(五) 上午9:10-10:00
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：南屯區鎮平里 廖里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中和排水、劉厝排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 里長反應第四單元工程有排水連接至中和及劉厝排水，導致今年淹水情形比往年更加嚴峻。
- 在中和排水於鎮平里段，有溫室栽植，因此這部分於在地滯洪政策可能滯礙難行。
- 目前採用沙包來阻擋排水系統兩岸淹水，但是僅有減緩作用。
- 里長希望都市計畫中滯洪池可以先進行工程施作，以減緩下游鎮平里淹水情形。
- 中和排水有設置擋板進行農田灌溉，也造成淹水問題更嚴重。



鎮平里 廖里長

8/27台中里長訪談(微平台)－烏日區五光里 林里長

- 時間：08/27(五) 上午10:30-11:20
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：烏日區五光里 林里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水、樹王埤排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 里長表示樹王埤排水為小型排水渠道，以溝中溝型式容易於溝內無基流部分雜草叢生，導致高強度降雨時排水系統近乎滿水位，且導致清淤上困難。
- 中興排水轉彎處出現右岸溢淹情形。
- 108年5月20日，五光里有淹水發生
- 里長表示抽水設施治標不治本



8/27台中里長訪談(微平台)－大里區大里里 李里長

- 時間：08/27(五) 上午11:20-12:00
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：大里區大里里 李里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水、龍船埤排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 過往於中興段排水以及龍船埤匯流處會有淹水之現象，於匯入處改採用斷面漸擴之方式後已改善。
- 近年龍船埤排水於暴雨時較沒有溢淹的情形，但水位均高，未來若有更大強度之降雨產生，依然會有淹水之情形。
- 於降雨時，附近居民較無公德心者，會於降雨期間將大小型垃圾丟置於河道中，汙染水質的同時也造成河道堆積，希望相關單位能進行清理以及清淤



大里里 李里長

8/27台中里長訪談(微平台)－大里區中新里 廖里長

- 時間：08/27(五) 下午13:30-14:40
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：大里區中新里 廖里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 新生路125巷以及135巷若遇較大之降雨時必定淹水。
- 中興段排水與新生路交會處橋樑梁底過低，導致水位較高時溢淹至新生路面，且新建之小型抽水機流量過小，對淹水較無實質之幫助。
- 德芳南路之分洪箱涵遇大雨時因大里溪外水位升高導致閘門關閉，內水無法排出並致失去分洪之效能。
- 希望於立元橋能架設大型之抽水機以利排洪。



中新里 廖里長

8/27台中里長訪談(微平台)－大里區內新里 林里長

- 時間：08/27(五) 下午14:50-15:30
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：大里區內新里 林里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中興段排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 希望增設中興段排水與大里溪之抽水站
- 大里溪需進行疏濬，目前河床高度過高。
- 建議排水路於轉彎處要以45度角而非90度角進行處理。
- 目前於中興段排水上游處公園於改建同時可以同時增設滯洪池以達成逕流分擔之目的。
- 目前於東榮路進行雨水下水道分流後已沒有淹水之情形。



內新里 林里長

8/27台中里長訪談(微平台)－南屯區中和里 蔡里長

- 時間：08/27(五) 下午16:00-17:00
- 主軸：蒐集烏溪流域課題並廣納在地意見 (水道風險/土地洪泛/在地滯洪)
- 對象：南屯區中和里 蔡里長

討論議題

- 土地洪泛與淹水議題(中和排水)
- 在地對於未來改善的期待與建議
- 傳達氣候變遷、治水工程極限、在地滯洪政策及獎勵措施、逕流分擔...等洪患治理概念

討論成果

- 原要做箱涵截流中和排水至筏子溪，但工程計畫至今尚未施作。
- 今年八月至今一共有五次淹水事件，此地區深受淹水之苦。
- 於中和排水進入中和巷段，四條灌溉溝渠一起匯集入中和排水，導致中和巷淹水情形，更下游福德宮有更嚴重的淹水情形發生。
- 上游進行都市開發，增加下游逕流量。里長希望能在上游建造並啟用滯洪設施。



中和里 蔡里長