

「急水溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」訪談諮詢及民眾參與小平台會議			
辦理日期	112 年 8 月 16 日	辦理地點	曬書店
參與對象	人和里施明朝里長、南興里林玫伶里長、中營里蔡牧謙里長、台南市政府水利局、新營區公所、柳營區公所、新營社區大學、第五河川分署		
涉及面向	☒ 水道風險 ☒ 土地洪氾風險 ☐ 藍綠網絡保育 ☒ 水岸縫合		
會議意見	1. 急水溪流域遇大雨時水流寬度及高度要調查清楚，安全性問題務必優先考量。 2. 關於河濱公園的設置的構想很支持，可增加民眾活動空間及生活品質，但安全性問題請務必考量。 3. 關於目前急水溪橋改建工程，希望可設計較具造型的特色橋樑讓路過的人知道新營區或柳營區到了。另外關於橋面連接至柳營路段寬度部分，建議維持原本道路寬度。 4. 過去溪流內有個熱水溝(位於台糖大門旁)，可找尋是否有相關資料及老照片。 5. 人和里抽水站堤防坍塌狀況，建議要將其修護。 6. 關於目前急水溪橋改建部分後續可以配合河濱公園的建設、橋面夕陽景色及可結合台糖糖業及鐵路(小火車)共同發展，並希望設計有特色的橋樑讓柳營及新營可以發展更好。 7. 關於堤防周遭道路髒亂環境情況，希望可以同時進行改善(和平路至建業路區段)。 8. 0+00 至台一線路段目前無防汛道路(約 3 公里)，此部分是否可協助增設或瞭解為何該路段無防汛道路，另堤防遇到大樹阻礙道路通行，此部分希望可以協助處理。 9. 興隆寺抽水站於 1070823 有遇到出水口遭淹沒問題，目前處理進度為何，可否後續安排會勘? 10. 政府將私人土地劃分為河川地，但仍有很多土地尚未徵收，此部分是否有更好合適的處理方式? 11. 東山路 228 號此路段不通(無防汛道路)無法進行該路段防汛查詢。 12. 永安高中舊址有個舊牆，建議可設置一個人行景觀橋連結至延平郡王祠府、地景公園及台糖小火車共同發展觀光文創產業。 13. 里長所提「興隆寺抽水站」於 107.08.23 水災因出水管受外水浸沒，造成出水量不足之疑慮，本分署將再瞭解實際情形後，向里長說明現況及後續處理方式。 14. 「調適」計畫執行方向，建議計畫團隊再予說明釐清，是否與氣候變遷之「韌性」精神相似，以工程減量方式，因應氣候變遷帶來之「旱」、「澇」災情影響程度，請予以說明。 15. 急水溪流域內極大比例土地利用方式為農田，其農業用水及水資源分配，為區域發展之重要議題，建議參考水資源局、農水署等單位因應方案，於後續說明報告中略加說明。 16. 有關於高灘地設置「人工溼地」之規劃，建請考量民眾是否會進入高灘地，如民眾可進入高灘地，於洪水來臨時，預警及民眾撤離避難方式，應予考量。 17. 河濱公園或堤防之景觀、遊憩利用，建議可參考其他案例(如台北市關渡自然公園)，結合周邊生態、人文、社區特色，以發揮綜合效果。後續維護及利用，建議結合地方如「社區大學」、「社區發展協會」		

	等民間力量，以強化後續維護管理效果。 18.新營因糖業發展、縱貫鐵路興建等因素，發展為台南溪北地區之經濟文化發展核心，建議可結合本府都發局已設置完成之「新營鹽水糖鐵自行車道縫合計畫」之地景設施、地政局「新營區長勝營區市地重劃工程」之綠色隧道等已建置完成之資源，以達成景點串聯之成果。 19.關於堤防或溪流的串聯發展，請務必考量相關安全設施設置。 20.人和里內有個抽水站，目前管線是暴露在外並橫跨堤防，建議後續可規劃將其管線埋進道路內。 21.糖業文化發展路徑與急水溪的歷史脈絡皆息息相關，後續可透過田野調查的紀錄，蒐集在地耆老、居民的相關記憶(包含人文、產業…等背景)，希冀可推廣出相關的活動或環境教育相關的課程。 22.關於礫間淨化設施，請再重新檢視是否有此需求。對於發展構想部分請再用顏色標示是既有設施或為建議規劃事項。
會議照片	 