

何姓溪滯洪溪改善工程 現勘紀錄表

日期： 111 年 8 月 3 日

時間：

地點： 現地勘查

現勘意見紀錄及結論

1. 施工範圍有明確標示，且週邊民生污水水體未進入滯洪池池內，池內水體水位雖然較低，然其水質情況明顯較週邊為佳。
2. 施工中工區未見民生垃圾或廚餘等堆置，且週邊未見流浪犬貓等出沒，雖目前因水位降低而未見多樣生物出沒，然於後續改善週邊植被及水位情況後，應會有所改觀。

建議：

滯洪池本身設置之目的在於截留瞬間降雨及逕流量，非為民生污水儲留或處置之處，建議後續應著墨於週邊民生污水收集，避免其民生污水在未淨化情況直接進入滯洪池，或頭前溪水體。



圖 1、現地水體（一）



圖 2、現地水體（二）



圖 3、施工現況與水體間明確區隔



圖 4、現地水體有一處明顯較深



圖 5、既有區內植被未受干擾



圖 6、區外何姓溪兩側濱水植被未受干擾



圖 7、家八哥



圖 8、斑文鳥活動於週邊植被



圖 9、現地狀況（一）



圖 10、現地狀況（二）



圖 11、施工圍籬（一）



圖 12、施工圍籬（二）