

經濟部水利署第二河川分署

113年11月13日「113年度鳳山溪拔子窟堤防及霄裡溪五分埔二號堤

防構造物維修改善工程」民眾參與現勘會議 委員意見回覆表

團體代表	委員意見	意見回覆
陳保良里長/ 新竹縣新埔 鎮五埔里	1.五分埔工區的排水問題並不嚴重，但路面老舊破損不平整需要修繕以保障用路人安全。	1.感謝委員意見，本案道路路面鋪設將改善原有路面破損問題，提升用路安全。
劉月梅榮譽 理事長/ 荒野保護協 會新竹分會	1.五分埔工區道路鋪設時須注意排水與洩水坡度，此地的並無敏感的生態議題。 2.注意工程廢料處理問題，工程廢料應集中處理並運出工區外，不應留滯工區影響周邊生態環境。	1.感謝委員意見，本案道路鋪設時將留意路面排水及洩水方向，避免雨天淹水發生。 2.感謝委員意見，本案工程施作廢料將集中處理並運離工區。