

「大安溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」 第一階段第二場小平台會議會議紀錄

壹、開會時間：111年7月15日（星期五）上午10時

貳、開會地點：苗栗縣卓蘭鎮立圖書館3F

參、主持人：李課長培文

記錄：劉士榮

肆、出席人員：(詳如簽名冊)

伍、主持人致詞：略

陸、簡報事項：略

柒、討論事項：

與會意見：

內灣社區發展協會 劉文彬理事長：

- (一)卓蘭堤防現況堤頂和河床灘地落差大，大水時較不會淹上來，建議可以仿效台中市東勢區的做法，在河川高灘地植樹及建置河濱公園，提供民眾運動遊憩空間。
- (二)內灣社區鄰近內灣堤防，該河段河床高度較高，跟堤內地面高程接近，水流容易直衝堤防，較有破堤及溢堤淹水危險。
- (三)建議發文通知開會時應注意發文單位有無遺漏。

上新里 廖清榮里長：

- (一)卓蘭大橋上游左岸大面積西瓜田侵入河道，造成河寬受限，導致流路逼近卓蘭堤防，並掏刷堤防基腳造成危險，建議可以挖除。

新榮里 蔡錦湧里長：

- (一)是否有可能在大峽谷下游做攔砂壩，讓水流可以平均流下，減少卓蘭堤防基腳沖刷情形。
- (二)卓蘭堤防過往堤前大約有50米的高灘地被沖刷掉，現況雖有放置消波塊保護基腳，但防洪功效不足，沖刷情形仍然嚴重。

新厝里 宋光復里長：

- (一)卓蘭堤防河段風險高，水路沖刷導致基腳掏空，有放置塊石保護仍然會被沖掉，應盡快改善處理。

內灣里 詹潤來里長：

- (一)以往河道疏濬位置多在臨兩岸灘地處，是否可以在河道正中間疏濬形成較深流路，可避免流路往兩邊堤防沖刷。
- (二)建議堤防植樹綠美化時應避免種植台灣欒樹。

(三)140 縣道在 31K 可以停車的地方有棄置垃圾及廢土的問題，建議可以加強宣導。

(四)內灣堤段長度很長，民眾早晨運動時會利用，環境較髒亂且雜草叢生，建議相關單位盡快進行環境改善，並增設停車場供停車需求。

(五)建議可在白布帆下游設置攔河堰，增加灌溉水取水，因內灣堤防段疏濬後導致取水位降低，取水量較不足。

新榮社區發展協會 林錦榮理事長：

(一)卓蘭大橋上游左岸西瓜田建議可以大面積挖除，以改善卓蘭堤防沖刷問題。

苗豐里 陳正成里長：

(二)140 縣道臨石虎公園路段曾被大水沖壞，卓蘭護岸延長工程到現在都還沒有施作，建議可以盡快辦理。

東盛社區發展協會 廖慶國理事長

(一)東盛社區去年參加縣府農村再生計畫，有建議在不影響主體結構下可以做堤防綠美化，希望可以列入考量。

捌、結論：

(一)各里長及與會代表所提意見將納入本計畫進行評估檢討。

(二)以河防安全優先，應針對卓蘭堤防沖刷及西瓜田阻礙流路等問題先行改善，待確保防洪安全後，再評估堤防綠美化、設置河濱公園等措施。

玖、散會:上午 11 時 30 分