


經濟部水利署臺北水源特定區管理局

■外業督導／ ■內業督導／ □走動式督導

工程名稱	新店區烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程			工程主辦單位 承辦人員	魏俊生		
督導日期	108年04月12日	施工地點	新北市新店區 烏來區及坪林區	監工人員 監造單位	佳綸工程科技有限公司 劉益安		
開工日期	108年01月12日	完工日期	109年3月6日	承攬廠商	宏國營造有限公司		
預定進度	1.466%	實際進度	0.9445%	進度差異	-0.5215%	改善 期限	108年04月26日
工程概要	新店區新潭路一~三段管線埋設			契約金額	新臺幣79,779,000元		
督導人員	劉召集人秀鳳、葉委員坤全、鄭委員博隆						
優點							
缺點	1. 缺鋼軌樁打設自主檢查表。 2. 自主檢查表之檢查位置應標確實里程。 3. 實際檢查情形應量化。 4. 施工日誌3、4月份資料缺漏請補齊。 5. 進度落後，請趕工。 6. 工區交通警示燈號標誌，請依規定放置一定距離。 7. 人孔開挖已達2M，請做好擋土襯板設施及鋼軌樁打設深度，並留存相片記錄。						
建議 事項 及 缺失 記點	1. 施工及查驗紀錄及相片，請補充留存。 2. 活動告示牌之全民督工QRcode，仍請補貼。 3. 因工區位於道路上，每日收工離場前，請確認各項安全設施是否完善。 4. 挖土機停放位置擋住路口反射鏡，請移動停放地點避免造成交通意外。						
督導 人員	  						
受督 單位 簽收	主辦單位: 魏俊生  施工單位: 楊偉義 簽收日期: 108年4月17日						

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

工程施工督導改善對策及結果表

紀錄編號：

工程名稱：新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)

督導日期：108年4月12日

第 1 頁 共 1 頁

主辦機關	臺北水源特定區管理局 水質課	監造單位	佳綸科技 有限公司	監工人員	劉益安
承攬廠商	宏國營造有限公司	專任工程 人員	施麗月	品管人員	王思婷
缺失 編號	缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片)		完成 日期	備註 (未完成者請說明)
缺點					
1.	缺鋼軌樁打設自主 檢查表。	1.已補齊鋼軌樁打設 自主檢查表。 (附件一)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
2.	自主檢查表之檢查 位置應標確實里程 。	2.已補齊檢查位置之 確實里程。(附件二)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
3.	實際檢查情形應量化。	3.檢查表均以實際檢 查情形量化。 (附件三)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
4.	施工日誌3、4月份資料 缺漏請補齊。	4.缺漏之施工日誌已 補齊至當日。 (附件四)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
5.	進度落後，請趕工。	5.截至4/21預定進度 1.76%實際2.24%，超 前0.48%將持續趕工 中。(附件四)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
6.	工區交通警示燈號標 誌，請依規定放置一定 距離。	6.工區交維佈設已依 規定放置完成。 (附件五)	108.04.21 監造劉益安 主任	工程員施俊生	
7.	人孔開挖已達2M，請做 好擋土襯板設施及鋼 軌樁打設深度，並留存 相片記錄。	7.人孔開挖深度達2M 時，除打設鋼軌樁並 於開挖層與鋼軌樁之 間以鋼板加固，及每2 米深架設一支橫支撐 ，並留存相片記錄。 (附件六、附件六-1)	108.04.13 監造劉益安 主任	工程員施俊生	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

工程施工督導改善對策及結果表

紀錄編號：

工程名稱：新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)

督導日期：108年4月12日

第 1 頁 共 2 頁

主辦機關	臺北水源特定區管理局 水質課	監造單位	佳綸科技 有限公司	監工人員	劉益安
承攬廠商	宏國營造有限公司	專任工程 人員	施麗月	品管人員	王思婷
缺失 編號	缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片)		完成 日期	備註 (未完成者請說明)

建議事項及缺失記點

1.	施工及查驗紀錄及相片，請補充留存。	1. 施工及查驗紀錄及相片，均已存檔留存。 (附件七)	108.04.21 監造劉益安 主任劉益安 工程員魏俊生
2.	活動告示牌之全民督工QRcode，仍請補貼。	2. 活動告示牌之全民督工QRcode，已補貼完成。 (附件八)	108.04.21 監造劉益安 主任劉益安 工程員魏俊生
3.	因工區位於道路上，每日收工離場前，請確認各項安全設施是否完善。	3. 每日收工離場前，均有確認各項安全設施是否完善。 (附件九)	108.04.21 監造劉益安 主任劉益安 工程員魏俊生
4.	挖土機停放位置擋住路口反射鏡，請移動停放地點避免造成交通意外。	4. 挖土機停放位置已移動停放地點，避免造成交通意外。 (附件十)	108.04.21 監造劉益安 主任劉益安 工程員魏俊生
承攬廠商 (工地主任 / 負責人)		工務所/監造單位	主辦機關
 		 	

註：1、各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

2、受督導單位填寫改善對策及預防措施以電腦建檔後，正本與電子檔函報本署。

3、主辦單位對監造單位暨監造單位對承攬廠商之查核缺失改善，應逐項簽名確認。

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：一

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																																																
說明： (改善前) 缺鋼軌 樁打設 自主檢 查表。	鋼軌樁工程自主檢查表 <table border="1"> <tr> <td>工程名稱</td> <td colspan="3">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>承攬廠商</td> <td colspan="3">某營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td></td> <td>檢查日期</td> <td>108.</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td colspan="3"> ☐ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="3"> ☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目 </td> </tr> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工前</td> <td>材料規格與圖說/規範是否一致</td> <td>檢核待留路</td> <td></td> </tr> <tr> <td>檢查工程內是否有障礙物</td> <td>現地勘探或預打探</td> <td></td> </tr> <tr> <td>檢查材料外觀是否清潔與完整</td> <td>材料進場時</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工中</td> <td>鋼軌樁垂直度</td> <td>應使用不銹鋼</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁長度</td> <td> $L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁間距</td> <td>2m</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名： </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： </td> </tr> <tr> <td rowspan="10"> 說明： (改善完成) 補齊鋼 軌樁打 設自主 檢查表。 </td> <td colspan="4"> 鋼軌樁工程自主檢查表 <table border="1"> <tr> <td>工程名稱</td> <td colspan="3">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>承攬廠商</td> <td colspan="3">某營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td>111.111</td> <td>檢查日期</td> <td>108. 11. 11</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td colspan="3"> ☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="3"> ☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目 </td> </tr> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工前</td> <td>材料規格與圖說/規範是否一致</td> <td>檢核待留路</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查工程內是否有障礙物</td> <td>現地勘探或預打探</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查材料外觀是否清潔與完整</td> <td>材料進場時</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工中</td> <td>鋼軌樁垂直度</td> <td>應使用不銹鋼</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁長度</td> <td> $L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$ </td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁間距</td> <td>2m</td> <td>2m</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名： </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： </td> </tr> </table></td></tr></table>				工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)			承攬廠商	某營造有限公司			檢查位置		檢查日期	108.	檢查時機	☐ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目			檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	施工前	材料規格與圖說/規範是否一致	檢核待留路		檢查工程內是否有障礙物	現地勘探或預打探		檢查材料外觀是否清潔與完整	材料進場時		施工中	鋼軌樁垂直度	應使用不銹鋼		鋼軌樁長度	$L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$		鋼軌樁間距	2m		檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名：				備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：				說明： (改善完成) 補齊鋼 軌樁打 設自主 檢查表。	鋼軌樁工程自主檢查表 <table border="1"> <tr> <td>工程名稱</td> <td colspan="3">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>承攬廠商</td> <td colspan="3">某營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td>111.111</td> <td>檢查日期</td> <td>108. 11. 11</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td colspan="3"> ☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="3"> ☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目 </td> </tr> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工前</td> <td>材料規格與圖說/規範是否一致</td> <td>檢核待留路</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查工程內是否有障礙物</td> <td>現地勘探或預打探</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查材料外觀是否清潔與完整</td> <td>材料進場時</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工中</td> <td>鋼軌樁垂直度</td> <td>應使用不銹鋼</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁長度</td> <td> $L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$ </td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁間距</td> <td>2m</td> <td>2m</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名： </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： </td> </tr> </table>				工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)			承攬廠商	某營造有限公司			檢查位置	111.111	檢查日期	108. 11. 11	檢查時機	☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目			檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	施工前	材料規格與圖說/規範是否一致	檢核待留路	○	檢查工程內是否有障礙物	現地勘探或預打探	○	檢查材料外觀是否清潔與完整	材料進場時	○	施工中	鋼軌樁垂直度	應使用不銹鋼	○	鋼軌樁長度	$L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$	6m	鋼軌樁間距	2m	2m	檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名：				備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：			
	工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																																															
	承攬廠商	某營造有限公司																																																																																																															
	檢查位置		檢查日期	108.																																																																																																													
	檢查時機	☐ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查																																																																																																															
	檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目																																																																																																															
	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果																																																																																																													
	施工前	材料規格與圖說/規範是否一致	檢核待留路																																																																																																														
		檢查工程內是否有障礙物	現地勘探或預打探																																																																																																														
		檢查材料外觀是否清潔與完整	材料進場時																																																																																																														
施工中	鋼軌樁垂直度	應使用不銹鋼																																																																																																															
	鋼軌樁長度	$L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$																																																																																																															
	鋼軌樁間距	2m																																																																																																															
檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名：																																																																																																																	
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：																																																																																																																	
說明： (改善完成) 補齊鋼 軌樁打 設自主 檢查表。	鋼軌樁工程自主檢查表 <table border="1"> <tr> <td>工程名稱</td> <td colspan="3">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>承攬廠商</td> <td colspan="3">某營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td>111.111</td> <td>檢查日期</td> <td>108. 11. 11</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td colspan="3"> ☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="3"> ☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目 </td> </tr> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工前</td> <td>材料規格與圖說/規範是否一致</td> <td>檢核待留路</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查工程內是否有障礙物</td> <td>現地勘探或預打探</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>檢查材料外觀是否清潔與完整</td> <td>材料進場時</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工中</td> <td>鋼軌樁垂直度</td> <td>應使用不銹鋼</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁長度</td> <td> $L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$ </td> <td>6m</td> </tr> <tr> <td>鋼軌樁間距</td> <td>2m</td> <td>2m</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名： </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： </td> </tr> </table>				工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)			承攬廠商	某營造有限公司			檢查位置	111.111	檢查日期	108. 11. 11	檢查時機	☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目			檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	施工前	材料規格與圖說/規範是否一致	檢核待留路	○	檢查工程內是否有障礙物	現地勘探或預打探	○	檢查材料外觀是否清潔與完整	材料進場時	○	施工中	鋼軌樁垂直度	應使用不銹鋼	○	鋼軌樁長度	$L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$	6m	鋼軌樁間距	2m	2m	檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名：				備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：																																																												
	工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																																															
	承攬廠商	某營造有限公司																																																																																																															
	檢查位置	111.111	檢查日期	108. 11. 11																																																																																																													
	檢查時機	☒ 檢核待留路 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查																																																																																																															
	檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺欠需改善 / 無此檢查項目																																																																																																															
	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果																																																																																																													
	施工前	材料規格與圖說/規範是否一致	檢核待留路	○																																																																																																													
		檢查工程內是否有障礙物	現地勘探或預打探	○																																																																																																													
		檢查材料外觀是否清潔與完整	材料進場時	○																																																																																																													
施工中	鋼軌樁垂直度	應使用不銹鋼	○																																																																																																														
	鋼軌樁長度	$L=3m, L=4m, L=5m$ $L=6m, L=7m, L=8m$ $L=9m, L=10m, L=11m$	6m																																																																																																														
	鋼軌樁間距	2m	2m																																																																																																														
檢查後處理： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 檢查人員職務： 簽名：																																																																																																																	
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：確切完成後不達此) 或量化尺寸 (例：確切完成後不達此)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如屬需檢查之項目則打「/」。 3. 檢查缺欠，缺欠改善未完成者，應填寫「缺欠改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽名蓋章。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：																																																																																																																	

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：二

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																									
說明： (改善前) 自主檢查 表 檢查 位置 確 程。	明挖工程(含人孔)自主檢查表 編號：001 <table border="1"> <tr> <td>工程名稱</td> <td colspan="3">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>承攬廠商</td> <td colspan="3">宏國營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td>MH-007</td> <td>(新溝路-140號)</td> <td>檢查日期</td> <td>108.11.12</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td>☐檢驗前</td> <td>☒施工中檢查</td> <td colspan="2">☐施工完成檢查</td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="2">☐檢查合格</td> <td colspan="2">☒有缺失需改善</td> </tr> <tr> <td>檢查項目</td> <td>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</td> <td>實際檢查情形 (敘述檢查值)</td> <td colspan="2">檢查結果</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">出土設施施打</td> <td>設施：鋼軌牆</td> <td>長度 b =</td> <td>b</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>垂直度</td> <td>應垂直</td> <td>目視垂直</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>間距</td> <td>每隔 100cm</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>噪音、震動</td> <td>低噪音、低震動</td> <td>低噪音、低震動</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管溝開挖作業</td> <td>管溝開挖尺寸</td> <td>寬度：□100cm□120cm 平均深度：353</td> <td>寬度：120 平均深度：353</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>安全支撐措施</td> <td>支撐間距：2m</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>回填砂</td> <td>管底至管頂填砂厚度</td> <td>管頂砂：管頂 15cm 以上 管底砂：管下 15cm 以上</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>洩水坡度</td> <td>(%)</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管溝回填</td> <td>回填料及厚度</td> <td>CLSM 回填至路面下 25cm</td> <td>CM</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>警示帶埋設於管上方 15cm 處</td> <td>警示帶埋設於管上方 15cm 處</td> <td>CM</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>臨時路面修復</td> <td>交際設施</td> <td>鋪設鋼軌及設置交際設施，夜間警示燈</td> <td>已完工鋪設</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> 缺失改善結果： ☐已改善改善(檢附改善前中後照片) ☐未改善改善，填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 簽名： </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2.檢查結果合格者註明「0」，不合格者註明「X」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失，缺失改善未完成改善，應填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善。 4.本表由工地現場工程師實地檢查後填寫並簽名。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： </td> </tr> </table>				工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)			承攬廠商	宏國營造有限公司			檢查位置	MH-007	(新溝路-140號)	檢查日期	108.11.12	檢查時機	☐ 檢驗前	☒ 施工中檢查	☐ 施工完成檢查		檢查結果	☐ 檢查合格		☒ 有缺失需改善		檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果		出土設施施打	設施：鋼軌牆	長度 b =	b	0	垂直度	應垂直	目視垂直	0	間距	每隔 100cm	100	0	噪音、震動	低噪音、低震動	低噪音、低震動	0	管溝開挖作業	管溝開挖尺寸	寬度：□100cm□120cm 平均深度：353	寬度：120 平均深度：353	0	安全支撐措施	支撐間距：2m	1	0	回填砂	管底至管頂填砂厚度	管頂砂：管頂 15cm 以上 管底砂：管下 15cm 以上	0	洩水坡度	(%)	%	0	管溝回填	回填料及厚度	CLSM 回填至路面下 25cm	CM	0	警示帶埋設於管上方 15cm 處	警示帶埋設於管上方 15cm 處	CM	0	臨時路面修復	交際設施	鋪設鋼軌及設置交際設施，夜間警示燈	已完工鋪設	0	缺失改善結果： ☐ 已改善改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未改善改善，填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 簽名：					備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2.檢查結果合格者註明「0」，不合格者註明「X」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失，缺失改善未完成改善，應填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善。 4.本表由工地現場工程師實地檢查後填寫並簽名。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：				
工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																									
承攬廠商	宏國營造有限公司																																																																																									
檢查位置	MH-007	(新溝路-140號)	檢查日期	108.11.12																																																																																						
檢查時機	☐ 檢驗前	☒ 施工中檢查	☐ 施工完成檢查																																																																																							
檢查結果	☐ 檢查合格		☒ 有缺失需改善																																																																																							
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果																																																																																							
出土設施施打	設施：鋼軌牆	長度 b =	b	0																																																																																						
	垂直度	應垂直	目視垂直	0																																																																																						
	間距	每隔 100cm	100	0																																																																																						
	噪音、震動	低噪音、低震動	低噪音、低震動	0																																																																																						
管溝開挖作業	管溝開挖尺寸	寬度：□100cm□120cm 平均深度：353	寬度：120 平均深度：353	0																																																																																						
	安全支撐措施	支撐間距：2m	1	0																																																																																						
	回填砂	管底至管頂填砂厚度	管頂砂：管頂 15cm 以上 管底砂：管下 15cm 以上	0																																																																																						
	洩水坡度	(%)	%	0																																																																																						
管溝回填	回填料及厚度	CLSM 回填至路面下 25cm	CM	0																																																																																						
	警示帶埋設於管上方 15cm 處	警示帶埋設於管上方 15cm 處	CM	0																																																																																						
臨時路面修復	交際設施	鋪設鋼軌及設置交際設施，夜間警示燈	已完工鋪設	0																																																																																						
缺失改善結果： ☐ 已改善改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未改善改善，填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善 檢查日期： 年 月 日 簽名：																																																																																										
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2.檢查結果合格者註明「0」，不合格者註明「X」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.嚴重缺失，缺失改善未完成改善，應填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善。 4.本表由工地現場工程師實地檢查後填寫並簽名。 工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名：																																																																																										

| 說明： (改善完成) 補齊 檢查 位置 確 程。 | 明挖工程(含人孔)自主檢查表 編號：001 | | | | | | |--|-------------------------------|---|--|-----------| | 工程名稱 | 新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標) | | | | | 承攬廠商 | 宏國營造有限公司 | | | | | 檢查位置 | MH-007 | (新溝路-140號) | 檢查日期 | 108.11.12 | | 檢查時機 | ☐ 檢驗前 | ☒ 施工中檢查 | ☐ 施工完成檢查 | | | 檢查結果 | ☐ 檢查合格 | | ☒ 有缺失需改善 | | | 檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準
(定量定性) | 實際檢查情形
(敘述檢查值) | 檢查結果 | | | 出土設施施打 | 設施：鋼軌牆 | 長度 b = | b | 0 | | | 垂直度 | 應垂直 | 目視垂直 | 0 | | | 間距 | 每隔 100cm | 100 | 0 | | | 噪音、震動 | 低噪音、低震動 | 低噪音、低震動 | 0 | | 管溝開挖作業 | 管溝開挖尺寸 | 寬度：□100cm□120cm
平均深度：353 | 寬度：120
平均深度：353 | 0 | | | 安全支撐措施 | 支撐間距：2m | 2 | 0 | | | 回填砂 | 管底至管頂填砂厚度 | 管頂砂：管頂 15cm 以上
管底砂：管下 15cm 以上 | 0 | | | 洩水坡度 | (%) | % | 0 | | 管溝回填 | 回填料及厚度 | CLSM 回填至路面下 20cm | CM | 0 | | | 警示帶埋設於管上方 15cm 處 | 警示帶埋設於管上方 15cm 處 | CM | 0 | | 臨時路面修復 | 交際設施 | 鋪設鋼軌及設置交際設施，夜間警示燈 | 已完工鋪設 | 0 | | 缺失改善結果：
☐ 已改善改善(檢附改善前中後照片)
☐ 未改善改善，填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善
檢查日期： 年 月 日 簽名： | | | | | | 備註：
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。
2.檢查結果合格者註明「0」，不合格者註明「X」，如無需檢查之項目則打「/」。
3.嚴重缺失，缺失改善未完成改善，應填寫「缺失改善追蹤表」，進行追蹤改善。
4.本表由工地現場工程師實地檢查後填寫並簽名。
工地主任簽名： 現場工程師(檢查人員)簽名： | | | | | | | | |

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)


附件：三

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																						
說明： (改善完成) 檢查表 均以實 際情形 量。	明挖工程(含人孔)自主檢查表 編號: 001 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">工程名稱</td> <td colspan="2">新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">承攬廠商</td> <td colspan="2">富國營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置</td> <td>M4+007 3K+716 (新舊路銜接處)</td> <td>檢查日期</td> <td>108.11.12</td> </tr> <tr> <td>檢查時機</td> <td colspan="3"> ☐ 檢驗停攔點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果</td> <td colspan="3"> ☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目 </td> </tr> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定置電柱)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">路土設施施打</td> <td>設施、鋼板柱</td> <td>長度: 6 m</td> <td>6 m</td> </tr> <tr> <td>垂直度</td> <td>垂直度</td> <td>目視垂直</td> </tr> <tr> <td>間距</td> <td>每隔 180cm</td> <td>100 cm</td> </tr> <tr> <td>噪音、震動</td> <td>低噪音、低震動</td> <td>低噪音、低震動</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管溝開挖作業</td> <td>管溝開挖尺寸</td> <td>寬度: 100cm~120cm 平均深度: 450 cm</td> <td>寬度: 150 cm 平均深度: 350 cm</td> </tr> <tr> <td>安全支撐措施</td> <td>支撐間距: 2m</td> <td>2 m</td> </tr> <tr> <td>回填砂</td> <td>管底砂: 管頂 15cm 以上 管底砂: 管下 15cm 以上</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>洩水坡度</td> <td>(%)</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管溝回填</td> <td>振實</td> <td>緊密, 是否使用聯合劑</td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋管順序</td> <td>由下游往上游埋設</td> <td></td> </tr> <tr> <td>回填厚度</td> <td>CLSM 回填至路面下 20cm</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>警示帶埋設</td> <td>警示帶埋設於管上方 13cm 處</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>臨時路面修護</td> <td>交維設施</td> <td>鋪設鋼板及設置交通設施, 夜間警示燈</td> <td>已交收交維修護</td> </tr> </table> 缺失改善結果: ☐ 已改善改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未改善改善, 填具「缺失改善追蹤表」, 進行追蹤改善 檢閱日期: 年 月 日 簽名: 備註: 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例: 磚砌完成後須不透光) 定置化尺寸 (例: 磚砌 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無實際檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失嚴重未改善改善者, 應填具「缺失改善追蹤表」, 進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程人員實地檢查後實地簽名。 工地主任簽名: <u>楊俊良</u> 現場工程師(檢查人員)簽名: <u>張明</u>				工程名稱		新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)		承攬廠商		富國營造有限公司		檢查位置	M4+007 3K+716 (新舊路銜接處)	檢查日期	108.11.12	檢查時機	☐ 檢驗停攔點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定置電柱)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	路土設施施打	設施、鋼板柱	長度: 6 m	6 m	垂直度	垂直度	目視垂直	間距	每隔 180cm	100 cm	噪音、震動	低噪音、低震動	低噪音、低震動	管溝開挖作業	管溝開挖尺寸	寬度: 100cm~120cm 平均深度: 450 cm	寬度: 150 cm 平均深度: 350 cm	安全支撐措施	支撐間距: 2m	2 m	回填砂	管底砂: 管頂 15cm 以上 管底砂: 管下 15cm 以上	cm	洩水坡度	(%)	%	管溝回填	振實	緊密, 是否使用聯合劑		埋管順序	由下游往上游埋設		回填厚度	CLSM 回填至路面下 20cm	cm	警示帶埋設	警示帶埋設於管上方 13cm 處	cm	臨時路面修護	交維設施	鋪設鋼板及設置交通設施, 夜間警示燈	已交收交維修護
工程名稱		新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																					
承攬廠商		富國營造有限公司																																																																					
檢查位置	M4+007 3K+716 (新舊路銜接處)	檢查日期	108.11.12																																																																				
檢查時機	☐ 檢驗停攔點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查																																																																						
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目																																																																						
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定置電柱)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果																																																																				
路土設施施打	設施、鋼板柱	長度: 6 m	6 m																																																																				
	垂直度	垂直度	目視垂直																																																																				
	間距	每隔 180cm	100 cm																																																																				
	噪音、震動	低噪音、低震動	低噪音、低震動																																																																				
管溝開挖作業	管溝開挖尺寸	寬度: 100cm~120cm 平均深度: 450 cm	寬度: 150 cm 平均深度: 350 cm																																																																				
	安全支撐措施	支撐間距: 2m	2 m																																																																				
	回填砂	管底砂: 管頂 15cm 以上 管底砂: 管下 15cm 以上	cm																																																																				
	洩水坡度	(%)	%																																																																				
管溝回填	振實	緊密, 是否使用聯合劑																																																																					
	埋管順序	由下游往上游埋設																																																																					
	回填厚度	CLSM 回填至路面下 20cm	cm																																																																				
	警示帶埋設	警示帶埋設於管上方 13cm 處	cm																																																																				
臨時路面修護	交維設施	鋪設鋼板及設置交通設施, 夜間警示燈	已交收交維修護																																																																				

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：四

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)
說明： (改善完成) 缺漏之 施工日 誌已補 齊至當 日。 截至 4/21預 定進度 1.76% 實際 2.24% ，超前 0.48% 將持續 趕工中 。	

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)


附件：五

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)	
說明： (改善前) 工區交通警示燈號標誌，請依規定放置一定距離。		
說明： (改善完成) 工區交通警示燈號標誌，請依規定拉長前緩衝空間。		
說明： (改善完成) 工區交通警示燈號標誌，請依規定拉長前緩衝空間。		


改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：六

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)	
說明： (改善前) 人孔開挖深度達2M時，除打設鋼軌樁外，並於開挖層與鋼軌樁之間以鋼板加固及留存相片記錄。		
說明： (改善中) 人孔開挖深度達2M時，於開挖層與鋼軌樁之間以鋼板加固。		
說明： (改善完成) 人孔開挖，橫支撐於每2米深架一支，並留存相片記錄。(於人孔安裝時再將橫支撐拆除)		


簡易擋土設施平面圖



管溝擋土參考表:

適用深度(m)	螺絲規格(37kg/m)	水平支撐	
		尺寸(mm)	間距(mm)
1.5~2.0	3	10×10	2.0
2.0~2.5	4	10×10	2.0
2.5~3.0	5	10×10	2.0
3.0~3.5	6	10×10	2.0


東亞日報



剖面圖

管溝開挖及回填示意圖

10cm臨時AC面層——管中心線——道路中心線



剖面圖

圖示設施土擋易簡

二、

1. 單位除另有標示外，均為公分。
 2. 污水管四圍填砂夯實，每層厚度不超過15cm。
 3. 管溝挖土完成後，於控制性低強度回填材料(10N/mm²)之上，須充填深20cm 細砂材，待管環全面回填完成後，再充填5cm細砂基(如圖面)。
 4. 本工程管溝填土內應填雜土，承口於施工時，應視現場地質條件地下水位及施工進度自行調整或變更支撐材料，並應提出結構計算書，由廠商自行設計，經甲方工程師核定後方可施作，不另計價。
 5. (D)：外管徑，(ID)：內管徑。
 6. 埋設挖泥管寬度採1.2m，倘有特殊狀況，經甲方工程師認可，承口商可改採適當之挖寬，挖寬作數量計算。
 7. 本工程埋管管底以300 度砂基礎做鋪設，倘有特殊狀況，承商得另外採一種方式鋪設，在經甲方工程師可後，進行調整，按實作數量計算。
 8. 道路便閉挖深度<1.5m者，僅視現場地質條件，採用簡易擋土設施。
 9. 道路便閉挖深度1.5~5m者，採用普通擋土型式，詳管溝橫斷面參考表。
 10. 管內徑及外徑挖管材料不同而不同。
 11. 承口商於施工前應透過土層土質調查，並提出土質及安全性自行調整或變更支撐材料，不另計價。
- 現場施土若有埋深深覆載深或特殊情形者，承口商得提出較佳之施工方法，經甲方工程師同意後，方

開挖寬度(m)	適用管徑(mm)
1.0	□50~150mm
1.2	□200~300mm

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：七

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																												
說明： 土方開挖工程自主檢查紀錄及相片	土方開挖工程自主檢查表 編號: 009 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">工程名稱: 新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">承攬廠商: 宏國營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>檢查位置:</td> <td>1-HH-007 (3K+166-656)</td> <td>檢查日期:</td> <td>108.8.21</td> </tr> <tr> <td>檢查時機:</td> <td colspan="3"> ☐ 檢驗停置點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查 </td> </tr> <tr> <td>檢查結果:</td> <td colspan="3"> ☐ 給分介紹 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無須檢查項目 </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>檢查項目</th> <th>設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)</th> <th>實際檢查情形 (敘述檢查值)</th> <th>檢查結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工前</td> <td>調查地下管線及管基礎位置</td> <td>開挖前調查</td> <td>有調查</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工地及道路是否鋪設钢板</td> <td>是否半圓钢板</td> <td>有鋪設钢板</td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨時水電、夜間照明及警示燈</td> <td>是否準備</td> <td>有準備</td> </tr> <tr> <td>施工中</td> <td>開挖應懸掛安全警各標示</td> <td>是否準備安全標示</td> <td>有設置安全標示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>交通管制人員是否妥當</td> <td>專人指揮交通</td> <td>專人指揮交通</td> </tr> <tr> <td></td> <td>開挖範圍及高程應符合規定</td> <td>開挖高程: 26.58m 寬度: 1.2m 深度: 2.2m</td> <td>EL: 26.58m W: 1.2m H: 2.2m</td> </tr> <tr> <td>施工後</td> <td>開挖至設計深度,其開挖底部應平整且不得超挖</td> <td>以下</td> <td>±0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工地道路及土路維持清潔</td> <td></td> <td>隨時保持清潔</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不可將污泥直接排入水溝</td> <td></td> <td>裝封入水溝</td> </tr> </tbody> </table> 缺失檢查結果: ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善, 填具「缺失改善追蹤表」, 進行追蹤改善 檢查日期: 年 月 日 檢查人員職稱: 署名: 備註: 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例: 磚砌完成後不透光) 或量化尺寸 (例: 磚縫 7mm-10mm)。 2. 檢查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無須檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失, 缺失檢查未完成改善, 應填具「缺失改善追蹤表」, 進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後實地記載簽認。 工地主任署名: 楊仲良 現場工程師(檢查人員)署名: 王理峰	工程名稱: 新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)				承攬廠商: 宏國營造有限公司				檢查位置:	1-HH-007 (3K+166-656)	檢查日期:	108.8.21	檢查時機:	☐ 檢驗停置點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			檢查結果:	☐ 給分介紹 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無須檢查項目			檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	施工前	調查地下管線及管基礎位置	開挖前調查	有調查		工地及道路是否鋪設钢板	是否半圓钢板	有鋪設钢板		臨時水電、夜間照明及警示燈	是否準備	有準備	施工中	開挖應懸掛安全警各標示	是否準備安全標示	有設置安全標示		交通管制人員是否妥當	專人指揮交通	專人指揮交通		開挖範圍及高程應符合規定	開挖高程: 26.58m 寬度: 1.2m 深度: 2.2m	EL: 26.58m W: 1.2m H: 2.2m	施工後	開挖至設計深度,其開挖底部應平整且不得超挖	以下	±0.00		工地道路及土路維持清潔		隨時保持清潔		不可將污泥直接排入水溝		裝封入水溝
工程名稱: 新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																													
承攬廠商: 宏國營造有限公司																																																													
檢查位置:	1-HH-007 (3K+166-656)	檢查日期:	108.8.21																																																										
檢查時機:	☐ 檢驗停置點 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查																																																												
檢查結果:	☐ 給分介紹 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無須檢查項目																																																												
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果																																																										
施工前	調查地下管線及管基礎位置	開挖前調查	有調查																																																										
	工地及道路是否鋪設钢板	是否半圓钢板	有鋪設钢板																																																										
	臨時水電、夜間照明及警示燈	是否準備	有準備																																																										
施工中	開挖應懸掛安全警各標示	是否準備安全標示	有設置安全標示																																																										
	交通管制人員是否妥當	專人指揮交通	專人指揮交通																																																										
	開挖範圍及高程應符合規定	開挖高程: 26.58m 寬度: 1.2m 深度: 2.2m	EL: 26.58m W: 1.2m H: 2.2m																																																										
施工後	開挖至設計深度,其開挖底部應平整且不得超挖	以下	±0.00																																																										
	工地道路及土路維持清潔		隨時保持清潔																																																										
	不可將污泥直接排入水溝		裝封入水溝																																																										
說明： 土方開挖工程自主檢查紀錄及相片	施工現況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>工程名稱</td> <td>新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)</td> </tr> <tr> <td>說明:</td> <td> 土方開挖工程自主檢查表  </td> </tr> </table>	工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)	說明:	土方開挖工程自主檢查表 																																																								
工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																												
說明:	土方開挖工程自主檢查表 																																																												

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：八

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																		
說明： (改善前) 活動告示牌之 全民督工 QRcode。	 <table border="1"> <tr> <td>施工期間 (Duration)</td><td>民國 108 年 01 月 (12/01/2019)</td></tr> <tr> <td>工地主任 (Site Manager)</td><td>楊偉晟</td></tr> <tr> <td>品質管理人員 (Quality Control Engineer)</td><td>王思婷</td></tr> <tr> <td>職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)</td><td>邱郁詞</td></tr> <tr> <td>專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)</td><td>施麗月</td></tr> <tr> <td rowspan="3">通報專線 (Complaints & Suggestions)</td><td>全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)</td></tr> <tr> <td>政風單位 (Government Ethics Department)</td></tr> <tr> <td>新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)</td></tr> </table>			施工期間 (Duration)	民國 108 年 01 月 (12/01/2019)	工地主任 (Site Manager)	楊偉晟	品質管理人員 (Quality Control Engineer)	王思婷	職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)	邱郁詞	專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	施麗月	通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	政風單位 (Government Ethics Department)	新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)																		
施工期間 (Duration)	民國 108 年 01 月 (12/01/2019)																																		
工地主任 (Site Manager)	楊偉晟																																		
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	王思婷																																		
職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)	邱郁詞																																		
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	施麗月																																		
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)																																		
	政風單位 (Government Ethics Department)																																		
	新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)																																		
說明： (改善完成) 活動告示牌之 全民督工 QRcode , 已補貼 完成。	 <table border="1"> <tr> <td>(Construction Supervisor)</td><td>住編工程科技有限公司</td></tr> <tr> <td>施工廠商 (Contractor)</td><td>宏國營造有限公司</td></tr> <tr> <td>施工期間 (Duration)</td><td>民國 108 年 01 月 12 日至 109 年 01 月 12 日 (12/01/2019 ~ 06/03/2020)</td></tr> <tr> <td>工地主任 (Site Manager)</td><td>楊偉晟</td><td>電話 (TEL)</td><td>09-29146036</td></tr> <tr> <td>品質管理人員 (Quality Control Engineer)</td><td>王思婷</td><td>電話 (TEL)</td><td>09-29146036</td></tr> <tr> <td>職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)</td><td>邱郁詞</td><td>電話 (TEL)</td><td>09-29146036</td></tr> <tr> <td>專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)</td><td>施麗月</td><td>電話 (TEL)</td><td>09-29146036</td></tr> <tr> <td rowspan="3">通報專線 (Complaints & Suggestions)</td><td>全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)</td><td colspan="2">0800-009-609</td></tr> <tr> <td>政風單位 (Government Ethics Department)</td><td colspan="2">經濟部水利署臺北水 02-29146036 E-mail: 空氣污染防制費徵收 公害檢舉電話號碼: 08</td></tr> <tr> <td>新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)</td><td colspan="2"></td></tr> </table>			(Construction Supervisor)	住編工程科技有限公司	施工廠商 (Contractor)	宏國營造有限公司	施工期間 (Duration)	民國 108 年 01 月 12 日至 109 年 01 月 12 日 (12/01/2019 ~ 06/03/2020)	工地主任 (Site Manager)	楊偉晟	電話 (TEL)	09-29146036	品質管理人員 (Quality Control Engineer)	王思婷	電話 (TEL)	09-29146036	職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)	邱郁詞	電話 (TEL)	09-29146036	專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	施麗月	電話 (TEL)	09-29146036	通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609		政風單位 (Government Ethics Department)	經濟部水利署臺北水 02-29146036 E-mail: 空氣污染防制費徵收 公害檢舉電話號碼: 08		新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)		
(Construction Supervisor)	住編工程科技有限公司																																		
施工廠商 (Contractor)	宏國營造有限公司																																		
施工期間 (Duration)	民國 108 年 01 月 12 日至 109 年 01 月 12 日 (12/01/2019 ~ 06/03/2020)																																		
工地主任 (Site Manager)	楊偉晟	電話 (TEL)	09-29146036																																
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	王思婷	電話 (TEL)	09-29146036																																
職業安全衛生管理員 (Labor Safety And Health Personnel)	邱郁詞	電話 (TEL)	09-29146036																																
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	施麗月	電話 (TEL)	09-29146036																																
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609																																	
	政風單位 (Government Ethics Department)	經濟部水利署臺北水 02-29146036 E-mail: 空氣污染防制費徵收 公害檢舉電話號碼: 08																																	
	新北市政府環境保護局 (Department of Environmental protection New Taipei City Government)																																		

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：九

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)																																																																																												
說明：收場均認安施完 每日離，確項設否。 每工前有各全是善。																																																																																													
說明：收場均認安施完 每日離，確項設否。 每工前有各全是善。	表 3.4-1 一般安全衛生檢查表 工程名稱：新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標) 中華民國 108 年 04 月 21 日 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">檢查項目</th><th colspan="2">結果</th><th rowspan="2">不合格 改善措施</th></tr> <tr> <th>合格</th><th>不合格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>門禁管制</td><td>人員、車輛進出工區應派專人管制</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>人員進出工區應依規定辦理識別證</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>人員進入工區應一律配戴安全帽</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>工區出入口應設立警示標誌</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>應指派交通指揮人員，並著反光衣及指揮棒</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td>防護設施</td><td>地面、牆面開口地點墜落防護設施是否設置</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>安全護欄因作業需要拆卸，應事先報備，作業完成後應將護欄復原</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>高處作業</td><td>從事高處作業勞工應佩戴安全帶</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>感電防止</td><td>各分電箱應設置漏電斷路器</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>電線應架高，不得橫越地面或浸沈水中</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>不得使用無插頭電線直接插入插頭</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>高壓電線下作業應有安全措施如遮棚或絕緣套等</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>夜間及黑暗工作場所應有足夠照明及警示標誌</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>圍籬</td><td>工地圍籬應完整無隨意拆卸及損壞未修情形</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>夜間圍籬警示燈應持正常</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>颱風來襲圍籬大門應加強牢固並做好安全防護措施</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>環境</td><td>工區環境應保持清潔</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>車輛駛出工地時輪胎之沖洗應確實</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>工地附近環境不得遭人糞水工銀污染</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td>整潔</td><td>人行道、車道公共安全衛生狀況應保持良好</td><td>✓</td><td></td></tr> <tr> <td>巡邏</td><td>應指派專人每日不定時巡視檢點，並維持工區內外清潔</td><td>✓</td><td></td></tr> </tbody> </table> 說明：1. 本表由工程師檢查填寫，每日至少檢查一次。 2. 檢查狀況無論「合格」或「不合格」均應於各項檢查項目之各該欄「檢查結果」內打「✓」；「不合格」者，需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式。 3. 本檢查表經工地主任批示後，由職業安全衛生人員製檔存查。 工地主任：楊仲良 職業安全衛生人員：邱有祥 檢查人員：李有明			檢查項目	結果		不合格 改善措施	合格	不合格	門禁管制	人員、車輛進出工區應派專人管制	✓			人員進出工區應依規定辦理識別證	✓			人員進入工區應一律配戴安全帽	✓			工區出入口應設立警示標誌	✓			應指派交通指揮人員，並著反光衣及指揮棒	✓		防護設施	地面、牆面開口地點墜落防護設施是否設置	✓			安全護欄因作業需要拆卸，應事先報備，作業完成後應將護欄復原			高處作業	從事高處作業勞工應佩戴安全帶			感電防止	各分電箱應設置漏電斷路器				電線應架高，不得橫越地面或浸沈水中				不得使用無插頭電線直接插入插頭				高壓電線下作業應有安全措施如遮棚或絕緣套等				夜間及黑暗工作場所應有足夠照明及警示標誌			圍籬	工地圍籬應完整無隨意拆卸及損壞未修情形	✓			夜間圍籬警示燈應持正常	✓			颱風來襲圍籬大門應加強牢固並做好安全防護措施			環境	工區環境應保持清潔	✓			車輛駛出工地時輪胎之沖洗應確實	✓			工地附近環境不得遭人糞水工銀污染	✓		整潔	人行道、車道公共安全衛生狀況應保持良好	✓		巡邏	應指派專人每日不定時巡視檢點，並維持工區內外清潔	✓	
檢查項目	結果		不合格 改善措施																																																																																										
	合格	不合格																																																																																											
門禁管制	人員、車輛進出工區應派專人管制	✓																																																																																											
	人員進出工區應依規定辦理識別證	✓																																																																																											
	人員進入工區應一律配戴安全帽	✓																																																																																											
	工區出入口應設立警示標誌	✓																																																																																											
	應指派交通指揮人員，並著反光衣及指揮棒	✓																																																																																											
防護設施	地面、牆面開口地點墜落防護設施是否設置	✓																																																																																											
	安全護欄因作業需要拆卸，應事先報備，作業完成後應將護欄復原																																																																																												
高處作業	從事高處作業勞工應佩戴安全帶																																																																																												
感電防止	各分電箱應設置漏電斷路器																																																																																												
	電線應架高，不得橫越地面或浸沈水中																																																																																												
	不得使用無插頭電線直接插入插頭																																																																																												
	高壓電線下作業應有安全措施如遮棚或絕緣套等																																																																																												
	夜間及黑暗工作場所應有足夠照明及警示標誌																																																																																												
圍籬	工地圍籬應完整無隨意拆卸及損壞未修情形	✓																																																																																											
	夜間圍籬警示燈應持正常	✓																																																																																											
	颱風來襲圍籬大門應加強牢固並做好安全防護措施																																																																																												
環境	工區環境應保持清潔	✓																																																																																											
	車輛駛出工地時輪胎之沖洗應確實	✓																																																																																											
	工地附近環境不得遭人糞水工銀污染	✓																																																																																											
整潔	人行道、車道公共安全衛生狀況應保持良好	✓																																																																																											
巡邏	應指派專人每日不定時巡視檢點，並維持工區內外清潔	✓																																																																																											

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：十

工程名稱	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)
說明： 挖土機停放位置擋住路口反射鏡，請移動停放地點避免造成交通意外。	
說明： (改善完成) 挖土機位置已移動，避免造成交通意外。	