

後龍溪流域整體改善與調適規劃

第一階段第6次研商(小平台)會議紀錄

壹. 時 間：110年9月8日(星期三) 上午10時00分

貳. 地 點：苗栗市身心障礙發展中心603會議室

參.

主 持 人：以樂工程

顧問股份有限公司王順加 總經理

肆. 出席人員：詳簽到簿

伍. 主席致詞：略

陸. 主辦單位報告：(略)

柒. 各單位意見：

一. 玉清里 賴玉蘭里長

1. 在聯合大學那裡提早把水排到後龍溪，下游我們就安全了。
2. 沒有清水溝還是會淹水，要定期清理。
3. 民國六十幾年大排淹過，以前用土，現在大排都改用水泥；民國九十幾年，大排淹水，現水流順暢有魚，也有居民會去釣魚，但不會吃，因大排排放的都是廢水(家中)。八七水災，水溝的水有溢出。
4. 今年苗栗減壓無停水，河邊的田還持續在耕作，用溪水灌溉。
5. 現管理問題為重，淹水不太嚴重，既不淹水也不缺水。
6. 會到河濱運動，沿後龍溪有步道、腳踏車步道，河濱有小桌可以泡茶，假日有攤商市集，也會有外地遊客前來。
7. 對岸頭屋鄉河岸沒人管很可惜，因河岸屬於頭屋市區邊緣。
8. 觀光也很重要，希望河濱公園帶動觀光（e.g.宜蘭冬山河）。水岸美化整治管理很重要，景觀美學也可以放進來，有次下大雨，有把一些河濱設施沖壞。

二. 玉華里 徐肇森里長

1. 橋墩會有竹子掉進溪裡造成淤積（以前比較多），堤防周圍的樹木和竹子也要定期修剪，才不會淤積而淹水。
2. 現在排水溝都很髒，吳郭魚多，排水要注意。
3. 會去親水公園散步，帶孫子去，附近很多居民都會去，目前對河濱使用覺得沒有問題，景觀可以再更好，也會擔心會不會被大水沖壞。

4. 49年87水災，頭屋大橋淹水被沖毀潰堤；72年水災，淹到家裡；87年，水災淹沒玉清里；88水災，玉清大橋下方堤防掏空裂掉，水倒灌到里內。
5. 希望可以蓋滯洪池，儲存雨水，但要注意安全、管理
6. 一定要蓋堤防，但要定期維護、修剪雜草，可以在脆弱處加蛇籠以加強防護。
7. 現在後龍溪水很淺，有兔子、蛇，樹木大棵，河床要整治（不能越來越高）。
8. 約4、5年前家中曾淹水，農田排水圳溢淹至民宅，現已改善。
9. 約4、5年前，彰銀附近，田寮排水水位上漲，水無法排出，回淹至民宅。

三. 維祥里 周靖凱里長

1. 靠近田寮排水，四維街前兩年有淹水。
2. 勵志街常常淹水。
3. 張家祠堂淹水，可能是因為水溝不大，排水不及。
4. 後龍溪可以清淤。

捌. 結論

- 一. 下一次平台會議應該是明年，我們會將本次蒐集的意見納入，針對各個議題進一步討論，例如今天里長們關心疏濬、水岸環境、生態等議題，團隊後續會邀請相關單位共同參與討論。
- 二. 本計畫執行期程2年，各位里長及理事長有任何意見可與本工作團隊聯繫或透過網路平台，提供意見供本計畫參考，也希望大家幫我們推廣這個計畫，讓更多人可以加入討論。。

玖. 散會(中午12時00分)。