



浮見·糠榔

何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫

主辦單位：新竹市政府

設計單位：青境工程顧問有限公司

簡報日期：中華民國110年8月17日

期程及歷次意見綜整

109/07/22 簽訂合約

109/09/14 社區共識營

- 鋪面與高差改善
- **座椅有靠背**
- 增加照明
- 浮島植栽與維護課題
- 輕便車進入滯洪池外圍，不影響池內交通
- 避免降低滯洪功能...

109/10/19 新竹市政府重大建設會報

- 維持城市整體環境規劃願景，以加強**滯洪池生態景觀**為主。
- 平日使用人數不多，入口平台面積達成基本功能即可，不宜太大。
- 栽植植物因應西曬狀況。
- 栽植檫榔樹呼應人文特色。
- 候車花架耐用性與洩水功能。

109/12/21 地方說明會

- 解說牌內容經文化局審核
- 評估公道五路臨時停車可行性
- 加強港口意象照明等

110/01/20 細部設計審查

- 考量滯洪量，盡量縮減滯洪池內設施
- 植栽計畫以原生種優先

110/02/17 提送細部設計報告(修訂一版)



何姓溪滯洪池

全區用地面積	約 0.8 公頃
池頂面積	7,090 m ²
池底面積	4,930 m ²
滯洪量	2.29萬噸
降挖深度	4.7~5m

工程內容：混凝土砌石護坡、抗沖蝕生態袋護坡、入流工、出流工、灌溉溝渠改造、清淤坡道、臨時抽水平台、水情監控系統及觀測平台等。

抽水平台

入口


棧橋

何姓溪區排（外側）




乾式滯洪池

- 滯洪量**2.29萬噸**
- 現場備有大型抽水機以因應之
- 108年12月竣工、109年2月啟用，曾於108年5月成功吞納豪雨水量。
- 颱風來臨前放水至呆水位。



何姓溪區排與滯洪池水位與水流關係示意圖

基地分析



1. 內側坡面綠化單調
2. 步道無遮陰，灌木帶占據步道、擋住視線

3. 棧道缺乏遮蔭

6-1, 8. 懸臂式擋土牆護岸基礎3.4公尺，總長78公尺

日曬強烈，全區毫無遮蔭及綠意

4. 緊鄰快速道路及公道五路，車速過快，有噪音、安全堪慮

8. 排水渠道兩面光、有臭味、遊憩與生態效益低

7. 花架無種植藤蔓等，缺乏遮蔭功能

6. 步道高差大，缺乏無障礙考量

6. 環池步道鋪面落差讓居民跌倒，碎石割傷

5. 古輕便車道是滯洪池主要進出口

5-1. 竹塹港海關支署意象



