

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/11/10	填表日期	110/11/10
紀錄人員	陳宇翔	勘查地點	(TWD97) X: 280216.37 Y: 2768735.52
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳宇翔	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>陳宇翔/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>呂世勳/工程助理</u>	
		經查現況風鈴木非本局「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程」種植，已聯絡桃園區公所加強後續維護管理，並建議後續新植木，選擇原生樹種為宜。	
1. 左岸植栽狀況良好，但右岸部分風鈴木生長狀況不佳，整株無葉子生長樹皮乾裂，建議維管單位加強維護。 2. 風鈴木為外來種植物，建議往後若需新植樹木可以選用同具觀賞性的原生種樹木為主如：苦楝。			

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。