

經濟部水利署第十河川局  
「鶯歌溪重慶橋上游右岸護岸改善工程(OK+732-883)」  
既有樹木健檢現勘紀錄

一、會勘日期：111年5月4日下午2時00分

二、會勘地點：本工程工區現場

三、主持人：課長曹榮顯

紀錄：黃兆宏

四、出席單位及人員(詳如出席人員名冊)

五、主持人致詞：(略)

六、討論事項：

本案依新北市政府景觀處 109年8月12日會勘紀錄辦理本工程路樹健檢事宜。

七、結論：

- 1.有關 109年8月12日會勘紀錄結論編號6榕樹，已納入新北市政府珍貴樹木列管，經委員診斷，本株榕樹主幹空心浮根現象嚴重，且分岔幹及氣根眾多包覆，建議重新請新北市政府辦理珍貴樹木解除列管鑑定。
- 2.有關 109年8月12日會勘紀錄結論編號9榕樹，經委員診斷，樹木傾斜45度以上，且樹形不良已達危木標準，建議移除。

八、散會：111年5月4日下午3時30分(以下空白)

編號 6 榕樹現況



編號 9 榕樹現況





檔 號：

保存年限：

## 新北市政府綠美化環境景觀處 函

地址：22002新北市板橋區中山  
路1段143號5樓

承辦人：張甯

電話：(02)29550808 分機506

傳真：(02)29641920

電子信箱：

AO7714@ntpc.gov.tw

受文者：經濟部水利署第十河川局

發文日期：中華民國109年8月31日

發文字號：新北景規字第1093570565號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (請至附件下載區([http://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc\\_sodatt/](http://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/)) 下載檔案，共有2個附件，驗證碼：222W2GGDM)

主旨：檢送本處109年8月12日「鶯歌區珍貴樹木提報案」  
會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本處109年8月5日新北景規字第1093569332號  
函辦理。

正本：吳委員孟玲、張委員自健、新北市鶯歌區公所、經濟部水利署第十河川  
局

副本：

## 新北市政府綠美化環境景觀處 會勘紀錄

一、會勘事由：本市鶯歌區珍貴樹木提報案

二、會勘時間：109年8月12日 星期三 上午10時

三、會勘地點：鶯歌區建國路公三公園停車場

四、主持人：蕭課長莉芳

五、出席單位及人員：(詳如簽到簿)

紀錄：張甯

六、會勘結論：

(一)編號1榕樹：樹徑為40.5公分，未符合列管標準。

(二)編號2榕樹：樹形良好，樹徑為63公分，未符合列管標準。

(三)編號3印度橡膠：樹徑54公分，未符合列管標準。

(四)編號4印度橡膠：主幹腐朽，樹形不良，樹徑77公分，未符合列管標準。

(五)編號5印度橡膠：主幹中空腐朽，樹徑61公分，未符合列管標準。

(六)編號6榕樹：樹形良好，樹徑107公分，建請納入本市珍貴樹木列管程序。

(七)編號7榕樹：樹徑56公分，未符合列管標準。

(八)編號8榕樹：樹徑58公分，未符合列管標準。

(九)編號9榕樹：已達危木標準，傾斜角度過高，請維管機關儘速依委員意見辦理相關措施，並將辦理結果(含前、中、後照片)報新北市政府農業局備查。

(十)編號10茄苳：樹徑45公分，未符合列管標準。

「鶯歌溪重慶橋上游右岸護岸改善工程(OK+732-883)」

既有樹木健檢現勘出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第十河川局

時間	111年5月4日(星期三)下午2時		地點	本工程工地現場								
主持人	黃榮點		紀錄	黃龍年								
出席人員	單	位	職	稱	簽名(請以正楷書寫,以利辨識)	備註						
	1	吳	委	員	孟	玲						
	2											
	3											
	4	張	委	員	自	健						
	5											
	6											
	7											
	8											
	9	鉉		運		營	造	有	限	公	司	
	10											
	11											
	12											
	13											
	14	本		局		工	務	課				
	15					黃龍年						
	16											
	17											
	18											
	19											
20												

