

洞頂海岸保護工－現場抽查照片 1111028

說明

【抽查位置：25.0671, 121.9249583】
【堤前坡】整體環境清潔大致良好，有海漂垃圾現場已立即撿除



說明

【抽查位置：25.0671389, 121.9250556】
【堤前坡】整體環境清潔大致良好。



真理村海岸保護工－現場抽查照片 1111028

說明

【抽查位置：25.1134611, 121.9125972】
【堤前坡】整體環境清潔大致良好。



說明

【抽查位置：25.1135306, 121.9126139】
【堤前坡】整體環境清潔大致良好，東北季風帶來海漂垃圾較多，於風災後請加強巡查及清理。



龍洞海堤－現場抽查照片 1111028

說明

【抽查位置：25.1249444, 121.8621222】
【堤前坡、堤頂】現場環境整體清潔大致良好。



說明

【抽查位置：25.1251528, 121.8618556】
【堤前坡】現場環境整體清潔大致良好。



