

訪談記錄

專案名稱：	二仁溪二層行橋下游段環境改善工程第三期及第四期
受訪單位：	高雄市茄荳舢舨協會
出席人員：	鴻威國際工程顧問股份有限公司：洪艾樺、崔景翔 高雄市茄荳舢舨協會：毛小驊
會議時間：	109 年 04 月 29 日(三) 下午 2 點
會議地點：	高雄市舢舨協會二仁溪生態教室
會議主題：	二仁溪生態現況解析、環境改善策略與共榮發展建議

■ 討論議題

1. 相關工程及計畫進度確認。
2. 二層行橋下游段各分區生態熱點、熱點物種及其習性、所遇困境及改善建議。
3. 生態場域環境待改善問題(如灘堤崩落、出水口衝擊及工程衝突等)及建議方案。
4. 生態場域使用策略(如開放形式及管制方案 / 自導式觀察配套及導覽式設備配套 / 相關警告標語)。
5. 目前協會執行宣導推廣過程中，在地社區及學校參與度及活動主要參與客群為何？
6. 自行車觀光配套構想研擬及執行困難面。
7. 水上遊憩發展可能性評估及相關配套。
8. 紅樹植物移植繁殖可能性評估及操作模式。
9. 社區在地故事、生態導覽內容及亮點引導建議。
10. 生態場域活動設施建議工法及後續認養意願與範疇。

■ 討論重點紀錄

1. 堤坡彩繪工程位置約於舢舨協會廁所前堤坡處，尺寸約 10*4M，以拍立得相片展現過去紀錄影像之寫實風格繪畫呈現。委託長榮大學設計系教授，預計於暑假後施作。
2. 二仁溪改造案原提案預定防洪牆彩繪位置現況車流量不小，恐有交通安全疑慮，可再考慮其他地點，或相對應減速措施。
3. 文賢濕地現在有小水鴨的蹤跡。另目前有工程在取土工程，導致部分土落入河道中，造成舢舨航行時擱淺，未來取土可評估文賢灘地前河道，順便解決落土問題。
4. 白砂崙濕地上二仁湖內區灌區第三支線排水出口處左側有剝落情形，也有發現下方出現陶製電路板、磚材等過去產業產物，可評估如何展現其作為環境教育的可能性。
5. 目前白砂崙濕地面臨部分民眾進入盜捕魚蝦，不僅破壞在地生態也製造垃圾，除了公權力的授予外，也須更為明確的場域圍塑感，如設置管制口及趣味性更高使記憶更加深刻的警告標語牌等。

6. 目前白砂崙漁港紅樹林有黃小鷺、白頭翁及綠繡眼的出沒，有部分民眾也有捕捉的意圖。

7. 目前協會一年中會辦理約兩次的在地回饋免費遊船活動，在地居民參與量相對較高，或者介紹親朋好友參加，因在地多漁民，對搭船經驗或二仁溪很熟悉，遊船導覽的吸引力相對小。

8. 以往志工多為在地人，以退休人士為主，今年才有兩位他區志工的加入。目前志工工作多以環境維護為主，以及偶爾較大型的漁民活動會請他們協助，今年會開始導覽志工的培育。

9. 協會今年有開始在漁港停車棚的位置設置「里海休閒基地」，自辦鐵馬驛站，便於辦理籌辦自行車活動，但因目前車體都是募款購買的二手車，不是很耐用，仍期待未來市府能設置自行車租賃站，或是共享電動機車可以進駐二仁溪。

10. 水上載具目前最大的限制是法規問題，因此釣魚休閒及風帆等活動都無法推廣。依據漁業法凡未取得漁業證照之小船及獨木舟等各式浮具，於海上採捕水產動植物，已屬未經許可從事漁業，但是具有漁業證照的漁船禁止開入二仁溪內。

11. 過去曾經嘗試將紅樹林苗移植至灘地邊緣，但不知是否是河水污染問題或其他因素，死亡率很高，因此目前種植仍以濕地內部區域為主。若想移植紅樹苗也須評估區域需求，紅樹會產生陸化。

12. 這裡以前是漁夫島，跟湖內隔著內海，所以在地的廟宇門口都對著東邊而不是外海。白砂崙以前是竹市場，許多民眾來這裡買竹竿及魚竿，而且很早其實水是很乾淨的，魚也很多，水溝裡都有烏魚的蹤跡。

13. 過去因為廢五金污染讓二仁溪生物物種減少到只有 2 種，這是非常離譜的狀況，現在逐漸恢復，大約有 88 種水生生物，但一條健康的河川至少要 100 種，所以其實二仁溪還有許多加強復原的空間。

14. 以目前白砂崙濕地的狀況來說，其實不須新設太多設施，更重要的是串聯，讓人行及自行車道可以在堤前連結，解決橋下及出水口的斷點。

15. 目前白砂崙濕地是請都發局、環保局及區公所代理申請認養的，因為民間無法直接對六河局認養，若其中一個單位要退出，我們要重新找單位協助認養，又牽涉濕地設施要回復原狀的問題，非常困擾。

16. 二仁溪橋下空間目前有民眾會在此區唱卡拉 OK，若未來改造後須有在地認養需求可詢問萬福宮。
