# 第二次期中報告書

### (二) 河溪棲地評估

本案於 111 年 3 月 25 日執行快速棲地評估·本案工區屬於河川上游之淺山區域·因此採用「河溪棲地評估指標」作為快速棲地評估方法·各工區評估結果如下圖 52 所示·總分界於 69~91 分·各工區整體環境差異不大·但四工區周遭有明顯人為擾動的痕跡·五工區下游則因人為設置土堤攔水·使得工區內水流相當平緩·河道內淤泥嚴重·推測與上游排淤有關·各工區評估結果詳見下圖 52。




圖 52、後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程快速棲地評估結果

#### (三) 民眾參與成果

設計說明會於 110 年 4 月 19 日辦理,由當地里長及民眾出席共同討論治理構想、施作方式及生態友善考量以達成共識,會議結論為:(1)有關三埔段工區,因相關出入須使用社區道路,需編列相關道路修復費用,以維護地方民眾用路安全。(2)有關北寮段拋放異型塊工區,因洪水水位較高,異型塊排層數建請新增一層。(3)有關北寮段轉彎段設置丁壩工工區,原設置之箱籠高度因近



## 第二次期中報告書

來洪水上漲時,其高度仍有些許不足,建請延伸高度 1m, 另該已施作之下游段,亦屬沖擊岸,請予以適當延伸保 護。(4)有關壽保段工區,位於壽保橋上游右岸,有部分 較低漥處,協請將該缺口回填,避免洪水自該缺口溢流; 另下游段請於經費許可下,將河道適度整理。(5)相關石 籠設計,於條件及環境許可下,建議土方回填至箱籠頂, 以利動物通行。

## (四) 生態友善建議

本工程將既有土堤改建堆疊式箱籠,部分工區於沖 刷段堤岸基腳拋放異形塊,並進行河道整理。由於箱籠中 塊石就地取材,施工過程會擾動溪床底質,而施工便道打 設時可能會移除濱溪植被,對工區內棲息的野生動物及 水域環境造成影響,具體生態友善建議如下:

## (1) 施工動線避開保育類潛在棲地

工區周邊多次生林分布,曾發現二級保育鳥類 鳳頭蒼鷹及臺灣畫眉與三級保育鳥類紅尾伯勞,建 議規劃設計時盡量迴避次生林棲地,並於開工時邀 集施工廠商及生態團隊現場確認施工動線。

#### (2) 減少外來種植物擴散機會

工區周邊多為農地,且工區範圍被外來種植物 佔據,壓縮原生種的生存空間,而部分外來種,如銀 合歡分泌毒素造成排他現象,且生長快速又可產生 大量種子,因此在裸露地剛出現不久即佔據棲地,使 得其他種類植物生長不易,建議施工整地時須將剷 除的銀合歡集中處理,避免隨土方挖填運輸時擴散。

#### (3) 維持水陸域棲地橫向連續性

本工程護岸預計施作箱形石籠,雖石籠本身即