

# 北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期) 經濟部工程施工查核缺失檢討會議紀錄

一、時間：113 年 10 月 9 日下午 10 時 00 分

二、地點：分署長室旁第二會議室

三、主持人：李副分署長俊霖

紀錄：黃柏銓

四、出席單位及人員：(詳如簽名冊)

五、主席致詞：

為落實查核缺失改善作業及部分品管缺失重複發生，召集工務科督導小組及本案監造單位及承包廠商針對本次查核缺失改善開會進行檢討，以減少類似缺失重複發生。

六、討論事項：

工程施工查核改善對策及結果表就本次查核缺點及建議逐一討論。

七、臨時動議：無

八、會議結論：

(一)本次查核共計 22 項缺點及 8 項建議，所擬缺失改善對策及說明，

原則可行，請依「經濟部查核工程施工應注意事項」相關規定辦理，檢附佐證文件及照片，依限陳報經濟部水利署核備。

(二)類似本案缺失或部份品管缺失重複發生，請工務科爾後列為通案

檢討，於年度工程發包後，邀集廠商及工務科同人召開檢討會檢討。

(三)為落實三級品管之執行以提升工程品質，請工務科各就各工程主

要查核點、隱密部分督促監造單位及承商做好施工抽查及自主檢查，詳實記載及拍照建檔。

(五)另請各監造單位爾後確實填寫抽查紀錄表，且相關查驗位置及數值應確實量化。

九、散會:11 時 30 分