

何姓溪滯洪池新建工程
會議紀錄

一、開會目的：職業安全推動情形檢討

二、開會地點：工地現場會議室

三、開會日期：108年6月14日 上午9時30分

四、主持人：

林玉祥

紀錄：

吳毓華

五、參加人員：(如下列簽名)(請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局：

張淑貞 吳麗雅 黃曼華

青創工程顧問有限公司

歐陽青

吳子奇

羅曜如

鴻田營造股份有限公司：

陳美李

郭鍾新

蕭峰新

六、討論情形：

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。

七、結論：

- (一) 請於 6/17 前完成工地配電箱更換新品，所有配線依法規設置(含顏色)，並應設置漏電斷路器、隔板、警示標語。
- (二) 員工休息室(包含貨櫃及驛站)、防汛器材室及監控室外頭張貼名牌示意。
- (三) 防汛器材室列表管控設備器材使用情形。
- (四) 請於工區內相關職安設施旁張貼該項重點檢查項目以提醒施工人員留心。
- (五) 老舊模板請汰換。
- (六) 工區內撤離警示燈請確認是否能正常操作(應包含聲響及燈號)。
- (七) 砌石護坡施作流程請妥為規劃。
- (八) 請於 6 月底前完成展延申請。
- (九) 其餘待辦事項請持續積極推動，並依預定期程完成。