

彰化縣 Changhua County

- - - - -

表34 禦潮(海堤)工程搶修情形(續)

Table 34. Urgent Repairs of Coastal Protection (Sea-dike) Works (Cont.)

年度別及縣市別 Fiscal Year & County	施工單位 Undertaking Unit	工程件數 Number of Works	海堤 (公尺) Sea-dike (M)	離岸堤 (公尺) Offshore Jetty(M)	海岸保護工 (公尺) Coast Protection Works(M)	水門 (座) Gate (Set)	其他 (處) Others (Set)
南投縣 Nantou County	-	-	-	-	-	-	-
雲林縣 Yunlin County	小計	2	64	-	-	-	1
	第五河川局 5th RMO	1	64	-	-	-	-
	雲林縣政府 Yunlin County	1	-	-	-	-	1
嘉義縣 Chiayi County	嘉義縣政府 Chiayi County	-	28	-	-	-	-
屏東縣 Pingtung County	第七河川局 7th RMO	2	-	-	130	-	5
臺東縣 Taitung County	第八河川局 8th RMO	1	-	-	-	-	2
花蓮縣 Hualien County	第九河川局 9th RMO	6	-	-	-	-	6
澎湖縣 Penghu County	-	-	-	-	-	-	-
基隆市 Keelung City	-	-	-	-	-	-	-
新竹市 Hsinchu City	第二河川局 2nd RMO	2	-	-	-	-	2
嘉義市 Chiayi City	-	-	-	-	-	-	-
金門縣 Kinmen County	金門縣政府 Kinmen County	1	-	-	-	-	14
連江縣 Lienchiang County	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。

說明：1. 100(含)年以前水門為防潮閘門。

2. 臺南市、高雄市及嘉義縣「工程件數」欄中“-”係屬跨縣市工程。

Data Source: Statistical Reports, WRA, MOEA.