

水利統計簡訊

STA. 224

100年1月7日 星期五

為提升水利工程品質，施工中混凝土鑽心取樣抽驗，分為水利署抽驗及執行單位自行抽驗二種。98年本署共抽驗所屬各河川局、水資源局計16件，全數合格。由執行單位自行抽驗部分，第三、五河川局之合格率均為100%；第二、四、八、九、十河川局之合格率均未達100%，其中以第九河川局之97.47%最低，次為第十河川局之98.08%；總合格率为99.49%，最低亦為第九河川局之97.53%。


98年施工中混凝土鑽心取樣抽驗結果統計表

執行單位	抽驗機關	抽驗件數			合格率(%)
		合計	合格	不合格	
合計	合計	2,365	2,353	12	99.49
	水利署抽驗	16	16	-	100.00
	執行單位抽驗	2,349	2,337	12	99.49
第二河川局	合計	369	364	5	98.64
	水利署抽驗	8	8	-	100.00
	執行單位抽驗	361	356	5	98.61
第三河川局	合計	536	536	-	100.00
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	536	536	-	100.00
第四河川局	合計	485	484	1	99.79
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	485	484	1	99.79
第五河川局	合計	591	591	-	100.00
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	591	591	-	100.00
第八河川局	合計	245	242	3	98.78
	水利署抽驗	-	-	-	-
	執行單位抽驗	245	242	3	98.78
第九河川局	合計	81	79	2	97.53
	水利署抽驗	2	2	-	100.00
	執行單位抽驗	79	77	2	97.47
第十河川局	合計	55	54	1	98.18
	水利署抽驗	3	3	-	100.00
	執行單位抽驗	52	51	1	98.08
南區水資源局	合計	3	3	-	100.00
	水利署抽驗	3	3	-	100.00
	執行單位抽驗	-	-	-	-

資料來源：經濟部水利署工程事務組。

編製單位：經濟部水利署會計室

98 年施工中混凝土鑽心取樣抽驗結果統計圖



	水利署抽驗	執行單位抽驗	合計
第二河川局	100.00	98.61	98.64
第三河川局	-	100.00	100.00
第四河川局	-	99.79	99.79
第五河川局	-	100.00	100.00
第八河川局	-	98.78	98.78
第九河川局	100	97.47	97.53
第十河川局	100.00	98.08	98.18
南區水資源局	100.00	-	100.00